

000746



## EXPEDIENTE TÉCNICO

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES"

# RESUMEN EJECUTIVO

10/10/10

Handwritten notes or scribbles at the top left of the page.

10/10/10  
Handwritten text in the middle of the page, possibly a date and some illegible notes.






# RESUMEN EJECUTIVO

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 745



CÓDIGO: 2522625

TUMBES- PERÚ  
2022

Javier Albert Castaño Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

1000000



1000000

1000000



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1. ANTECEDENTES

. Con La RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 037-2020-ARCC/DE se cambió de entidad ejecutora MVCS a GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

. Se precisa que para determinar la propuesta técnica se ha coordinado con la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien En primer lugar emitió El OFICIO N° 587-2020-UESST-GG con fecha 05 de noviembre del 2020, cuyo asunto es el estado situacional de redes existentes de agua potable y alcantarillado en el cercado del Distrito de Tumbes, dando como recomendación el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado cuya antigüedad es mayor a 20 años, además precisa que las redes deben ser de material de PVC. Remplazando alguna red existente de otro material. Se anexa el documento en el expediente técnico.

. A demás de lo anteriormente señalado el expediente técnico del componente de saneamiento ha sido aprobado por la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien ha emitido la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DEL PROYECTO EN MENCIÓN. Mediante el OFICIO N°327-2021-UESST-GG. Se anexa el documento en el expediente técnico.



### 1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1.2.1. UBICACIÓN

El Departamento de **Tumbes** se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en el límite con el país de Ecuador Tumbes limita por el norte con **Ecuador** y el **Océano Pacífico**, por el este con Ecuador, por el **sur** con Piura y Ecuador y por el oeste con el océano Pacífico.

Cuenta también con una superficie territorial de 4,669.20 km<sup>2</sup> incluyendo 12 km<sup>2</sup> de isla oceánica. Tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar.

##### 1.2.1.1. Ubicación Política y Geográfica

El sector del Cercado se encuentra en el distrito Tumbes que constituye una de las tres provincias de la región Tumbes, geográficamente se encuentra ubicado en:

  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

00000000

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing to be a list or detailed notes.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Fifth block of faint, illegible text, located near the bottom of the page.

Final block of faint, illegible text at the very bottom of the page.



Cuadro N° 01

Departamento	: TUMBES
Provincia	: Tumbes
Distrito	: Tumbes
Sector	: Cercado Tumbes
Este	: 560359.66
Norte	: 9605862.03



Fuente: Elaboración propia del estudio



**Los límites de la zona de influencia:**

- Por el Norte: Con el país del ecuador y el Océano Pacífico
- Por el Sur: Con Piura.
- Por el Este. Con el País del ecuador
- Por el Oeste: Con el océano pacifico



  
Javier Albert Contreras Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

1990-1991

1990

1991





1.2.1.2. Ubicación Regional en el mapa del Perú



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO Nº 742



1.2.1.3. Ubicación Provincial



*Javier Albert Campos Viera*  
Javier Albert Campos Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018




GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 741



1.2.1.4. Ubicación Distrital



1.2.1.5. Ubicación del Sector



Fuente: Google Earth Pro

*Javier Albert Carrasco Viera*  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

1947

1947



1.2.1.6.

Ubicación del Proyecto – En coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 SUR

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
790  
FOLIO N°



Fuente: Google Earth Pro

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

*[Signature]*  
 Javier Albert Carrasco Vera  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018



000000



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 739

Cuadro N° 02: Tramos Del Proyecto (vias a intervenir)


VÍA POR INTERVENIR	TRAMO	VÍA TOTAL
Calle Jorge Herrera	0+000 - 0+282.87	282.87 m
VÍA POR INTERVENIR	TRAMO	VÍA TOTAL
Calle Mayor Nova	0+000 - 0+177.81	177.81 m

FUENTE: Elaboración propia del estudio técnico.

IMAGEN N° 01

CALLE JORGE HERRERA  
(DESDE CA. MAYOR NOVA HASTA CA. 24 DE JULIO)

INICIO. E=560224.3830 N=9605964.1666 FIN. E=560381.9327 N=9606199.0885



Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

*[Signature]*  
 Javier Albert Carrasco Vera  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241913





**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° **738**


IMAGEN N° 02

**CALLE MAYOR NOVOA**

**(DESDE CA. BOLIVAR HASTA CA. NAVARRETE)**

INICIO. E=560341.1259 N=9605875.7581 FIN. E=560488.4019 N=9605776.2776

**RESUMEN EJECUTIVO**



Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

*JAC*

Javier Albert Carnasco Vera  
Ingeniero Civil  
CIP 21018

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N. 737



GOBIERNO REGIONAL  
DE TUMBES

RECONSTRUCCIÓN  
DE CALLES

REHABILITACION DE LA INTERVENCION , 6078 DEL DISTRITO DE TUMBES,  
PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

RESUMEN EJECUTIVO



PROYECTO: "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES"

Código A.M.C.	Vereda	Región	Provincia	Distrito	Intervención
6078	5° SUD Y VEREDAS	TUMBES	TUMBES	TUMBES	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES: 1. AV. O'NEILL 2. CALLE MARQUES DE VILLAVIEJA 3. CALLE VILLAVIEJA 4. CALLE VILLAVIEJA 5. CALLE VILLAVIEJA 6. CALLE VILLAVIEJA 7. AV. JACINTO OCHOA 8. CALLE VILLAVIEJA

PLANARCC  
PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Javier Albert Carrasco Vera  
Ingeniero Civil  
CIP 241013



100-111







EN LOS SIGUIENTES CUADROS SE DETALLAS LAS CALLES DE ACCESO A LAS CALLES DE INTERVENCION.

**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° 735

CUADRO DE RESUMEN					
VIAS DE ACCESO A CALLE JORGE HERRERA					
SENTIDO	NOMBRE DE VIAS	DISTANCIA	TIPO DE VIA	ESTADO	PROPIEDAD
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Av. Tumbes	113.00 m	Via colectora	regular	Publica
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Av. ARICA	68.00 m	Via colectora	mal estado	Publica
Bidireccionales de Este a Oeste y de Oeste a Este	Calle. Mayo Novoa	Intersecta	Via Locales	mal estado	Publica
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Calle 24 de julio	Intersecta	Via Locales	regular	Publica

CUADRO DE RESUMEN					
VIAS DE ACCESO A CALLE MAYOR NOVOA					
SENTIDO	NOMBRE DE VIAS	DISTANCIA	TIPO DE VIA	ESTADO	PROPIEDAD
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Av. Tumbes	44.00 m	Via colectora	regular	Publica
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Calle Bolivar	Intersecta	Via Locales	regular	Publica
Unidireccional de norte a sur	Calle Paul Vigil	Intersecta	Via Locales	regular	Publica
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Jiron sanches Carrion	Intersecta	Via Locales	regular	Publica
Bidireccionales de norte a sur y de sur a norte	Jiron francisco navarrete	Intersecta	Via Locales	regular	Publica



*Javier Albert Catrasco Viera*  
Javier Albert Catrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241918



000734  
GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
734

### 1.2.3. CLIMA

La ciudad de Tumbes presenta un clima muy diferente al resto del litoral peruano debido a las corrientes marinas que fluyen a lo largo de la Costa, a saber: la Corriente de Humboldt cuya dirección es de SE a NW y la Corriente del Niño cuyas aguas cálidas proceden de la dirección opuesta constituyendo una corriente ecuatorial.

El clima de la ciudad del Distrito de Tumbes puede clasificarse como cálido, húmedo tropical y semi seco tropical, con una temperatura promedio de 27 °C, registrando variantes comprendidas entre 23°C. y 30°C.

Debido a estos fenómenos y a la morfología de la zona (cordillera alejada de las costas), el clima de Tumbes se asemeja al de la Selva Baja.

El clima de la cuenca puede categorizarse como árido en las zonas planas y monzón tropical en las áreas montañosas. Generalmente, el clima de la región está grandemente influenciado por la Línea de Convergencia Intertropical y por la Corriente de Humboldt.

Así durante los meses de Julio a Setiembre el clima es seco.

En cambio, en los meses de enero a marzo el clima es húmedo, cuya humedad relativa presenta valores ligeramente más altos en los meses de Julio a octubre, y los más bajos durante los meses restantes del año



### REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS

El análisis de la calidad de la información pluviométrica fue desarrollado aplicando el Método del Vector Regional (MVR) que toma en cuenta la información que se tiene en la región Tumbes.

Presentan la relación de estaciones cercanas al ámbito del área de estudio con información de los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI y la información recopilada por los proyectos Especiales Puyango Tumbes. Ver Anexo N° 01

La información utilizada son las precipitaciones máximas en 24 horas (diaria acumulada) mensualizadas, para lo cual se ha extraído las máxima del mes para cada año de registro (1964-2011) y para luego hacer el tratamiento del método del Vector para concluir con precipitaciones en milímetros representativas por áreas de precipitación zonal y espacial.

Tal como se puede apreciar en cuadro adjunto



Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



000733

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 733

Estación Meteorológica:

EVENTOS MAXIMOS		
AÑO	PUERTO PIZARRO	EL TIGRE
1983	Marzo 166.0 mm	Feb. 104.0 mm
1997	Dic. 143.0 mm	Dic. 120.0 mm
1998	Feb. 131.0 mm	Feb. 220.0 mm



**ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS**

Se cuentan con información de precipitaciones máximas en 24 horas para la estación pluviométrica PUERTO PIZARRO en el ámbito de estudio según se muestra en los cuadros que se adjuntan.

Para lo cual se han calculado para diferentes Modelos Probabilísticos y para diferentes periodos de retorno las precipitaciones máximas en mm.

Para luego ser utilizadas y determinar los caudales punta de diseño con las metodologías propuestas

**DATA DE LA ESTACION PUERTO PIZARRO PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS: UBICACION**

Latitud	3° 30'00" W	Prov. TUMBES
Longitud	80° 27'00" S	Dist. TUMBES
Altitud	1.0 m.s.n.m.	Años de registro: 30



*Javier Albert Carrasco Vera*  
Javier Albert Carrasco Vera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



ANEXOS 02

Estación	Parámetro	Periodo	
Puerto Pizarro	Precipitación máx. en 24 horas	1980-2009	Mes
1	1980	41	Abril
2	1981	17.8	Marzo
3	1982	44	Diciembre
4	1983	166	Marzo
5	1984	54	Febrero
6	1985	10	Marzo
7	1986	38	Abril
8	1987	89	Febrero
9	1988	15	Febrero
10	1989	110	Febrero
11	1990	65	Febrero
12	1991	49	Febrero
13	1992	2.4	Noviembre
14	1993	34.5	Marzo
15	1994	36.2	Enero
16	1995	53.2	Febrero
17	1996	34.4	Febrero
18	1997	143	Diciembre
19	1998	131	Febrero
20	1999	129.2	Marzo
21	2000	24.8	Abril
22	2001	67.6	Marzo
23	2002	130	Febrero
24	2003	33.8	Diciembre
25	2004	43.1	Abril
26	2005	64.2	Febrero
27	2006	85.5	Febrero
28	2007	34.4	Enero
29	2008	73	Enero
30	2009	55.7	Enero

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 732

Se recomienda que el periodo de ejecución de la obra en los meses de abril a setiembre



*Javier Albert Carrasco Viera*  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



#### 1.2.4. TOPOGRAFÍA

##### Objetivos

- Reconocimiento de terreno.
- La recopilación de información existente mediante puntos con coordenadas UTM y cotas de terreno.
- Determinar la ubicación de puntos espaciales y de infraestructuras existentes tales como; buzones, postes de alumbrado público, postes de teléfono, cajas de agua y desagüe, árboles, límites de Propiedad, que son de suma importancia para el dibujo de los planos y trazado de las curvas de nivel.

##### Metas


Con este estudio se obtiene la información de toda el área urbana de influencia, y zonas colindantes por donde se trazaron las rutas de las obras lineales, necesarias para las obras a proyectarse y es resultado de los trabajos desarrollados en forma sistemática tanto en campo como en gabinete.

Como resultado del estudio topográfico se elaboraron los planos a escala, en los diferentes formatos de papel, tanto planos en planta como perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de movimiento de tierra, con sus respectivas leyendas.

##### Conclusiones

- Para dar un paso al levantamiento fue necesario la recopilación de información de este proyecto, donde se hizo una visita previa al sitio en la que se pudo constatar que un proyecto como este sería de mucha importancia para la transitabilidad de la población que habita en dicho lugar, ya que este proyecto cumple satisfactoriamente con toda la técnica de construcción para realizarlo y ejecutarlo en tiempo y en forma.
- El levantamiento topográfico fue realizado en el Sector del Barrio San José donde se proyectará: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES".
- Todas las coordenadas con las que se ha trabajado el proyecto son UTM referenciadas al elipsoide WGS-84, y las cotas referidas al nivel medio del mar.



  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



000730

Gobierno Regional Tumbes  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 730

CÓDIGO	NORTE	ESTE	COTA
BM1A	9 606 193,909	560 374,747	4,639
E1-BM1 PLACA	9 605 953,904	560 218,855	4,942
E1A	9 605 988,685	560 244,430	4,802
E2	9 606 020,186	560 265,485	4,726
E3	9 606 202,606	560 380,866	4,188
PP2	9 606 062,785	560 293,224	4,69
BM2 PLACA	9 605 801,593	560 430,698	17,309
E4	9 605 910,712	560 302,007	5,746
E5	9 605 876,086	560 329,956	6,784
E6	9 605 845,843	560 376,836	12,337
E7	9 605 809,610	560 447,056	17,280
E10A	9 605 762,691	560 493,218	18,873
PC-6B	9 605 772,188	560 485,101	19,047
PC3A	9 605 841,943	560 384,304	13,412
PC3D	9 605 816,265	560 435,594	16,885
BM5A	9 605 106,356	560 882,180	18,428
E25E	9 605 339,940	561 181,684	35,848
E26E	9 605 287,980	561 127,473	31,793
E27D	9 605 151,806	560 954,667	21,474
E27E	9 605 203,839	561 007,981	21,115
E28E	9 605 128,478	560 924,386	21,083
PC12E	9 605 368,451	561 235,021	38,158
PC14E	9 605 305,466	561 150,990	33,967



Se precisa que para el proyecto los BM Monumentados. Mas cercanos a las calles donde se intervendrán el proyecto (CALLE JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA), son.

**E1-BM1 PLACA- Ubicados en N=9605953.904 E=560218.855 COTA=4.942**




UBICACIÓN DE E1-  
BM1 PLACA  
MONUMENTADO-  
EN CALLE JORGE  
HERRERA



*Javier Albert C. Traseo Viera*  
Javier Albert C. Traseo Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241013



**BM2 PLACA- Ubicados en N=9605801.593 E=560430.698 COTA=17.309**



UBICACIÓN DE E1-  
BM2 PLACA  
MONUMENTADO-  
EN CALLE MAYOR  
NOVOA

**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° 729



### 1.2.5. TIPOLOGÍA DE SUELOS

#### Objetivos

El presente estudio tiene por objetivo fundamental investigar el subsuelo para la estructura del proyecto, mediante los trabajos de campo realizados a través de calicatas o pozos exploratorios, ensayos de laboratorio estándar y especiales, determinando las principales características físicas y mecánicas del subsuelo de acuerdo a la NTE CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, así como los parámetros de resistencia, ante las cargas establecidas, en base a los cuales se determina los perfiles estratigráficos de todo el área, tipo y profundidad del terreno y en este caso particular, las recomendaciones para fines de pavimentación.

#### Metas

Para determinar las características físicas y mecánicas del terreno, se debe realizar en campo un estudio geotécnico, mediante prospección directa que comprende trabajos de excavaciones a profundidad moderada, para lograr una observación directa del terreno y la extracción de muestras para su análisis en laboratorio.

Con las muestras procedentes de la prospección geotécnica realizada, se hacen los ensayos de laboratorio que permite conocer con bastante aproximación la conformación del suelo y determinar propiedades como son: estado, clasificación y resistencia.

*Javier*  
Javier Abad Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

8/10/00





Habiéndose determinado la naturaleza y propiedades del terreno y basados en el resultado de los cálculos de capacidad de soporte CBR, se podrá verificar el tipo y condiciones de soporte indicado por el proyectista.

**Conclusiones**

- Se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica con trabajos de campo y ensayos de laboratorio que han permitido definir la estratigrafía del terreno de fundación, características físicas y mecánicas de los suelos predominantes, sus propiedades de resistencia y capacidad de soporte.
- Por la naturaleza de las muestras extraídas en la zona de estudio del Proyecto, podemos decir que, a nivel de fundación, la estratigrafía de manera general corresponde a Arena fina mal graduada en estado saturado.
- El espesor del pavimento de material granular deberá (cumplir con la EG-2013) será diseñado de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo, de las condiciones del tráfico, medio ambiente, mediante un procedimiento estandarizado y reconocido en el medio, como el AASHTO, 1A.
- El área en estudio se encuentra ubicada dentro de la Zona de Sismicidad N° 4 (Zona de alta sismicidad).
- La estratigrafía de la Calicata N° 1, ubicada en la Calle Jorge Herrera (Entre Ca. Mayor Novoa y Ca. 24 de Julio), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (SP-SM), AASHTO (A-2-4(0)), OCH (5.6%), MDS (1.79 gr/cm3).
- La estratigrafía de la Calicata N° 2, ubicada en la Calle Mayor Novoa (Entre Ca. Bolívar y Ca. Navarrete), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (CL), AASHTO (A-6 (11)), OCH (12.4%), MDS (1.890 gr/cm3).
- El CBR de diseño promedio para la Calle Jorge Herrera es de 7.00 %
- El CBR de diseño promedio para la Calle Mayor Novoa es de 7.00 %
- Los grados de compactación de la estructura del pavimento deben ser los siguientes:

Sub Base:	100% mínimo
Sub Rasante:	95% mínimo
- Según la Norma CE 0.10, las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Pavimentos Urbanos, se debe buscar un material para la Sub Base con un CBR de entre 30 y 40 % y compactada al 100%



*Javier Albert Carrasco Fiera*  
Javier Albert Carrasco Fiera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



000727

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SBC GENERAL Y ESPECIAL  
ADMINISTR. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 727

Recomendaciones Pav. Rígidos

Tipo de Pavimento		Flexible	Rígido	Adoquines
Elemento				
Sub-rasante		95 % de compactación: Suelos Granulares - Proctor Modificado Suelos Cohesivos - Proctor Estándar		
Sub-base		Espesor compactado: ≥ 250 mm - Vías locales y colectoras ≥ 300 mm - Vías arteriales y expresas		
Base		CBR ≥ 40 % 100% Compactación Proctor Modificado	CBR > 30 % 100% compactación Proctor Modificado	
Imprimación/capa de apoyo		CBR ≥ 80 % 100% Compactación Proctor Modificado	N.A.*	CBR ≥ 80% 100% compactación Proctor Modificado
Espesor de la capa de rodadura		Penetración de la Imprimación ≥ 5 mm	N.A.*	Cama de arena fina de espesor comprendido entre 25 y 40 mm.
Material	Vías locales	≥ 50 mm		≥ 60 mm
	Vías colectoras	≥ 60 mm	≥ 150 mm	≥ 80 mm
	Vías arteriales	≥ 70 mm		NR**
	Vías expresas	≥ 80 mm	≥ 200 mm	NR**
Material	Vías locales	Concreto asfáltico ***	MR ≥ 3,4 MPa (34 kg/cm <sup>2</sup> )	f <sub>c</sub> ≥ 38 MPa (380 kg/cm <sup>2</sup> )
	Vías colectoras			
	Vías arteriales			
	Vías expresas			

Notes: \* N.A. No aplicable; \*\* N.R. No Recomendable; \*\*\* El concreto asfáltico debe ser hecho preferentemente con mezcla en caliente. Donde el Proyecto considere mezclas en frío, estas deben ser hechas con asfalto emulsificado.

Fuente: Diseño de Pavimentos CE-10

- de la máxima densidad seca del Proctor Modificado según ensayos empíricos. Para este proyecto se está considerando una sub base de CBR 40%.
- Según los datos obtenidos del estudio de suelos, se hizo el diseño del pavimento obteniéndose los siguientes resultados:



*Javier Albert Carrasco Vera*  
Javier Albert Carrasco Vera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018







TRAFICO VIAL DE LA OBRA "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
 SEC. GENERAL REGIONAL  
 ADMINIST. DOCUMENTARIA  
 FOLIO N° 724

TIPO DE VEHICULO	INDA 2024	TIPO EJE	# RUEDAS	CARGA EJE Tn	TIPO EJE (m <sup>2</sup> /h)	EE (2m) FLEXIBLE	EE (2m) RIGIDO	EE * IANDo FLEXIBLE	EE * IANDo RIGIDO
AUTO	1 EJE	4765.118	2	1	EE51	0.000527	0.000436	2.513	2.081
	2 EJE	4769.118	4	2	EE51	0.000527	0.000436	2.513	2.081
	3 EJE	327.083	6	3	EE51	0.000527	0.000436	0.172	0.143
S. WAGON	2 EJE	266.136	2	1	EE51	0.000527	0.000436	0.140	0.116
	2 EJE	266.136	2	1	EE51	0.000527	0.000436	0.140	0.116
	2 EJE	266.136	2	1	EE51	0.000527	0.000436	0.140	0.116
PICK UP	1 EJE	90.405	2	1	EE51	0.000527	0.000436	0.048	0.039
	2 EJE	90.405	4	2	EE51	0.000527	0.000436	0.051	0.042
	2 EJE	96.500	4	2	EE51	0.000527	0.000436	0.051	0.042
CAMIONES	1 EJE	18.284	2	1	EE51	0.000527	0.000436	0.010	0.008
	2 EJE	18.284	4	2	EE51	0.000527	0.000436	0.010	0.008
	2 EJE	18.284	4	2	EE51	0.000527	0.000436	0.010	0.008
BUS	1 EJE	48.222	2	1	EE51	1.265367	1.277834	61.018	61.378
	2 EJE	48.222	4	2	EE52	3.28287	3.34826	156.156	160.811
	2 EJE	12.312	4	2	EE51	1.265367	1.277834	15.579	15.871
SEMI-TRAILER	1 EJE	12.312	2	1	EE51	1.265367	1.277834	16.817	16.844
	2 EJE	37.962	4	2	EE51	1.265367	1.277834	48.036	48.319
	2 EJE	37.962	4	2	EE51	1.265367	1.277834	48.036	48.319
TRAILER	1 EJE	8.208	2	1	EE51	1.265367	1.277834	10.386	10.447
	2 EJE	8.208	4	2	EE52	2.019213	3.458004	16.574	28.383
	2 EJE	9.234	4	2	EE51	1.265367	1.277834	11.644	11.754
2S1/2S2	1 EJE	6.156	2	1	EE51	1.265367	1.277834	7.790	7.836
	2 EJE	6.156	4	2	EE52	3.28287	3.34826	19.935	20.529
	3 EJE	6.156	6	3	EE52	3.28287	3.34826	19.935	20.529
2S3	1 EJE	6.156	2	1	EE51	1.265367	1.277834	7.790	7.836
	2 EJE	6.156	4	2	EE52	3.28287	3.34826	19.935	20.529
	3 EJE	6.156	6	3	EE52	3.28287	3.34826	19.935	20.529
3S1/3S2	1 EJE	3.078	2	1	EE51	1.265367	1.277834	3.895	3.918
	2 EJE	3.078	4	2	EE52	2.019213	3.458004	6.215	10.644
	3 EJE	3.078	6	3	EE52	2.019213	3.458004	6.215	10.644
3S3	1 EJE	4.104	2	1	EE51	1.265367	1.277834	9.088	9.141
	2 EJE	4.104	4	2	EE52	3.28287	3.34826	23.257	23.951
	3 EJE	4.104	6	3	EE52	3.28287	3.34826	23.257	23.951
2T2	1 EJE	7.182	2	1	EE51	1.265367	1.277834	6.491	6.530
	2 EJE	7.182	4	2	EE52	3.28287	3.34826	16.612	17.108
	3 EJE	7.182	6	3	EE52	3.28287	3.34826	16.612	17.108
2T3	1 EJE	5.130	2	1	EE51	1.265367	1.277834	5.193	5.224
	2 EJE	5.130	4	2	EE52	2.019213	3.458004	10.359	17.739
	3 EJE	5.130	6	3	EE52	2.019213	3.458004	10.359	17.739
3T2	1 EJE	4.104	2	1	EE51	1.265367	1.277834	5.193	5.224
	2 EJE	4.104	4	2	EE52	2.019213	3.458004	10.359	17.739
	3 EJE	4.104	6	3	EE52	2.019213	3.458004	10.359	17.739
>=3T3	1 EJE	6.156	2	1	EE51	1.265367	1.277834	7.790	7.836
	2 EJE	6.156	4	2	EE52	2.019213	3.458004	12.430	21.287
	3 EJE	6.156	6	3	EE52	2.019213	3.458004	12.430	21.287

Factor "Fca" de veh pesados	$Fca = \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$	Pd	20
Nº (Alturas, sentido, carri por sentido)		Fca	20049
Factor direccional		Fd	0.5
Factor de carri		Fc	0.8
Numero de Eje (Ejes equivalentes) (ESALS)		ESALS para Rígido	2,788,264.83
#EE(8.2m) = Σ(EE * Fca * 365) * 6		ESALS para flexible	2,420,612.37
#EE(8.2m) = 365 * EE * INDA * Fca * Fd * Fc			

para el diseño de la losa de rodadura se tomó en cuenta el ESALS para pavimento rígido de 2,788,264.83 – Calculado de acuerdo al Tipo de vehículo

Javier Albert Carrasco Vera  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018





000723

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SEC. GENERAL REGIONAL ADMINIST. DOCUMENTARIA FOLIO N° 723

1.2.7. INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS

Sistema de Agua Potable Existentes

En la actualidad en el Cercado de Tumbes existe el sistema de distribución de agua potable desde hace más de 30 años que fue fundado.

Generando con el paso de los años una serie de problemas en diferentes aspectos tales como en el sector salud y también en la transitabilidad. Porque al haber precipitaciones pluviales se vuelve una zona inaccesible, todo esto mezclándose con los desechos fecales debido a que cuenta con un sistema de agua y alcantarillado muy antiguo y colapsado.

Actualmente el estado de las redes de agua potable de las Calles Jorge Herrera y Mayor Novoa son de diámetros de (100,150 y 300 mm), siendo de diferentes materiales AC: Abesto Cemento – PVC: Polivinilo de cloruro, tal como hace referencia el informe emitido por la EPS OTASS, OFICIO N°587-2020-JESST-GG, anexado con fecha de instalación 1973 y 1993

AGUA POTABLE

DIRECCIÓN		DIAM_MM	FECHA DE INSTALACIÓN	MATERIAL	TIPO_RED
Av. El Ejercito	Desde Calle Inca Yupanqui hasta Calle Lima	300	1973	AC	Red Matriz
		400	1968	AC	Red de impulsión
		400	1968	AC	Red de impulsión
Calle Miraflores	Desde Calle Salaverry hasta Calle María Parado de Bellido	100	1985	AC	Red de distribución
Calle Sánchez Carrión	Desde Jr. Francisco Pizarro hasta Calle Mayor Novoa	100	1985	AC	Red de distribución
	Desde Calle Mayor Novoa hasta Calle 24 de julio	110	2006	PVC	Red de distribución
Calle Mayor Novoa	Desde Calle Bolivar hasta Jr. Sánchez Carrión	100	1973	AC	Red de distribución
		300	1985	AC	Red Matriz
	Desde Jr. Sánchez Carrión hasta Calle Francisco Navarrete	300	1985	AC	Red Matriz
Calle Jorge Herrera	Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa	90	1993	PVC	Red de distribución



Redes de Distribución:

Las redes de distribución de este sistema de abastecimiento serán reemplazadas conformadas por tuberías de PVC, con diámetros Nominal de 90 mm, 160 mm y 315 mm diámetros que en la actualidad existen, el material de las tuberías a reemplazar serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452.




Javier Alberto Camasca Viera Ingeniero Civil CIP 241018



ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TUMBES

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SEC. GENERAL REGIONAL ADMINIST. DOCUMENTARIA FOLIO N° 722



Sistema de Alcantarillado Existente

Actualmente las calles que contempla el proyecto del Cercado de Tumbes (calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa); cuentan con un sistema de alcantarillado, intra domiciliario, antiguo y colapsado

Actualmente los colectores principales y secundarios del sector a intervenir constan de tuberías de diámetros de (200mm) cuyo material y antigüedad es variable, tal como hace referencia el informe emitido por la EPS OTASS OFICIO N°587-2020-UESST-GG.anexado



Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



ALCANTARILLADO

DIRECCIÓN		DIAM_MM	FECHA DE INSTALACIÓN	MATERIAL	TIPO_RED
Av. El Ejercito	Desde Calle Inca Yupanqui hasta Calle Lima	200	1975	CSN	Colector Secundario
Calle Miraflores	Desde Calle Salaverry hasta Calle María Parado de Belido	200	1973	CSN	Colector Secundario
Calle Sánchez Carrión	Desde Jr. Francisco Pizarro hasta Calle Mayor Novoa	200	1973	CSN	Colector Secundario
	Desde Calle Mayor Novoa hasta Calle 24 de julio	200	2006	PVC	Colector Secundario
Calle Mayor Novoa	Desde Calle Francisco Navarrete hasta Calle Bolívar	200	1995	CSN	Colector Secundario
Calle Jorge Herrera	Desde Calle 24 de julio hasta Calle Teniente Astete	200	1973	CSN	Colector Secundario
	Desde Calle Teniente Astete hasta Calle Mayor Novoa	200	2007	PVC	Colector Secundario
Calle 24 de julio	Desde Av. Panamericana hasta Calle Jorge Herrera	200	1973	CSN	Colector Secundario
	Desde Calle Jorge Herrera hasta Prolong. Arica	250	1973	CSN	Colector Secundario
Av. Arica	Desde Calle 24 de julio hasta Prolong. Piura	100	1973	CSN	Colector Secundario
		200	1984	PVC	Colector Secundario
	Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa	200	1984	PVC	Colector Secundario
Calle Alfonso Ugarte	Desde Calle Huascar hasta Calle Mayor Bodero	250	2009	PVC	Línea de impulsión
	Desde Calle Mayor Bodero hasta Calle Mariscal Castilla	200	2020	PVC	Colector Secundario
		200	2008	PVC	Colector Secundario

Legenda:

CSN: Concreto Simple Normalizado - PVC: polivinilo de cloruro



La mayor parte de los habitantes de la zona de estudio tiene en sus viviendas baños completos, al presentarse una red de alcantarillado colapsado y con problemas de rebose, constituyendo focos infecciosos que trae como consecuencia la contaminación del medio ambiente y presencia de malos olores, siendo esta situación causante de diversas enfermedades gastro-intestinales que afectan a los habitantes de este Barrio.

El circuito de contaminación empieza allí, por cuanto las deposiciones son consumidas por animales que conviven junto con el hombre y muchas veces juegan con los niños, quienes se contaminan fácilmente.

1.2.8. INFORMACIÓN SOBRE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Se precisa que existe una libre disponibilidad para el caso del botadero, alcanzado por la Municipalidad Provincial de Tumbes. Siendo la CARTA N°013-2019-MPT-GDE-G. cuyo asunto precisa la AUTORIZACIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS que serán eliminados. Se anexa el documento descrito.

Donde precisa las coordenadas en UTM WG 84. E=56,476.00 N=9,602,575.00.

Por lo cual de acuerdo a las coordenadas alcanzadas en el documento de la referencia se ha trazado una ruta referencial siendo el acceso principal por la AV. UNIVERSITARIA, la cual conduce al DME. La condición de la vía es buen estado, la cual se encuentra asfaltada, siendo su distancia a 5 Km De la Obra.



Javier Alberto Comraso Viera Ingeniero Civil CIP 241018

1887



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° **720**



**1.2.9. HIDROLOGÍA**


Las microcuencas que se está interviniendo para este estudio (información meteorológica) es, las calles del cercado de Tumbes, está localizada en la sierra norte del Perú y es parte parcial del distrito de Tumbes en la Vertiente del Pacifico, con un área de drenaje de LA CALLE JORGE HERRERA 0.0319 Km<sup>2</sup> y LA CALLE MAYOR NOVA 0.0359 Km<sup>2</sup>, y una altitud máxima de 18.84 y mínima de 4.26 msnm. Ver Figura adjunta.



*Javier Albert Carrasco Viera*  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018




GRÁFICO N°01: Mapa de Sub-Cuencas / Proyecto drenaje pluvial Tumbes



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 719



Fuente: PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE.



*Alberto Caicedo Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

017000



PLANTA DE LAS MICROCUENCAS- Del proyecto ARCC 6078

000718



**Descripción General de las Microcuencas de las calles el Cercado**

Las microcuencas en estudio "Cercado de Tumbes", cuenta con área de drenaje total de LA CALLE JORGE HERRERA 0.0319 Km<sup>2</sup> y LA CALLE MAYOR NOVA 0.0359 Km<sup>2</sup>, DATOS COMPLEMENTARIOS SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:

N°	SUB CUENCA	AREA (KM <sup>2</sup> )	PENDIENTE m/m	LONGITUD (Km)
1	JORGE HERRERA	0.0319	0.2	0.283
2	MAYOR NOVOA	0.0359	6.47	0.178

CALCULO DE LA SUBCUENCA HIDROGRAFICA



N°	SUB CUENCA	AREA (KM <sup>2</sup> )	PENDIENTE m/m	LONGITUD (Km)	TC (Horas)
1	JORGE HERRERA	0.0319	0.2	0.283	0.37
2	MAYOR NOVOA	0.0359	6.47	0.178	0.14
3	Sub Cuenca 03				
4	Sub Cuenca 04				
5	Sub Cuenca 05				
6	Sub Cuenca 06				
7	Sub Cuenca 07				
8	Sub Cuenca 08				
9	Sub Cuenca 09				
10	Sub Cuenca 10				
11	Sub Cuenca 11				
12	Sub Cuenca 12				

utilizando el Método del Hidrograma Triangular

$$Tc = 0.3 \frac{L^{0.76}}{S^{0.19}}$$

donde:

- Tc = Tiempo de concentración en horas
- L = Longitud del cauce mayor en kilómetros
- S = Pendiente media del cauce mayor


*Javier Albert Catrascio Viera*  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018





El modelo matemático del Hidrograma Triangular es el siguiente:

$$q_p = \frac{0.555 \times A}{t_b} \quad Pe = \frac{\left(P - \frac{5080}{N} + 50.80\right)^2}{P + \frac{20320}{N} - 230.20} \quad y \quad Q_{max} = Pe \times q_p$$



donde:

- A = área de la sub cuenca en KM2
- t<sub>b</sub> = tiempo base
- q<sub>p</sub> = caudal unitario
- Pe = precipitación efectiva
- P = altura de lluvia
- N = numero de escurrimiento
- Q max = caudal de diseño

- C – 61 para las 12 sub cuencas

donde:

- C, corresponde Al concreto
- 61, número de escurrimiento para concreto

Estos valores son asignados a cada sub cuenca, de acuerdo a la fisiografía y demás características

Sub Cuenca Nº 1: "JORGE HERRERA"

Datos:

- Área de la sub cuenca ----- 0.0319 km2
- Pendiente ----- 0.20 m/m
- Longitud de cauce ----- 0.283 km
- Tc en horas ----- 0.37 hs
- Tc en minutos ----- 22.2 min



*Javier Albert Carrasco Viera*  
 Javier Albert Carrasco Viera  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018

RESULTADOS

CUADRO Nº 11 MÉTODO DEL HIDROGRAMA TRIANGULAR CAUDALES DE DISEÑO m³/seg

Sub Cuenca	CN	T <sub>r</sub> (tiempo retraso horas)	t <sub>p</sub> (tiempo pico horas)	t <sub>b</sub> (tiem. base hora)	q <sub>p</sub> (caudal unita)	P(altura de lluvia mm)	Pe(precipitacion efectiva)	Q <sub>20</sub> (pexqp)	Q <sub>100</sub>	Q <sub>200</sub>
JORGE HERRERA	61	0.31	0.9	2.4	0.01	52.61	2.22	0.02	0.08	0.11
MAYOR NOVOA	61	0.08	0.5	1.34	0.01	41.26	0.45	0.01	0.03	0.05
Sub Cuenca 03										
Sub Cuenca 04										
Sub Cuenca 05										
Sub Cuenca 06										
Sub Cuenca 07										
Sub Cuenca 08										
Sub Cuenca 09										
Sub Cuenca 10										
Sub Cuenca 11										
Sub Cuenca 12										



Para nuestro caso hemos utilizado el modelo probabilístico "Gumbel", para utilizarlos en la

generación de caudales punta, de diseño que se verá a continuación.

**ANÁLISIS DE LA SECCIÓN DE LAS CALLES**

**GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 716**

☑ Cálculo de tirante normal secciones: trapezoidal, rectangular, triangular

Lugar:	TUMBES	Proyecto:	CERCADO TUMBES
Tramo:	JORGE HERRERA	Revestimiento:	CONCRETO

<b>Datos:</b>		
Caudal (Q):	0.02 m <sup>3</sup> /s	
Ancho de solera (b):	6 m	
Talud (Z):	0	
Rugosidad (n):	0.013	
Pendiente (S):	0.20 m/m	

<b>Resultados:</b>			
Tirante normal (y):	0.0039 m	Perímetro (p):	6.0078 m
Área hidráulica (A):	0.0235 m <sup>2</sup>	Radio hidráulico (R):	0.0039 m
Espejo de agua (T):	6.0000 m	Velocidad (v):	0.8529 m/s
Número de Froude (F):	4.3557	Energía específica (E):	0.0410 m-Kg/Kg
Tipo de flujo:	Supercrítico		


☑ Cálculo de tirante normal secciones: trapezoidal, rectangular, triangular

Lugar:	TUMBES	Proyecto:	CERCADO TUMBES
Tramo:	MAYOR NOVOA	Revestimiento:	CONCRETO

<b>Datos:</b>		
Caudal (Q):	0.01 m <sup>3</sup> /s	
Ancho de solera (b):	10 m	
Talud (Z):	0	
Rugosidad (n):	0.013	
Pendiente (S):	0.20 m/m	


<b>Resultados:</b>			
Tirante normal (y):	0.0019 m	Perímetro (p):	10.0038 m
Área hidráulica (A):	0.0190 m <sup>2</sup>	Radio hidráulico (R):	0.0019 m
Espejo de agua (T):	10.0000 m	Velocidad (v):	0.5275 m/s
Número de Froude (F):	3.8679	Energía específica (E):	0.0161 m-Kg/Kg
Tipo de flujo:	Supercrítico		


*Javier Albert Carrasco Viera*  
**Javier Albert Carrasco Viera**  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018



- Se ha tomado datos de la estación PUERTO PIZARRO por ser la más cercana al área de influencia de las calles JORGE HERRERA y MAYOR NOVOA.
- El periodo de vida útil de una pavimentación es de 20 años por lo que se ha generado máximas avenidas para un periodo de retorno de 20 años, teniendo en cuenta la vida útil se ha podido demostrar que el caudal generado el tirante es menor en ambas calles que 0.20m.



### 1.3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

#### 1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA.



Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal ya que las calles a intervenir las cuales son la JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA tienen más de 25 años de antigüedad, la cual en la Jorge Herrera presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.


Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 60% aproximado.

De la misma forma en la Calle Mayor Novoa, donde se aprecia que el pavimento regido, presenta pérdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. producto de FEN 2017

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 60% aproximado.

y por causas del fenómeno trago, por consecuencia a ello se ha elaborado el presente expediente técnico comprende la Reconstrucción de pistas y veredas de las calles del cercado de Tumbes (Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa). La vía de acceso presenta deficientes condiciones de Transitabilidad vehicular



  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



000714

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINISTR. DOCUMENTARIA  
714

que afecta directamente a la población del sector del distrito de tumbes, además de presentar un pavimento de adoquín completamente deteriorado con huecos desniveles pronunciados, las cuales carecen de sistema de evacuación de aguas pluviales.; de acuerdo con lo indicado en las Fichas Técnicas del MVCS (**Pistas, veredas y Saneamiento**).



El presente expediente constituye el estudio definitivo para la reconstrucción de las obras de ingeniería considerados en el **Informe Técnico N° 163-2017/VMVU/PMIB-Isalazar**, en donde se indica que han sido dañados 200 m aproximadamente para la calle Jorge Herrera, Calle Mayor Novoa 100 m fin de que se pueda evacuar el arrastre pluvial y de los sedimentos de la vía y puedan ser evacuados pendiente agua debajo de la vía.

Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de Tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas, a nivel de bloquetas de concreto en mal estado. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser el panamericano norte que llega hasta el distrito de Aguas Verdes. Las calles para intervenir como son la Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa, son calles que se encuentran ubicadas en la parte baja y alta del Cercado de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del distrito de Tumbes.



  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL  
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 713

Código ARCC	DESCRIPCIÓN	META SEGÚN FICHA		DESCRIPCIÓN DE DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA, EN LA INSPECCIÓN DE CAMPO (%)
		LARGO (m)	ANCHO (APROX) (m)	
6078	RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES	460.68	8.00	<p>Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal ya que las calles a intervenir las cuales son la JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA tienen más de 25 años de antigüedad, la cual en la Jorge Herrera presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.</p> <p>Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 60% aproximado.</p> <p>De la misma forma en la Calle Mayor Novoa, donde se aprecia que el pavimento regido, presenta pérdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. producto de FEN 2017</p> <p>Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 60% aproximado.</p>



Las vías por intervenir cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y electricidad. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el distrito, del cual indica lo siguiente:

Con Oficio N° 587-2020-UESST-GG, de fecha Noviembre del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:

- Las redes de agua potable que son de AC (asbesto cemento) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452: 2011 o NTP ISO 16422:2012. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de

*Javier Alberto Carrasco Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241019



control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.

- Las redes de alcantarillado de CSN (Concreto Simple Normalizado) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas NTP ISO 21138:2010.
- Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL  
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA  
FOLIO 712



A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:

**AGUA POTABLE**

DIRECCIÓN		DIAM_MM	FECHA DE INSTALACIÓN	MATERIAL	TIPO RED
Calle Mayor Novoa	Desde Calle Bolívar hasta Jr. Sánchez Carrión	100	1973	AC	Red de Distribución
		300	1985	AC	Red Matriz
	Desde Jr. Sánchez Carrión hasta Calle Francisco Navarrete	300	1985	AC	Red Matriz
Calle Jorge Herrera	Desde Calle 24 de Julio hasta la Calle Mayor Novoa	90	1993	PVC	Red de Distribución

**Legenda:**

AC: Asbesto Cemento  
PVC: Polivinilo de Cloruro



**ALCANTARILLADO**

DIRECCIÓN		DIAM_MM	FECHA DE INSTALACIÓN	MATERIAL	TIPO RED
Calle Mayor Novoa	Desde Calle Francisco Navarrete hasta Calle Bolívar	200	1995	CSN	Colector Secundario
Calle Jorge Herrera	Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa	200	1973	CSN	Colector Secundario
	Desde calle Teniente Astete hasta Calle Mayor Novoa	200	2007	PVC	Colector Secundario

**Legenda:**

CSN: Concreto simple normalizado  
PVC: Polivinilo de Cloruro

Solo se va a hacer el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa.

*Javier Alberto Carrasco Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



BIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REG. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 711

000711

Las estructuras afectadas a intervenir son los siguientes:

**Calle Jorge Herrera.** - presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 60% aproximado.




Foto N°01: se puede identificar que las fallas que se presentan, como se observan en la siguiente es deterioro total en tramos, ahuellamiento y desgaste de superficie.



*Javier Alberto Contreras Viera*  
Javier Alberto Contreras Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLO N° 710



**Foto N°02 y 03:** se puede identificar que las fallas que se presentan, como se observan en la siguiente es falta de confinamiento, abultamiento, desprendimientos, desgastes entre otros.

**Calle Mayor Novoa.** - donde se aprecia que el pavimento regido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. producto de FEN 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 60% aproximado.

  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° 709



**Foto N°04:** se puede identificar en la siguiente imagen que existentes fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie.



*Javier*  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

**Foto N°05:** se puede identificar en la siguiente imagen que existentes agrietamientos, desgaste, asentamientos excesivos, fisuras trasversales entre otros.




**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° 208



*Javier A. Carrasco Viera*  
Javier Alberto Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

Foto N°06 y 07: se puede identificar en la siguiente imagen que existentes desgastes en la losa de rodadura, desplazamiento de paños, agrietamiento entre otros.




✓ En el **Informe Técnico N° 163-2017/VMVU/PMIB-Isalazar**, se hace mención a las calles: Av. El Ejército, Calle Miraflores, Calle Sánchez Carrión, Calle 24 de Julio, Av. Arica, Calle Alfonso Ugarte de acuerdo a lo descrito en el mencionado informe se indica que dichas calles se encuentran en mal de conservación y la cual han sufrido daños por parte del FEN 2017, posterior a ello se ha evidenciado que las calles mencionadas anteriormente han sido intervenidas por otras entidades y/o se intervendrán en otro proyecto, a continuación, se describe el estado situacional:



❖ **Av. El Ejército (Desde Ca. Inca Yupanqui Hasta Pasaje Lima):** La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro de la cartera de proyectos del PMIB, específicamente dentro del proyecto denominado: “Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial Urbana en Tumbes, Ítem 1, Distrito de Tumbes-Tumbes-Tumbes” con CUI 2431423.

❖ **Calle Miraflores (Desde Ca. Salaverry Hasta Calle Cementerio):** Esta calle ha sido intervenida recientemente dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Av. Mariscal Castilla, Distrito Tumbes, Provincia Tumbes –Tumbes” con Código ARCC PYV41. Tal como se muestra en la Siguiete Imagen:



**Foto N°08: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Miraflores**

Javier Albert Carrasco Vera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



- ❖ **Calle Sánchez Carrion (Desde Ca. 24 de Julio):** Esta calle ha sido intervenida recientemente por la Municipalidad Provincial de Tumbes a través del proyecto denominado: "Mejoramiento De La Infraestructura Vial Del Pasaje Sánchez Carrión, Distrito De Tumbes, Provincia De Tumbes – Tumbes" – Código Único 2294687, Tal como se muestra en la siguiente imagen:




Foto N°09: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Sánchez Carrión

- ✓ **Calle 24 de Julio (Frente al Hospital Saúl Garrido):** La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro del proyecto denominado: "Mejoramiento De Las Calles 24 De Julio, Abad Puell, Av. Arica y prolongación Av. Tarapacá del barrio San José distrito de Tumbes, provincia de Tumbes – Tumbes. Con código ARCC PYV42.
- ✓ **Av. Arica (Desde Ca. 24 de Julio Hasta Ca. Piura):** La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro del proyecto denominado: "Mejoramiento De Las Calles 24 De Julio, Abad Puell, Av. Arica y prolongación Av. Tarapacá del barrio San José distrito de Tumbes, provincia de Tumbes – Tumbes. Con código ARCC PYV42.
- ✓ **Calle Alfonso Ugarte (Desde Ca. Huáscar hasta Ca. Mariscal Castilla):** Esta calle ha sido intervenida recientemente por la Municipalidad Provincial de Tumbes y se encuentra en buenas condiciones tal como se muestra en las siguientes Imágenes:

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 706



*[Signature]*  
Ing. Albert Parrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241019



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N° 705




Foto N°010: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Alfonso Ugarte



Foto N°11: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Alfonso Ugarte

**Nota:** se precisa que solo se intervendrá las vías de tránsito mas no de las de uso peatonal. Ya que están se encuentran en buen estado.

Javier Alberto Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



Gobierno Regional  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 704  
000704

**1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO**

**1.4.1. RESUMEN DEL SISTEMA PROYECTADO.**

Se precisa que, de acuerdo al diagnóstico de las vías, producto del fenómeno del 2017, y lo anteriormente mencionado de ítem 1.3.1 Descripción de situación actual de la infraestructura se puede concluir que las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa que el porcentaje de deterioro de acuerdo al estado actual en campo es de 60% aproximado de ambas calles



además, se precisa que el metrado considerado en las fichas de daños para las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa, no cumpliría con el objetivo General de la Intervención, El cual es mejorar la transitabilidad vehicular de dichas calles, ya que se ha podido diagnosticar que los pavimentos no se encuentran en adecuadas condiciones, presentando falla anteriormente señaladas.



c) Cadena de Valor Estimada de la Reconstrucción/Rehabilitación

Item	Nombre de Vía	Tipo	Material	Unidad	Metrado			Precio Unitario	Costo Total
					Longitud	Ancho	Área		
	Av. El Ejercito	Reconstrucción	Concreto	M2	300	7.00	2100	326.19	684,999
	Calle Salaverry	Reconstrucción	Concreto	M2	80	6.00	480	326.19	156,571.2
	Calle Miraflores	Rehabilitación	Concreto	M2	350	6.00	2100	65.24	137,004
	Calle Sánchez Carrión	Rehabilitación	Concreto	M2	50	6.00	300	65.24	19,572
	Calle Mayor Novoa	Reconstrucción	Concreto	M2	100	6.00	600	326.19	195,714
	Calle Jorge Herrera	Reconstrucción	Concreto	M2	200	7.00	1400	326.19	456,666
	Calle 24 de Junio	Reconstrucción	Concreto	M2	200	6.00	1200	326.19	391,428
	Av. Arica	Reconstrucción	Concreto	M2	600	12.00	7200	326.19	2,348,568
	Calle Alfonso Ugarte	Reconstrucción	Concreto	M2	150	7.00	1050	326.19	342,499.5
<b>TOTAL (S/.)</b>									<b>4,733,021.7</b>

Metrado señalado en ficha de daños.

**Para Pistas y Saneamiento**

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el Gobierno Regional de Tumbes, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: **“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”**; CUI N° **2522625**, ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada, con la persistencia de la vida útil del proyecto, considerar las siguientes estructuras:

*Javier Alberto Carrasco Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



El tipo de Pavimento elegido es el Pavimento rígido, el mismo que tiene las siguientes características:

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 703

**Pavimento Rígido:** dentro de la propuesta técnica considerada en el expediente técnico, es el cambio total de los pavimentos que existen en las calles Jorge Herrera, Mayor Novoa, las cuales están en mal estado y presenta fallas en su superficie. Por lo cual se procederá a la proyección de pavimento rígido, compuesta de una losa de rodadura de  $e=0.20m$  con una resistencia a la compresión de  $f'c=280 \text{ kg/cm}^2$ , una sub base (Afirmado 50% y Hormigón 50%) de  $e=0.20m$  en la calle Mayor Novoa. Adema se ha propuesto el mejoramiento de la sub rasante con material de préstamo hormigón grueso  $e=0.20$  y una capa de Over de 6" a 8" de espesor 0.30m, entre la capa de hormigón y la sub base granular se avisto pertinente la colocación de un geotextil no tejido el cual por causa del nivel freático encontrado de la calle Jorge Herrera ayudaría a estabilizar la sub base mejorando su capacidad de carga.



Se presentan las secciones típicas consideras en el expediente técnico.


se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83. y un CBR de la sub rasante de 6%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de  $e=0.20m$ , culla resistencia a la compresión de diseño se optó en  $280 \text{ kg/cm}^2$ , además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30 junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomo en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es  $0.20m$ , por lo que se opto en colocar dowel liso  $h=10cm$  - varilla lisa  $\varnothing 1" \times 41cm @ 30cm \text{ inc/}$  canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es  $0.20m$ , por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada  $\varnothing 1/2" \times 95cm @ 76cm \text{ inc/}$  canastilla electrosoldada



*Javier*  
Javier Alberto Contrasto Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 702



**Agua Potable y Alcantarillado:**

El proyecto planteado en el Cercado de Tumbes del Distrito de Tumbes, consta del (Reemplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa).

**Para las redes de agua potable**, se ha propuesto el reemplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. Además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto. Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

**Para las redes de alcantarillado:** se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de

*[Handwritten signature]*  
Javier Alvarado Vicos  
Ingeniero Civil  
CIP 24101R



concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro. Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto. Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas

Se precisa que para determinar la propuesta técnica se ha coordinado con la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien En primer lugar emitió El OFICIO N° 587-2020-UESST-GG con fecha 05 de noviembre del 2020, cuyo asunto es el estado situacional de redes existentes de agua potable y alcantarillado en el cercado del Distrito de Tumbes, dando como recomendación el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado cuya antigüedad es mayor a 20 años, además precisa que las redes deben ser de material de PVC. Reemplazando alguna red existente de otro material. Se anexa el documento en el expediente técnico.

A demás de lo anteriormente señalado el expediente técnico del componente de saneamiento ha sido aprobado por la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien ha emitido la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DEL PROYECTO EN MENCIÓN. Mediante el OFICIO N°327-2021-UESST-GG. Se anexa el documento en el expediente técnico.


El planteamiento de este tipo de pavimento y sus componentes, ha comprendido los siguientes aspectos:

Mejores materiales y mejor comportamiento estructural para las características del tránsito a circular por la vía. Se menciona que la calidad del suelo de fundación en las zonas de la Calles Jorge Herrera no es buena y se encuentra en una zona donde el nivel freático se encuentra muy superficial, por lo que se requiere un mejoramiento del suelo.

Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.). Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas: pavimento adoquinado, pavimento de tratamiento bicapa, o pavimento de imprimación reforzada, etc. La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el reglamento nacional de edificaciones, para las características y categorías de las vías intervenidas.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIOS 701



  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018





**1.5. CUADRO RESUMEN DE METAS**


COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO, SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.

RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

**CALLE JORGE HERRERA: TRAMO CA. MAYOR NOVOA HASTA CA. 24**  
**DE JULIO**

Vía total	282.87M – Area 1805.77 m2
Sección típica	6.10 m en promedio y variable en diferentes tramos
Losa de rodadura	Concreto f'c=280 kg/cm2 e=0.20m

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico



**CALLE MAYOR NOVOA: TRAMO CA. BOLÍVAR HASTA CA. NAVARRETE**

Vía total	177.81M – Area 1766.20 m2
Sección típica	10.20 m en promedio y variable en diferentes tramos
Losa de rodadura	Concreto f'c=280 kg/cm2 e=0.20m

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

Código	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1.03.02</b>	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>		
1.03.02.01	LOSA DE RODADURA, CONCRETO F' C=280 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS	m2	3,571.97
1.03.02.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	m	98.98
1.03.02.03	UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F' C=280 KG/CM2	m3	11.14
1.03.02.04	CURADO DE LOSA DE RODADURA	m2	3,571.97
<b>1.03.03</b>	<b>JUNTAS</b>		
1.03.03.01	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm	m	1,643.50
1.03.03.02	JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA	m	1,004.50
1.03.03.03	JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA	m	639.00
1.03.03.04	JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1"	m	973.17



*Javier Albert Carrasco Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



**COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO (AGUA) POTABLE Y ALCANTARILLADO). SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.**



**REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:**

En el sistema de agua potable a rehabilitar se están considerando la instalación de tuberías de diámetros de **90mm**, (290.50ml) ,**160mm** (178.11 ml) y **315mm** (174.92 ml) **PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10**, ancho de zanja 0.80-1.00m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal. Su ubicación será la misma de las redes actualmente existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
<b>2.02.02</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA</b>		
2.02.02.01	Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90mm incl. anillo + 2% desperdicios	m	290.50
2.02.02.02	Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160mm incl. anillo + 2% desperdicios	m	178.11
2.02.02.03	Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315mm incl. anillo + 2% desperdicios	m	174.92
2.02.02.04	Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90mm NTP 1452	m	290.50
2.02.02.05	Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160mm NTP 1452	m	178.11
2.02.02.06	Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 315mm NTP 1452	m	174.92

En el sistema de agua potable también se considerarán 58 conexiones domiciliarias, **37 und.** de **90mm** con salida de 1/2" y **21 und.** De **160mm** con salida de 1/2", todas con micro medidor.

**EMPLAMES**

Los puntos de empalme requeridos, para el sistema de agua potable están indicados en los planos (**EAP-01 y EAP-02**), los cuales tendrán la misma característica de las redes, **PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10**. Estos empalmes serán de diámetro (75mm,90mm, 110mm, 160mm y 315mm) ancho de zanja 0.80-1.00 m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
<b>2.02.08</b>	<b>EMPLAMES A RED EXISTENTES Y OTROS</b>		
2.02.08.01	Empalme c/ inserción de tubería a líneas de agua potable DN 75mm	und	3.00
2.02.08.02	Empalme c/ inserción de tubería a líneas de agua potable DN 90mm	und	1.00
2.02.08.03	Empalme c/ inserción de tubería a líneas de agua potable DN 110mm	und	1.00
2.02.08.04	Empalme c/ inserción de tubería a líneas de agua potable DN 160mm	und	1.00
2.02.08.05	Empalme c/ inserción de tubería a líneas de agua potable DN 315mm	und	2.00

**VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO**

También se está considerando reponer las 05 válvulas compuerta cuya Norma es **NTP 350.102:2001**, Su ubicación será la misma que la de los elementos del sistema existente.

*Javier Alberto Carrasco Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

10/10/00



ACCESORIOS (VALVULAS)	UBICACIÓN	COORDENADA "E"	COORDENADA "N"
2) VÁLVULA 90 mm	Calle Jorge.H	560164,64	9606012,84
2) VÁLVULA 160 mm	Calle Mayor.N	559949,74	9605656,10
1) VÁLVULA 315 mm	Calle Mayor.N	559804,82	9605747,54



**Fuente:** PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA POTABLE CALLE JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA (LAMINA DAAP-01 Y 02)

**Nota:** coordenadas en sistema UTM WGS84



**1.6. RESUMEN DE PRESUPUESTO.**

<b>RESUMEN DEL PRESUPUESTO</b>			
<b>PROYECTO:</b>	"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"		
<b>UBICACIÓN:</b>	TUMBES - TUMBES - TUMBES- CALLES DEL CERCADO DE TUMBES		
<b>RESPONSABLE:</b>	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES		
<b>FECHA:</b>	30 ABRIL 2022		
<b>COMPONENTE</b>	<b>SUB PRESUPUESTO</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	
01	"PAVIMENTO RIGIDO"	S/ 913,453.40	
02	"CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO"	S/ 836,892.08	
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/ 1,750,345.48</b>	
	GASTOS GENERALES	10.00 % C.D. aprox. segun desagregado	S/ 175,034.55
	UTILIDAD	5.00 % C.D.	S/ 87,517.27
<b>SUB TOTAL</b>		<b>S/ 2,012,897.30</b>	
	IGV	18.00%	S/ 362,321.51
<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>		<b>S/ 2,375,218.81</b>	
	SUPERVISION DE OBRA	S/ 142,513.13	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>		<b>S/ 2,517,731.94</b>	

**1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA**

La modalidad de ejecución de la obra es por contrata.

*Javier Albert Carrasco Viera*  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018

8/24/00




### 1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de la obra será por Precios Unitarios.



### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución es (120) Ciento Veinte días Calendarios, se entiende sin deducciones por días festivos, feriados, etc. comenzando a regir dicho plazo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la ley de Contratación del Estado.



### 1.10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.



### 1.11. MONITOREO ARQUEOLÓGICO

La persistencia de los daños ocasionados por el FEN 2017, se debe que hasta la fecha no existe un solo proyecto, que contemple la solución integral de pistas. Los proyectos y/o actividades ejecutadas anteriormente, solo han servido como paliativo para solucionar fugazmente y/o temporalmente el problema de intransitabilidad en que vive la población del Distrito de Tumbes, debido al mal estado de la pista, como consecuencia del inadecuado mantenimiento o daños por fenómenos naturales.

Los pobladores del Sector del Barrio San José, a través de sus autoridades ediles, han venido solicitando estos últimos años el mejoramiento y reconstrucción de las vías de su localidad, que son fuente de ingreso económico, turístico y permiten la intercomunicación entre localidades, por lo que el presente proyecto consta de mayor resiliencia para los componentes y/o estructuras frente a ocurrencia de posibles fenómenos:

#### DETALLE DE COMPONENTES:

**1. Pavimento Rígido:** En el proyecto se planteó la carpeta de rodadura a nivel de pavimento rígido en las Calles Jorge Herrera y Mayor Novoa, con una sub base granular de 20 cm y una losa de rodadura de 20 cm de espesor  $F'C= 280$  KG/CM<sup>2</sup>, en un total de 3,571.97 m<sup>2</sup>, para mejorar el comportamiento estructural para las características del tránsito a circular por la vía.

Albert Carrasco Vara  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



Para el proyecto se tomará en cuenta la pendiente natural del pavimento sumado con el bombeo de 1.5%, para que no solo asegure el libre tránsito de las aguas, sino que se mantenga las condiciones de drenaje sin afectación a la estructura del pavimento, el pavimento proyectado funcionará como vía canal evacuando sus aguas al punto más bajo de la zona el cual desemboca en la calle 24 de Julio tal como se muestra en la siguiente imagen:

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMIN. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 696



*Javier Albert Carrasco Viera*  
Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

Se precisa que la inversión es una IRI corresponde el procedimiento según DS 007-2018-MC, probación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA), conjuntamente con las regulaciones sobre las



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 695

acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de Cultura, aplicables a las intervenciones que se ejecuten el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Apruébese el Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA), conjuntamente con las regulaciones sobre las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de Cultura, aplicables a las intervenciones que se ejecuten el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que como anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo



### 1.12. MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



#### Objetivos

- El estudio de Impacto Ambiental tiene por objetivo principal de identificar, predecir, y comunicar los posibles impactos ambientales negativos de la zona a intervenir como producto básicamente de la ejecución de las obras.
- Determinar los impactos ambientales que se puedan generar durante las etapas de construcción y operación del proyecto.
- Recomendar las medidas preventivas y correctivas para mitigar los impactos negativos, es decir la propuesta de un Plan De Manejo Ambiental, el cual consta de planes de mitigación, planes de monitoreo, planes de contingencia, planes de educación ambiental.

#### Metas

Crear las condiciones para el restablecimiento y mantenimiento del equilibrio entre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para el desarrollo nacional con el fin de alcanzar una calidad de vida compatible con la dignidad humana.

Realizado el diagnóstico de factores ambientales y las acciones humanas que se generan en la cristalización del proyecto, se procedió a la construcción de la matriz de interacción y la calificación como se indica en la tabla siguiente.

#### Conclusiones

- La construcción de Infraestructura vial no se afectará restos arqueológicos o patrimonios culturales en el ámbito del proyecto.
- El proyecto va a lograr un servicio de mejora de Bienestar de la población,

*Javier Albert Catrasco Viera*  
Javier Albert Catrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



que permitirá el mejor desarrollo de pequeños negocios existentes en la zona (Internet, Bodegas, etc.), servicios generales y la mejora socioeconómica de la población.

- En general, los impactos negativos causados por el proyecto en el ambiente físico, biológico y socioeconómico; pueden catalogarse de menor nivel y ser contrarrestados o evitados, con la implementación de las medidas de prevención, mitigación y control ambiental contemplados en un Plan de Manejo Ambiental.

Para cumplir con este propósito, se ha elaborado un plan que contempla medidas de mitigación y monitoreo de actividades, que deben ser aplicados en las etapas de construcción, operación, mantenimiento.



Además, se tendrá en cuenta para el tema de seguridad, **Las Resoluciones Ministeriales N°s 972-2020/MINSA y 905-2020/MINSA**, que aprobaron los

“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo

de exposición a SARS-CoV-2”; y, la Directiva Sanitaria N° 122-2020/MINSA/CDC “Directiva

Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19).

Además, se tendrá en cuenta el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción

**DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR**



### 1.13. VALOR REFERENCIAL DE OBRA

El presupuesto del proyecto tiene un costo de: **S/ 2,517,731.94** (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 94/100 SOLES) Incluido IGV 18%, 10% de Gastos Generales y 5% de Utilidad, y 6% de supervisión, siendo los componentes del proyecto son:

Componente	TOTAL (S/)
EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19)	2,375,218.81
SUPERVISIÓN	142,513.13
<b>TOTAL</b>	<b>2,517,731.94</b>

*Javier Carrasco*  
 Javier Albert Carrasco Viera  
 Ingeniero Civil  
 CIP 241018



En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas subpartidas; los desagregados de gastos generales, supervisión PDF y versión editable.

**Gobierno Regional Tumbes**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMINIST. DOCUMENTARIA**  
FOLIO N°... 693



**1.14. DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

**GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION**

OBRA	"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"							
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES				Tiempo Ejecución 120 días - Calendario -4 MESES			
LUGAR	CALLES DEL CERCADO DE TUMBES				Abr-2022			
	MONEDA	CANTIDAD	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	SUB TOTAL	TOTAL
<b>Personal Técnico, Administrativo y Otros</b>								
Ingº Supervisor de Obra	s/.	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00
Ingº Especialista de Calidad	s/.	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00
Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo	s/.	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00
Ing. Especialista ambiental	s/.	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00
01 Técnico Topografo	s/.	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
01 Ayudante de Topografo	s/.	1.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	7,200.00
Alquiler de Camioneta	s/.	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00
Alquiler de Equipo Topografico	s/.	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
Viaticos (comidas)	s/.	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00
Utiles de Oficina	s/.	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00
Impimentos de Seguridad personal	s/.		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00
Alquiler de Oficina	s/.		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
Control de calidad								
Ensayos de proctor, granulometrico, EMS, CBR	s/.		1,656.56	1,656.56			3,313.13	3,313.13
Ensayos de	s/.						0.00	0.00
Probetas y diseño de mezclas	s/.		800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00
Copias de Documentos y Planos	s/.		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00
LIQUIDACION	s/.		8,000.00				8,000.00	8,000.00
<b>Gastos programados por meses</b>			<b>34,456.56</b>	<b>34,456.56</b>	<b>32,800.00</b>	<b>32,800.00</b>		
							<b>Sub Total s/.</b>	<b>142,513.13</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (NGS):</b>		<b>TOTAL s/.</b>	<b>Sub Total s/.</b>	<b>142,513.13</b>			<b>142,513.13</b>	<b>142,513.13</b>
<b>% GSL -</b>		<b>Σ GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID</b>		<b>Sub Total s/.</b>	<b>142,513.13</b>		<b>142,513.13</b>	<b>142,513.13</b>
		<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>		<b>2,375,218.81</b>			<b>2,375,218.81</b>	<b>2,375,218.81</b>
<b>% GSL -</b>				<b>6.00%</b>				



*Javi Alberto Carrasco Viera*  
Javi Alberto Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



**1.15. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES**

OBRA : "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UBICACIÓN: CALLES DEL CERCADO DE TUMBES  
FECHA DE PRECIOS: ABRIL, 2022



ANALISIS DE GASTOS GENERALES

<b>1.00</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>	(No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)	
<b>1.01</b>	<b>GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:</b>		S/.
	Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.)		1,000.00
	Visitas a la zona de ejecución de la Obra		926.19
	<b>Fianzas: Contratación</b>		
	Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1,137.24
	Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1,705.86
	Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales		3,411.69
	<b>Seguros: Contratación</b>		
	Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		4,975.39
	Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra)		852.93
	Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores		400.00
	<b>Expediente:</b>		
	Elaboración de la Propuesta		1,200.00
<b>1.02</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS VARIOS:</b>		
	Pagos para Autorización Municipal, Derechos de Trámite y Control, Carta Fianza		2,274.48
	Tasa de aplicación al SENCICO		4,025.79
	Otros Gastos Financieros u Obligaciones Fiscales		300.00
	Pago por derecho de tramite PMA infraestructura pre existente		2,000.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS :</b>		<b>24,209.57</b>



<b>2.00</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>	(Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)	
<b>2.01</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA:</b>		
	<u>Personal:</u>		
	Residente Obras - Ing. Civil	1.00 x 100% x 4 meses	32,000.00
	Especialista de Calidad -Ing. Civil	1.00 x 100% x 4 meses	16,000.00
	Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo	1.00 x 100% x 4 meses	16,000.00
	Ingeniero Especialista ambiental	1.00 x 100% x 4 meses	16,000.00
	Especialista en Arqueología (Responsable de elaborar PMA)	1.00 x 100% x 1 meses	4,000.00
	Especialista en Asistencia Medica	1.00 x 100% x 4 meses	10,000.00
	Maestro de Obras (OG)	1.00 x 100% x 4 meses	12,000.00
	Topografo (OG)	1.00 x 25% x 0 meses	0.00
	Ayudante de Topografia (OG)	1.00 x 25% x 0 meses	0.00
	Almacenero	1.00 x 100% x 4 meses	8,000.00
	Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardiaia :		
	Guardiania (OG)	1.00 x 100% x 4 meses	7,200.00
	Seguros: Montos Estimados		1,277.31
	Aiq. de Camioneta 4x4incl. Combustible y chofer (doble cabina)	1.00 x 50% x 4 meses	6,000.00
	<u>Útiles de Oficina, Amortización de Equipos:</u>		
	Oficinas incl. Mobiliario	700 100% 4 meses	2,800.00
	Equipos de Cómputo, calculadoras, impresoras etc.	200 100% 4 meses	800.00
	Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc.(OG)	200 100% 4 meses	800.00
	Útiles de Oficina	200 100% 4 meses	800.00
	<u>Mantenimiento de Servicios para la obra y Oficina :</u>		
	Servicio de Electricidad	200 1 4 meses	800.00
	Servicio de Telefonía e Internet	200 1 4 meses	800.00
	Adquisición de agua en Bidon	200 1 4 meses	800.00
	Estudio para calidad de obra (Diseño de mezcla, probetas, proctor, granulometria y otros)		
	- Ensayo de Compresion de Testigos	8.00 S/30.00 Precio	240.00
	- Ensayo de Compactacion	2.00 S/90.00 Precio	180.00
	- Ensayo de Granulometria	2.00 S/600.00 Precio	1,200.00
	- Ensayo de Diseño de Mezcla	2.00 S/800.00 Precio	1,600.00



*Javier Carrasco Viera*  
Javier Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 691**

000691

<b>2.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA</b>				
	<u>Sueldos, Bonif. y Benef. Personal Administrativo:</u>	<u>Cent.</u>	<u>Jornada</u>	<u>Periodo</u>	<u>\$/</u>
	Contador	1.00	x 20%	x 4 meses	4,000.00
	Secretaria	1.00	x 20%	x 4 meses	2,000.00
	<u>Local - Oficina Principal</u>	<u>Monto</u>	<u>Factor</u>	<u>Periodo</u>	<u>\$/</u>
	Depreciación o Alquiler de Local Central o/mobiliario	800	50%	4 meses	1,600.00
	<u>Útiles de Oficina - Amortización de Equipos:</u>				
	Útiles de Oficina	300	100%	4 meses	1,200.00
	Equipos de Cómputo, Software, calculadoras, plotter, etc.	200	100%	4 meses	800.00
	Servicios de Fotocopiado, Video, foto, Fax, etc.	200	100%	4 meses	800.00
<b>2.03</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>				
	Fianzas: Renovaciones				375.89
	Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo				751.78
	Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales				
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES :</b>				<b>150,824.98</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES (1 y 2):</b>				<b>175,034.55</b>
	<b>% DEL COSTO DIRECTO</b>				<b>10.00%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES :</b>				<b>10.00%</b>

### 1.16. CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL DE LA IRI



Se presenta el Cronograma Valorizado mensual.

COMPONENTES	CRONOGRAMA DE INVERSIÓN (SOLES)				
	2022				
	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
OBRA	485,094.78	368,260.61	746,842.83	775,020.59	<b>2,375,218.81</b>
SUPERVISIÓN 6%	34,456.57	34,456.56	32,800.00	40,800.00	<b>142,513.13</b>
<b>Total</b>	<b>519,551.35</b>	<b>402,717.17</b>	<b>779,642.83</b>	<b>815,820.59</b>	<b>2,517,731.94</b>
PORCENTAJE	20.63%	16.00%	30.97%	32.40%	100.00%



*Javier A. Contreras Viera*  
Ingeniero Civil  
CIP 241813

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the top left corner of the page.

