


008253



Steel Design (Track 2) Beam 261 Select 1

| MEMBER 261 | | AISC SECTIONS | | Y | PROPERTIES |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| DESIGN CODE * | | ST TUB20203 | | | IN CMS UNIT |
| AISC-1989 * | | | | | AX = 8.19 |
| | | | | | AY = 3.65 |
| | | | | | AZ = 3.65 |
| | | | | | SY = 11.47 |
| | | | | | SZ = 11.47 |
| | | | | | RY = 1.89 |
| | | | | | RZ = 1.89 |
| | | <---LENGTH (M)= 1.50 ---> | | | |
| PARAMETER | | 0.1 (KNS-METRE) | | STRESSES | |
| IN KNS CMS | | LS | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y= | 53.03 | LS | | FA | 125.07 |
| KL/R-Z= | 53.03 | LS | | fa | 25.14 |
| UNL | 159.35 | LS | | FCI | 163.82 |
| CB | 1.00 | | | FTI | 163.82 |
| CMY | 0.85 | | LS LS | FCY | 163.82 |
| CMZ | 0.85 | | LS LS | FTY | 163.82 |
| FYLD | 24.82 | | LS LS LS | fbr | 10.81 |
| NSF | 1.00 | | | fbv | 3.85 |
| DFF | 0.00 | | | Fey | 375.38 |
| dfz | 0.00 | | | Fez | 375.38 |
| | | | | FV | 59.28 |
| | | | | fv | 0.92 |
| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS 20.59 C | AISC- H1-1 0.04 | 2.825E-01 0.12 | 8 0.00 | | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

G.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21948425

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.R. N° 61778

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

Diseño de tijeras (e) TUB 2"x2"x3/16"

GUIDO GUSTAVO ROMAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

10/10/10

10/10


10/10

10/10

10/10

10/10

10/10



CONFORME

Steel Design (Track 2) Beam 151 Select 1

| MEMBER 151 | | Y | PROPERTIES | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| AISC SECTIONS | | | IN CMS UNIT | | |
| DESIGN CODE | AISC-1989 | | AX = 8.19 | | |
| | | | AY = 3.65 | | |
| | | | AZ = 3.65 | | |
| | | | SY = 11.47 | | |
| | | | SZ = 11.47 | | |
| | | | RY = 1.89 | | |
| | | | RZ = 1.89 | | |
| <---LENGTH (M)= 1.76 ---> | | | | | |
| PARAMETER | | 0.1 (KNS-METRE) | | | |
| IN KNS CMS | | L14 | STRESSES | | |
| | | | IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y | 93.34 | L14 | L15 FA = 149.93 | | |
| KL/R-Z | 93.34 | | fa = 7.04 | | |
| UNL | 176.01 | L14 | FCZ = 163.82 | | |
| CB | 1.00 | | FTZ = 163.82 | | |
| CMY | 0.85 | L14 | FCY = 163.82 | | |
| CMZ | 0.85 | L19 | FTY = 163.82 | | |
| FYLD | 24.82 | L7 | fbr = 2.89 | | |
| NSF | 1.00 | | fby = 16.99 | | |
| DFF | 0.00 | | Fey = 121.18 | | |
| dff | 0.00 | | Fer = 121.18 | | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | FV = 99.28 | | |
| | | | fv = 0.27 | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | ANIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULI/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| 6.42 I | AISC- H2-1 | 1.740E-01 | 8 | | |

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

G.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI Nº 21540125

David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Juan José Contreras
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 11111

Edward Cerón
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778

Luis Abel Jara
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP Nº 038894

Guido Rojas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 30692


1990

1990

1990

1990

✓ Cobertura 7




David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria Luisa Carballo
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21540425

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (a) W12X26



Luis Abel Jara
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP Nº 038894

Juan José Contreras
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 148591

Edward Ceron
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. Nº 61778

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 30892

12/20/2013

12/20/2013

12/20/2013

12/20/2013

12/20/2013

12/20/2013

12/20/2013

12/20/2013

Steel Design (Track 2) Beam 71 Select 1


| MEMBER 71 | | Y | PROPERTIES | | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| IN INCS CMS | | | IN CMS UNIT | | |
| MEMBER 71 | UP | | AX = 48.82 | | |
| DESIGN CODE | UP W12X26 | --2 | AY = 18.13 | | |
| AISC-1989 | | | AZ = 21.21 | | |
| | | | SY = 87.44 | | |
| | | | SZ = 541.04 | | |
| | | | RY = 3.84 | | |
| | | | RZ = 13.11 | | |
| ***** | | | | | |
| <---LENGTH (M) = 2.20 ---> | | | | | |
| ***** | | | | | |
| PARAMETER | | 29.7 (KNS-METRE) | L12 STRESSES | | |
| IN INCS CMS | | | IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 26.03 | | L12 | | |
| KL/R-Z= | 7.62 | | L12 | | |
| UNL | = 200.00 | | L12 | | |
| CB | = 1.00 | | L12 | | |
| CMY | = 0.85 | | L12 | | |
| CMZ | = 0.85 | +L8 L8 | L12 | | |
| FYLD | = 24.82 | L8 L8 L12 | L12 | | |
| NSF | = 1.00 | | L12 | | |
| DFF | = 0.00 | 22.2 | L12 | | |
| dff | = 0.00 | | L12 | | |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | ANIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 9.927E-01 | 14 | | |
| 18.17 C | -12.95 | 13.69 | 2.20 | | |



David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

- **Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (b) W6X8.5**



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Juan José Contreras
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Edward Cerón Torres
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Luis Abel Jara Marin
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

000000
000000

11

000000

000000

000000

Steel Design (Track 2) Beam 197 Select 1

| MEMBER 197 | | AISC SECTIONS | ST | W6X9.5 | Y | PROPERTIES IN CMS UNIT |
|-------------|-----------|-----------------|----|--------|---|--|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | | | | | AX = 16.26 AY = 5.85 AZ = 6.63 SX = 16.55 SZ = 83.78 RY = 2.26 RZ = 6.18 |
| PARAMETER | | 0.6 (KNS-METRE) | | L/S | | STRESSES IN NEWTON MMS |
| KL/R-Y | 44.90 | + | | | | FA = 148.93 f _a = 4.49 |
| KL/R-Z | 16.19 | + | | L/S | | FCD = 148.93 FCD = 148.93 |
| UNL | 139.00 | | | L/S | | FCY = 186.16 FCY = 186.16 |
| CB | 1.00 | + | | L/S | | F _{ty} = 7.21 F _{ty} = 0.80 |
| CMY | 0.85 | | | L/S | | F _y = 537.81 F _e = 4026.80 |
| CMZ | 0.85 | + | | L/S | | F _v = 95.28 F _v = 0.41 |
| FYLD | 24.82 | | | L/S | | |
| NSF | 1.00 | | | | | |
| DFF | 0.00 | | | | | |
| dff | 0.00 | | | | | |

| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
|---|---------|---------|----------|----------|-----|
| AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z | |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | |
| PASS | AISC- H2-1 | 0.280E-02 | 8 | |
| 7.29 T | -0.01 | 0.60 | 0.00 | |




CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21846425

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.A.P. N° 61778

- Diseño de vigueta (c) TUB 6"x2"x3/16"



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30682

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10


Steel Design (Track 2) Beam 154 Select 1

| MEMBER 154 | | AISC SECTIONS | | STUB20203 | | DESIGN CODE | | AISC-1989 | | LENGTH (M) = 3.00 | | PROPERTIES | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|--------|-------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|-----|------|
| IN KNS | | IN CMS | | IN KNS | | IN CMS | | IN KNS | | IN CMS | | IN CMS UNIT | | | |
| AX | 0.19 | AY | 3.65 | AZ | 3.65 | SY | 11.47 | SZ | 11.47 | RY | 1.89 | RZ | 1.89 | | |
| 0.1 (KNS-METRE) | | | | | | | | | | | | STRESSES | | | |
| KL/R-Y | 53.03 | KL/R-Z | 53.03 | UNL | 300.00 | CB | 1.00 | CMY | 0.85 | FYLD | 24.82 | NSF | 1.00 | DFF | 0.00 |
| FA | 148.93 | fa | 0.05 | FCE | 148.93 | FTZ | 148.93 | FCY | 148.93 | FTY | 148.93 | fbz | 10.57 | fby | 0.23 |
| Fey | 375.38 | Fez | 375.38 | Fv | 99.28 | fv | 0.47 | ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | | | | | | | CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO | | | |
| AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z | | | | | | | | | | | |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | | | | | | | C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | | | | | | | | | | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | | | | | | | | | | | |
| PASS | AISC- H2-1 | 7.28E-02 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 0.04 T | -0.00 | 0.12 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |



CONFORME

- Diseño de tijera (e) TUB 2"x2"x3/16"



Juan José Contreras
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Edward Cerón Torres
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

David Hecor Torres Puente
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30392

Luis Abel Jara Marin
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Handwritten text in blue ink, possibly a signature or name.


Handwritten text in yellow ink, possibly a date or number.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

008246

| | TEATINAS METÁLICAS | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | Columnas Metálicas | Viguetas | Vigas | Tijeral | |
| Teatina 1 - Corredor Técnico Salida a Patio de Maniobras | TUB 4"x4"x5/16" | TUB 3"x2"x3/16" | TUB 8"x4"x5/16" | Brida Superior e inferior | - |
| | | | TUB 8"x2"x3/16" | Montantes y diagonales | - |
| Teatina 2 | TUB 3"x3"x1/4" | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 4"x2"x3/16" | Brida Superior e inferior | TUB 2"x2"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 3 | TUB 4"x4"x1/4" | TUB 2"x2"x1/4" | - | Brida Superior e inferior | TUB 2"x2"x1/4" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x1/4" |
| Teatina 4 | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 2"x2"x3/16" | Brida Superior e inferior | TUB 2"x2"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 5 | TUB 3"x3"x1/4" | TUB 4"x2"x1/4" | TUB 8"x3"x1/4" | Brida Superior e inferior | TUB 4"x3"x1/4" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 6 | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 2"x2"x3/16" | Brida Superior e inferior | TUB 2"x2"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 7 | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 2"x2"x3/16" | Brida Superior e inferior | TUB 2"x2"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 8 | TUB 4"x4"x1/4" | TUB 4"x2"x1/4" | TUB 4"x2"x1/4" | Brida Superior e inferior | TUB 3"x2"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 9 | TUB 3"x3"x1/4" | TUB 2"x2"x3/16" | TUB 3"x3"x1/4" | Brida Superior e inferior | TUB 3"x2"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |
| Teatina 10 | TUB 4"x4"x1/4" | TUB 4"x2"x3/16" | TUB 8"x3"x1/4" | Brida Superior e inferior | TUB 4"x3"x3/16" |
| | | | | Montantes y diagonales | TUB 2"x2"x3/16" |



CONFORME

Figura: Modelo 3D de la teatina 1

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21949425

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 38892

01/15/2008

1/15/08

1/15/08

1/15/08

1/15/08

1/15/08




Figura: Modelo 3D de la teatina 2




Figura: Modelo 3D de la teatina 3

CONFORME

Juan José Contreras

JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

David Hecor Torres
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria Luisa Carabajo Muñoz
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21548425

Edward Cerón Torres
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61778

Luis Abel Jara Marín
 ING. LUIS ABEL JARA MARÍN
 Reg. CIP N° 038894

Guido Gustavo Rojas Salas
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30642

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000





Figura: Modelo 3D de la teatina 4



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI Nº 21546423

CONFORME

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Figura: Modelo 3D de la teatina 5

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. Nº 61778



eng. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP Nº 030804

JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 148591

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 30892

1944

1944

1944

1944

1944

Figura: Modelo 3D de la teatina 6





Figura: Modelo 3D de la teatina 7



CONFORME

Figura: Modelo 3D de la teatina 8

Juan Contreras
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

David Torres
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

Maria Luisa Carballo
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21548428

Edward Cerón
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61778

Luis del Jara
 LUIS DEL JARA MARIN
 Reg. CIP N° 036894

Guido Rojas
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

11/2/00



11/2/00

11/2/00

008242





Figura: Modelo 3D de la teatina 9



[Signature]
 ARG. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

Figura: Modelo 3D de la teatina 10

12.2.1 Normas utilizadas

Se ha considerado el uso de las siguientes normas:

- ✓ Norma de Estructuras Metálicas E090 RNE
- ✓ Norma de cargas E020 RNE
- ✓ ANSI-AISC 360-10, AISC 1989

12.2.2 Características de la estructura

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consoconsultorsaulgarrido@gmail.com

008241

✓ **Acero estructural**

Perfiles tubulares ASTM A500 Gr B (ANSI/AISC 360-10)

Esfuerzo de fluencia $f_y = 3160 \text{ kg/cm}^2$

Módulo de elasticidad $E_s = 2039432.43 \text{ kg/cm}^2$

Planchas metálicas ASTM A36

Esfuerzo de fluencia $f_y = 2549 \text{ kg/cm}^2$

Módulo de elasticidad $E_s = 2141404.05 \text{ kg/cm}^2$

Soldadura Electrodo AWS E-70XX

Pernos estructurales, de acero, tratados térmicamente, de resistencia mínima a la tracción 830-725 MPa, ASTM A325.



12.2.3 Resumen de cargas

Carga muerta:

Cobertura: 15 kg/m²


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

Carga viva:

Sobrecarga de la cobertura = 30 kg/m²

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LOISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425

Carga de viento (W):

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación (75 km/h), en este caso el Hospital de Apoyo Sihuas se ubica según el mapa eólico del Perú en la curva de velocidad de viento de 55 km/h. (Ver mapa eólico adjunto).

$$V_h = 75 * (5.3/10)^{0.22}$$


$$V_h = 65 \text{ Km/h}$$

$$P_v \text{ barlovento} = 0.005 * 0.8 * (65)^2 = 16.90 \text{ kgf/m}^2$$


$$P_v \text{ sotavento} = 0.005 * -0.6 * (65)^2 = -12.67 \text{ kgf/m}^2$$

$$P_h \text{ Superf. Inclinado barlovento} = 0.005 * 0.7 * (65)^2 = + 14.78 \text{ kgf/m}^2$$

$$P_h \text{ Superf. Inclinado sotavento} = 0.005 * -0.6 * (65)^2 = -12.67 \text{ kgf/m}^2$$


JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591


Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30602


Page 1

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY

IN SENATE

January 15, 1914

008240



CONFORME

Carga de sismo:

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21840425

$$V = \frac{ZUCS * P}{R}$$

[Signature]
 JUAN JOSE
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

Donde:

Z = Factor de zona

U = Factor de uso e importancia

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30892

S = Factor de suelo

C = Coeficiente de amplificación sísmica

R = Coeficiente de reducción de sollicitación sísmica

| | | |
|-----|------|---|
| Z= | 0.45 | :Zona 3 |
| U= | 1.50 | :Factor de importancia |
| S= | 1.05 | :Suelo Intermedio (S2) |
| R= | 4.00 | : Pórticos metálicos ordinarios arriostrados OCBF |
| Tp= | 0.60 | |
| TL= | 2.00 | |



12.2.4 Combinaciones de carga

Conforme a la Norma E090 Estructuras metálicas del RNE. Para la aplicación del método LRFD, las siguientes combinaciones deben ser investigadas:

- i. 1.4D
- ii. 1.2D+1.6L+0.5Lr
- iii. 1.2D+ 1.6Lr+0.5L
- iv. 1.2D+ 1.6Lr+0.8W
- v. 1.2D+1.3W +0.5L+0.5Lr
- vi. 1.2D±1.0C_{sx}+0.5L
- vii. 1.2D±1.0C_{sy}+0.5L
- viii. 0.9D±1.0C_{Sx}
- ix. 0.9D±1.0C_{Sy}
- x. 0.9D±1.3W

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21346428

ARQ. DAVID HECTOR TORRES FUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Donde:

- D: Carga muerta
- L: Carga viva
- Lr: Carga viva en azotea
- Csx: Carga de sismo en la dirección x
- Csy: Carga de sismo en la dirección y
- W: Carga de viento

✓ **Teatina 1: Corredor Técnico Salida a Patio de Maniobras**

ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X.




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

✓ Teatina 2:

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21349423

[Signature]
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61770

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

1974

1974

1974

1974




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

CONFORME

JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

✓ Teatina 3:

ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

✓ **Teatina 4:**

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21946429

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692
 310

78 1800



10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692
 311

✓ **Teatina 5:**




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

✓ **Teatina 6:**

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.J.P. N° 61778

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 50692

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

Ing. Luis Abel Jara Martín
 Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consortioconsultorsaulgarrido@gmail.com

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

✓ **Teatina 7:**




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

✓ **Teatina 8:**

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61778

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61778

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consortioconsultorsaulgarrido@gmail.com

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 50692

Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

2020

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

[Handwritten Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

[Handwritten Signature]
 JUAN JOSE
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

Teatina 9:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Handwritten Signature]
 EDUARDO CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61779

[Handwritten Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

11000

11000

11000

11000

11000

11000




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

Teatina 10:

Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 117144

EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61778

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consoicoconsultorsaulgarrido@gmail.com

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 20692

000000

000000

000000

000000

000000




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

12.2.5 Resultados

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 3092

Handwritten text at the top left corner, possibly a date or page number.

Handwritten text in the middle left section, possibly a name or title.

Handwritten text in the lower left section, possibly a signature or address.

Faint, illegible text or markings at the bottom right of the page.

Se realizó un análisis sísmico estático cargando la estructura mediante fuerzas concentradas aplicadas en la cobertura metálica en ambas direcciones X, Y.

✓ **Teatina 1:**

| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS | | | | Unidades en Centímetros | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.107 | 1 | 0.107 | 0.107 | 213 | 0.001 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.113 | 1 | 0.113 | 0.113 | 219 | 0.001 | 0.010 |



✓ **Teatina 2:**

| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS | | | | Unidades en Centímetros | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0.122 | 125 | 0.001 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.106 | 1 | 0.106 | 0.106 | 219 | 0.000 | 0.010 |

✓ **Teatina 3:**

[Signature]
ARG. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21946425

[Signature]
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C318° 30692

1958

1958
1958
1958

1958
1958
1958

1958



| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.219 | 1 | 0.219 | 0.219 | 125 | 0.002 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.118 | 1 | 0.118 | 0.118 | 230 | 0.001 | 0.010 |

✓ Teatina 4:

| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.317 | 1 | 0.317 | 0.039 | 50 | 0.001 | 0.010 |
| 1 | 0.278 | 1 | 0.278 | 0.278 | 145 | 0.002 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.185 | 1 | 0.185 | 0.003 | 50 | 0.000 | 0.010 |
| 1 | 0.182 | 1 | 0.182 | 0.182 | 145 | 0.001 | 0.010 |

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



✓ Teatina 5:

| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.083 | 1 | 0.083 | 0.083 | 115 | 0.001 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.155 | 1 | 0.155 | 0.155 | 200 | 0.001 | 0.010 |

CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

✓ Teatina 6: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
Urbanización Palomares Bloque 7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

GUIDO GUSTAVO REJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

CONFORME

051801

Handwritten scribble

Handwritten scribbles

09902 05 10 1990


Handwritten scribbles



| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0.036 | 115 | 0.001 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.021 | 200 | 0.001 | 0.010 |

✓ Teatina 7:



| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.063 | 1 | 0.063 | 0.004 | 40 | 0.0001 | 0.010 |
| 1 | 0.059 | 1 | 0.059 | 0.059 | 110 | 0.0005 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.132 | 1 | 0.132 | 0.017 | 40 | 0.0004 | 0.010 |
| 1 | 0.115 | 1 | 0.115 | 0.115 | 110 | 0.0010 | 0.010 |

ARO. DAVID HECTOR TORRES PUEENTE

CAP. 5776

JEFE DE SUPERVISIÓN

✓ Teatina 8:

CONFORME

| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=6 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.337 | 4.5 | 1.517 | 0.221 | 129 | 0.002 | 0.010 |
| 1 | 0.288 | 4.5 | 1.296 | 1.296 | 243 | 0.005 | 0.010 |

| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=6 | | | |
|---------------------------|----------|---------|------------|----------|---------------|------------|--------------|
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.49 | 5.25 | 2.573 | 0.031 | 87 | 0.000 | 0.010 |
| 1 | 0.484 | 5.25 | 2.541 | 2.541 | 243 | 0.010 | 0.010 |

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 143591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

✓ Teatina 9:

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894



| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.099 | 1 | 0.099 | 0.004 | 40 | 0.0001 | 0.010 |
| 1 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.095 | 115 | 0.0008 | 0.010 |
| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.247 | 1 | 0.247 | 0.035 | 40 | 0.001 | 0.010 |
| 1 | 0.212 | 1 | 0.212 | 0.212 | 115 | 0.002 | 0.010 |

✓ Teatina 10:

| MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS SISMO EN LA DIRECCION X-X | | | | Unidades en Centimetros | | | |
|--|----------|---------|------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 1 | 0.091 | 1 | 0.091 | 0.091 | 110 | 0.001 | 0.010 |
| SISMO EN LA DIRECCION Z-Z | | | | Rd=1 | | | |
| Nivel | Elastico | Rd*0.75 | Inelastico | Relativo | h (entrepiso) | Distorsión | Limite E-030 |
| 2 | 0.132 | 1 | 0.132 | 0.004 | 80 | 0.000 | 0.010 |
| 1 | 0.128 | 1 | 0.128 | 0.128 | 110 | 0.001 | 0.010 |



12.2.6 Diseño de teatinas

✓ Teatina 1

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME
[Signature]
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 20692

4558.0

[Handwritten signature]
 [Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]





Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- **Diseño de Columnas (d) TUB 4"x4"x5/16"**



[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 EDWARD CÉRON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30892


Steel Design (Track 2) Beam 64 Select 1

| MEMBER 64 | | UPT | Y | PROPERTIES | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| DESIGN CODE * | | UP TUB4X4X5 | | IN CMS UNIT | |
| AISC-1989 | | | | AX = 29.74 | |
| | | | | AY = 16.13 | |
| | | | | AZ = 16.13 | |
| | | | | SY = 96.21 | |
| | | | | SZ = 96.21 | |
| | | | | RY = 3.84 | |
| | | | | RZ = 3.84 | |
| <---LENGTH (M) = 1.58 ---> | | | | | |
| 1.9 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | L12 | | L12 | L12 STRESSES | |
| IN KNS CMS | | | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y= | 26.06 | L12 | L12 | FA = 139.51 | |
| KL/R-Z= | 26.06 | | | fa = 1.85 | |
| UNL | = 158.00 | L12 | | FCZ = 163.82 | |
| CB | = 1.00 | | L12 | FTZ = 163.82 | |
| CMY | = 0.85 | L13 | L12 | FCY = 163.82 | |
| CMZ | = 0.85 | | | FTY = 163.82 | |
| FYLD | = 24.82 | | L12 | fbr = 22.60 | |
| NSF | = 1.00 | | | fby = 4.14 | |
| DFE | = 0.00 | -0.1 | | Fey = 1554.52 | |
| dff | = 0.00 | | | Fez = 1554.52 | |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| FV = 99.28 | | | | | |
| fv = 1.51 | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 1.76SE-01 | 12 | | |
| 5.50 C | -0.36 | -1.95 | 1.58 | | |



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

- Diseño de vigueta (a) TUB 8"x2"x3/16"



David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Juan José Contreras
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Luis Abel Jara
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

Edward Cerón
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692
323

Steel Design (Track 2) Beam 152 Select 1


| | | Y | PROPERTIES | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------|----------|
| | | | IN CMS UNIT | | |
| MEMBER 152 | AISC SECTIONS | | AX = 8.19 | | |
| | ST TUB20203 | | AY = 3.65 | | |
| DESIGN CODE | | | AZ = 3.65 | | |
| AISC-1989 | | | SY = 11.47 | | |
| | | | SZ = 11.47 | | |
| | | | RY = 1.89 | | |
| | | | RZ = 1.89 | | |
| <---LENGTH (M) = 2.71 ---> | | | | | |
| ***** | | | | | |
| PARAMETER | 0.1 (KNS-METRE) | | L12 STRESSES | | |
| IN KNS CMS | L13 | | IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 53.03 | | FA = 125.07 | | |
| KL/R-Z= | 53.03 | | fa = 0.03 | | |
| UNL = | 271.00 | L13 | FCZ = 149.93 | | |
| CB = | 1.00 | L12 L7 | FTZ = 149.93 | | |
| CMY = | 0.85 | | FCY = 163.82 | | |
| CMZ = | 0.85 | L13 L12 | FTY = 163.82 | | |
| FYLD = | 24.82 | | fbr = 5.11 | | |
| NSF = | 1.00 | | fby = 0.12 | | |
| DFF = | 0.00 | | Fey = 375.38 | | |
| dff= | 0.00 | | Fer = 375.38 | | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| FV = 59.28 | | | | | |
| fv = 0.31 | | | | | |
| ***** | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RAIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 3.527E-02 | 12 | | |
| 0.02 C | -0.00 | 0.06 | 2.71 | | |



CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

- **Diseño de vigueta (c) TUB 3"x2"x3/16"**



Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30652
324

008221

Steel Design (Track 2) Beam 215 Select 1


| MEMBER 215 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| DESIGN CODE | | ST TUB20203 | | IN CMS UNIT | |
| AISC-1989 | | | | AX = 8.19 | |
| | | | | AY = 3.65 | |
| | | | | AZ = 3.65 | |
| | | | | SY = 11.47 | |
| | | | | SZ = 11.47 | |
| | | | | RY = 1.89 | |
| | | | | RZ = 1.89 | |
| LENGTH (M) = 2.71 | | | | | |
| PARAMETER | 0.1 (KNS-METRE) | | | L12 STRESSES | |
| IN KNS CMS | L13 | | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y = 53.03 | | | | FA = 148.93 | |
| KL/R-Z = 53.03 | L13 | | | fa = 0.00 | |
| UNL = 271.00 | | L7 | L12 | FCZ = 148.93 | |
| CB = 1.00 | | L12 | L7 | FTZ = 148.93 | |
| CMY = 0.85 | | | | FCY = 163.82 | |
| CMZ = 0.85 | L13 L12 | | | FTY = 163.82 | |
| FYLD = 24.82 | | | L13 L12 | fbr = 5.07 | |
| NSF = 1.00 | | | | fby = 0.11 | |
| DFB = 0.00 | 0.0 | | | Fey = 375.38 | |
| dfb = 0.00 | | | | Fez = 375.38 | |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | FV = 59.28 | |
| | | | | fv = 0.30 | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULI/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- M2-1 | 3.47E-02 | 13 | | |
| 0.00 T | -0.00 | 0.06 | 0.00 | | |



CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

- Diseño de viga (b) TUB 8"x4"x5/16"



Ing Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

Juan José Contreras B.
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30892
325

198600

198600

198600

198600

198600

198600



Steel Design (Track 2) Beam 172 Select 1

| MEMBER 172 | | Y | PROPERTIES |
|------------|----------|----|-------------|
| IN KNS CMS | | IN | CMS UNIT |
| UP | TUB8X4X5 | | AX = 45.87 |
| | | | AY = 32.26 |
| | | | AZ = 16.13 |
| | | | SY = 156.00 |
| | | | SZ = 236.99 |
| | | | RY = 4.16 |
| | | | RZ = 7.25 |

LENGTH (M) = 0.63

| PARAMETER | 1.2 (KNS-METRE) | STRESSES |
|------------|-----------------|---------------|
| IN KNS CMS | L14 | IN NEWTON MMS |
| KL/R-Y | 24.06 | FA = 140.40 |
| KL/R-Z | 13.80 | fa = 0.02 |
| UNL | 62.86 | FCZ = 163.82 |
| CB | 1.00 | FTZ = 163.82 |
| CNY | 0.85 | FCY = 163.82 |
| CNZ | 0.85 | FTY = 163.82 |
| FYLD | 24.82 | fbz = 5.05 |
| NSF | 1.00 | fby = 0.03 |
| DFF | 0.00 | Fey = 1623.94 |
| dff | 0.00 | Fez = 5541.62 |
| | | Fv = 59.28 |
| | | fv = 0.21 |

ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.)

| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|----------|----------|
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | |
|----------------------------|----------------|----------|----------|
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ |
| FX | MY | MZ | LOCATION |
| PASS | AISC- HL-3 | 3.13E-02 | 14 |
| 0.08 C | 0.00 | -1.21 | 0.00 |


[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

CONFORME

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

✓ Teatina 2



eng Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 146591

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

1/20/20


1/20/20

1/20/20

1/20/20

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- **Diseño de Columnas (c) TUB 3"x3"x1/4"**



CONFORME

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.P. N° 61778

[Signature]
Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
GUIDO GUSTAVO BOJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

1



008218

Steel Design (Track 2) Beam 201 Select 1

| | | Y | PROPERTIES | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------|----------|
| | | | IN CMS UNIT | | |
| MEMBER 201 | AISC SECTIONS | | AX = 10.58 | | |
| | ST TUB25253 | | AY = 4.49 | | |
| DESIGN CODE | | | AZ = 4.49 | | |
| AISC-1989 | | | SX = 18.35 | | |
| | | | SZ = 18.35 | | |
| | | | RY = 2.35 | | |
| | | | RZ = 2.35 | | |
| <---LENGTH (M)= 0.50 ---> | | | | | |
| ***** | | | | | |
| 1.5 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | | L8 | STRESSES | | |
| IN KNS CMS | | | IN NEWTON MMS | | |
| -----+L12----- | | | | | |
| KL/R-Y= | 42.61 | L8 | FX = 131.15 | | |
| KL/R-Z= | 42.61 | L12 | fy = 10.45 | | |
| UNL | = 50.40 | | FCZ = 163.82 | | |
| CB | = 1.00 | L12 | FTZ = 163.82 | | |
| CMY | = 0.85 | | FCY = 163.82 | | |
| CMZ | = 0.85 | L8 | FTY = 163.82 | | |
| FYLD | = 24.82 | L12 L13 L13 | fbz = 73.41 | | |
| NSF | = 1.00 | | fbx = 37.77 | | |
| DFE | = 0.00 | 0.5 | Fey = 531.38 | | |
| dfb= | 0.00 | | Fez = 531.38 | | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE | | | | | |
| (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| | | | FV = 99.28 | | |
| | | | fv = 12.65 | | |
| ***** | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| ***** | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 7.583E-01 | 12 | | |
| 11.05 C | 0.69 | 1.35 | 0.00 | | |
| ***** | | | | | |



- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (b) TUB 2"x2"x3/16"

David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME


CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria Luisa Carrajo Muñoz
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21949425

Edward Cerón Torres
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.R. N° 61778

Juan José Contreras Balbaro
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Luis Abel Jara Marín
Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30802



Luis
ING. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Steel Design (Track 2) Beam 138 Select 1

| MEMBER 138 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|
| | | ST TUB20203 | I | IN CMS UNIT | |
| DESIGN CODE | AISC-1989 | | | AX = 8.19 | |
| | | | | AY = 3.65 | |
| | | | | AZ = 3.65 | |
| | | | | SY = 11.47 | |
| | | | | SZ = 11.47 | |
| | | | | RY = 1.89 | |
| | | | | RZ = 1.89 | |
| <---LENGTH (M) = 0.95 ---> | | | | | |
| 0.4 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | IN KNS | CMS | | STRESSES | |
| | | | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y | 53.03 | | L13 | FA = 125.07 | |
| KL/R-Z | 53.03 | | L13 | fb = 0.27 | |
| UNL | 95.07 | | L13 | FCZ = 163.82 | |
| CB | 1.00 | | | FTZ = 163.82 | |
| CMY | 0.85 | | L13 | FCY = 163.82 | |
| CMZ | 0.85 | | L13 | FTY = 163.82 | |
| FYLD | 24.82 | | L12 | fbz = 32.50 | |
| NSF | 1.00 | | | fbx = 4.06 | |
| DFE | 0.00 | 0.0 | | Fey = 375.38 | |
| dfb | 0.00 | | | Fez = 375.38 | |
| | | | | FV = 59.28 | |
| | | | | fv = 1.40 | |
| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 2.253E-01 | 13 | | |
| 0.22 C | 0.05 | 0.37 | 0.00 | | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 23540425

Juan José Contreras Balbaro
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Edward Ceron Torres
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

- **Diseño de viga (a) TUB 4"x2"x3/16"**

Luis Abel Jara Marin
ing Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

11000
11000
11000

11000
11000
11000

11000
11000

11000

11000
11000
11000

11/10/91

11/10/91

11/10/91

11/10/91

11/10/91





Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

CONFORME

- **Diseño de Columnas (b) TUB 4"x4"x1/4"**



- **Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (a) TUB 2"x2"x1/4"**

JUAN JOSE
CONTREERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957

1958
1959

1960
1961

618800

Handwritten notes, possibly a list or table, with some illegible entries.

Handwritten notes, possibly a list or table, with some illegible entries.

Handwritten notes, possibly a list or table, with some illegible entries.

Handwritten notes, possibly a list or table, with some illegible entries.





Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- **Diseño de elemento metálico (a) 2"x2"x3/16"**



CONFORME

[Signature]
JUAN JOSÉ

CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038896

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDUARDO CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30899

008212

Steel Design (Track 2) Beam 175 Select 1

| MEMBER 175 | | AISC SECTIONS | AX = 8.19 |
|---------------------------|-----------|---------------|------------|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | ST TUB20203 | AY = 3.65 |
| <---LENGTH (M)= 0.41 ---> | | | AZ = 3.65 |
| | | | SY = 11.47 |
| | | | SZ = 11.47 |
| | | | RY = 1.89 |
| | | | RZ = 1.89 |

| PARAMETER | 0.1 (KNS-METRE) | L8 | L9 | STRESSES |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------------|
| KL/R-Y | 53.03 | L13 | L8 | FA = 125.07 |
| KL/R-Z | 53.03 | L13 | L8 | fa = 1.56 |
| UNL | 41.25 | L13 | L8 | FCZ = 163.82 |
| CB | 1.00 | L13 | L8 | FTZ = 163.82 |
| CMY | 0.85 | L12 | L13 | FCY = 163.82 |
| CMZ | 0.85 | L12 | L13 | FTY = 163.82 |
| FYLD | 24.82 | L12 | L13 | fbz = 6.01 |
| NSF | 1.00 | | | fbz = 2.06 |
| DFF | 0.00 | | | Fey = 375.38 |
| dff | 0.00 | | | Fez = 375.38 |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | |
| FV = 99.28 | | | | |
| fv = 0.62 | | | | |

| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|----------|----------|
| | ANIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|----------|--|
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | |
| PASS | AISC- H1-3 | 6.170E-02 | 8 | |
| 1.28 C | -0.02 | 0.07 | 0.41 | |



David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria Luisa Carabajo Muñoz
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425

✓ Teatina 5




Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

Guido Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 28892
334

003517


CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

003517

- **Diseño de Columnas (e) TUB 3"x3"x1/4"**

008211



Steel Design (Track 2) Beam 13 Select 1

| MEMBER | 13 | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | ST TUB60603 | | IN CMS UNIT | |
| LENGTH (M) | 0.65 | | | | |
| PARAMETER | 13.4 (KNS-METRE) | | | | |
| IN KNS CMS | | | | | |
| KL/R-Y | 16.68 | L13 | L13 | FA = 143.46 | |
| KL/R-Z | 16.68 | | L7 | fa = 7.97 | |
| UNL | 65.00 | L13 | | FCZ = 163.82 | |
| CB | 1.00 | L13 | L7 | FTZ = 163.82 | |
| CMY | 0.85 | | | FCY = 163.82 | |
| CMZ | 0.85 | | | FTY = 163.82 | |
| FYLD | 24.82 | | L12 | fba = 72.17 | |
| NSF | 1.00 | | | fby = 75.47 | |
| DFF | 0.00 | 0.5 | | Fey = 3795.98 | |
| dff | 0.00 | | | Fez = 3795.98 | |
| | | | | FV = 99.28 | |
| | | | | fv = 24.17 | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | ANIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 9.568E-01 | 15 | | |
| 21.95 C | -9.81 | -9.38 | 0.00 | | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LOISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


Juan José Contreras Balbaro
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.A.P. N° 61770

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692
335

Luis Abel Jara Martin
Reg. CIP N° 038894

- **Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (a) 4"x3"x1/4"**



Steel Design (Track 2) Beam 29 Select 1

| MEMBER 29 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | SI TUB70703 | --- | IN CMS UNIT | |
| LENGTH (2D) = 0.16 | | | | | |
| PARAMETER | 9.7 (KNS-METRE) | | | | |
| KL/R-Y | 14.22 | | L7 | FA = 144.40 | |
| KL/R-Z | 14.22 | | L7 | fa = 6.79 | |
| UNL | 16.00 | | | FCZ = 148.93 | |
| CB | 1.00 | +L13 | L12 | FTZ = 148.93 | |
| CMY | 0.85 | L13 | L12 | FCY = 148.93 | |
| CMZ | 0.85 | L13 | L12 | FTY = 148.93 | |
| FYLD | 24.82 | L12 | | fbz = 48.09 | |
| NSF | 1.00 | | | fby = 65.82 | |
| DFF | 0.00 | | | Fey = 5223.14 | |
| dff | 0.00 | | | Fez = 5223.14 | |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | FV = 95.28 | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | FV = 50.27 | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 8.119E-01 | 7 | | |
| 22.00 C | 11.86 | -9.67 | 0.16 | | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Ing. Luis Joel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

- **Diseño de viga (c) TUB 8"x3"x1/4"**

1990


1991



1992

1993

1994



torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEBLE
 CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



Steel Design (Track 2) Beam 39 Select 1

| MEMBER 39 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| DESIGN CODE | | ST TUB40403 | 1 | IN CHS UNIT | |
| AISC-1989 | | | | AX = 17.97 | |
| | | | | AY = 7.91 | |
| | | | | AZ = 7.91 | |
| | | | | SY = 54.08 | |
| | | | | SZ = 54.08 | |
| | | | | RY = 3.92 | |
| | | | | RZ = 3.92 | |
| | | LENGTH (M) = 2.78 | | | |
| PARAMETER | | 7.8 (KNS-METRE) | L7 | STRESSES | |
| IN KNS CMS | | | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y | = 25.51 | | L15 | FA = 149.53 | |
| KL/R-Z | = 25.51 | +L7 | L15 | fa = 3.72 | |
| UNL | = 278.33 | L7 | L15 | FCZ = 163.82 | |
| CB | = 1.00 | | | FTZ = 163.82 | |
| CMY | = 0.85 | L7 | | FCY = 163.82 | |
| CMZ | = 0.85 | | L14 L15 | FTY = 163.82 | |
| FYLD | = 24.82 | | L14 | fbz = 144.11 | |
| NSF | = 1.00 | | | fbz = 13.01 | |
| DFF | = 0.00 | 0.7 | | Fey = 1622.70 | |
| dfz | = 0.00 | | | Fey = 1622.70 | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | ANIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | |
| PRSS | AISC- H2-1 | 9.840E-01 | 7 | | |
| 6.64 T | 0.70 | 7.75 | 2.78 | | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIALUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21548423

Juan José Contreras
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

Luis Abel Jara Marin
 Ing. Luis Abel Jara Marin
 Reg. CIP N° 038894

- **Diseño de vigueta (b) TUB 4"x2"x1/4"**


Edward Cerón Torres
EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30892

108804

108804
108804
108804

108804
108804
108804



Steel Design (Track 2) Beam 56 Select 1

| MEMBER 56 | | AISC SECTIONS | | Y | PROPERTIES |
|-----------|-----|---------------|----------|---|-------------|
| IN | OUT | IN | OUT | | IN CMS UNIT |
| | | ST | TUB30303 | | AX = 13.03 |
| | | AISC-1989 | | | AY = 5.65 |
| | | | | | AZ = 5.65 |
| | | | | | SY = 20.40 |
| | | | | | SZ = 20.40 |
| | | | | | PY = 2.88 |
| | | | | | PZ = 2.88 |

| PARAMETER | VALUE | UNIT | DESCRIPTION |
|-----------|--------|------|-------------------------|
| LENGTH | 2.43 | M | MEMBER LENGTH |
| KL/R-Y | 34.70 | | EFFECTIVE LENGTH FACTOR |
| KL/R-Z | 34.70 | | EFFECTIVE LENGTH FACTOR |
| UNL | 242.76 | | UNIT LOAD |
| CB | 1.00 | | CORRECTION FACTOR |
| CMY | 0.85 | | CORRECTION FACTOR |
| CMZ | 0.85 | | CORRECTION FACTOR |
| FYLD | 34.82 | | DESIGN STRESS |
| NSF | 1.00 | | DESIGN STRESS FACTOR |
| DFF | 0.00 | | DESIGN STRESS FACTOR |
| dff | 0.00 | | DESIGN STRESS FACTOR |

| MAX FORCE / MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
|--|-------|---------|---------|----------|----------|
| | ANIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | LOCATION/ |
| FX | MY | MZ | LOCATION | |
| PASS | AISC- H1-3 | 6.734E-01 | 7 | |
| 4.69 C | 0.01 | -3.00 | 0.00 | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

- Diseño de tijera (d) TUB 2"x2"x3/16"

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

10/10/00
10/10/00


10/10/00
10/10/00

10/10/00

10/10/00



008207



David
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA SARBALDO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Steel Design (Track 2) Beam 101 Select 1

```

*****
MEMBER 101 * | AISC SECTIONS | | Y | PROPERTIES
* | ST TUB20203 | | | IN CMS UNIT
DESIGN CODE * | | | |
AISC-1989 * | | | |
* |<---LENGTH (M)= 2.56 --->|
*****
PARAMETER 0.1 (KNS-METRE)
IN KNS CMS L7 STRESSES
IN NEWTON MMS
+-----+
KL/R-Y= 53.03 | L7 L7 | FA = 148.93
KL/R-Z= 53.03 + L7 L7 L7 | fa = 2.93
UNL = 256.18 | L7 | FCZ = 148.93
CB = 1.00 + L7 | FTZ = 148.93
CMY = 0.85 | L7 | FCY = 148.93
CMZ = 0.85 +L15 | FTY = 148.93
FYLD = 24.82 | L13 | fbx = 2.66
NSF = 1.00 +-----+ | fby = 7.26
DFP = 0.00 0.0 | Fey = 375.38
dff= 0.00 | Fez = 375.38
ABSOLUTE MZ ENVELOPE | FV = 99.28
(WITH LOAD NO.) | fv = 0.10
+-----+
MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE)
+-----+
AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z MOMENT-Y MOMENT-Z
VALUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LOCATION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LOADING 0 0 0 0 0
*****
DESIGN SUMMARY (KNS-METRE)
*****
RESULT/ CRITICAL COND/ RATIO/ LOADING/
FX MY MZ LOCATION
PASS AISC- H2-1 8.63E-02 12
2.40 T 0.08 -0.03 0.43
*****

```



CONFORME

✓ Teatina 6

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

708830
808830

[Faint handwritten notes]


[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]



Steel Design (Track 2) Beam 76 Select 1

| MEMBER 76 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|----------|
| DESIGN CODE | | ST TUB30208 | | IN CMS UNIT | |
| AISC-1989 | | | | AM = 0.19 | |
| | | | | AY = 3.65 | |
| | | | | AZ = 3.65 | |
| | | | | SX = 11.47 | |
| | | | | SZ = 11.47 | |
| | | | | RY = 1.89 | |
| | | | | RZ = 1.89 | |
| ---LENGTH (M)= 2.17--- | | | | | |
| PARAMETER 0.1 (KNS-METRE) | | | | STRESSES | |
| IN KNS CMS | | LL13 | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y= | 53.08 | | LL2 | FA = 149.93 | |
| KL/R-Z= | 53.08 | LL3 | | fa = 0.28 | |
| UNL | = 217.50 | | LL2 | FCZ = 149.93 | |
| CB | = 1.00 | | LL2 | FTZ = 149.93 | |
| CMY | = 0.86 | LL3 | | FCY = 163.82 | |
| CMZ | = 0.86 | LL6 LL2 L7 L7 | | FTY = 163.82 | |
| FIELD | = 24.82 | | LL3 LL6 | fb = 5.10 | |
| NSF | = 1.00 | | | fcy = 0.12 | |
| DFF | = 0.00 | 0.0 | | Fcy = 375.98 | |
| dff= | 0.00 | | | Fcz = 375.98 | |
| | | ABSOLUTE MC ENVELOPE | | FV = 59.28 | |
| | | (WITH LOAD NO.) | | fv = 0.28 | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | |
| PASS | AISC- HE-1 | 3.65ZI-02 | 13 | | |
| 0.15 T | -0.00 | 0.06 | 0.00 | | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546423

Juan Jose Contreras Balbaro
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Edward Cerón Torres
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61770

David Hecor Torres Puente
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Luis Abel Jara Marin
ING. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

✓ Teatina 7


000000

000000



000000

000000




[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEnte
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONFORME

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- **Diseño de los elementos metálicos (a) 2"x2"x3/16"**



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 146591

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

ing. Luis Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

Steel Design (Track 2) Beam 13 Select 1

| PARAMETER | | Y | | PROPERTIES | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| IN RNS CMS | | | | IN CMS UNIT | |
| MEMBER 13 | AISC SECTIONS | | | AX = | 9.19 |
| | ST TUB20203 | | | AY = | 3.65 |
| DESIGN CODE | AISC-1989 | | | AZ = | 3.65 |
| | | | | SY = | 11.47 |
| | | | | SZ = | 11.47 |
| | | | | RY = | 1.89 |
| | | | | RZ = | 1.89 |
| <---LENGTH (M)= 0.60 ---> | | | | | |
| ***** | | | | | |
| 0.5 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | | L13 | | STRESSES | |
| IN RNS CMS | | | | IN NEWTON MMS | |
| | | + L13 | | L13 | |
| KL/R-Y= | 53.03 | | L13 | FA = | 125.07 |
| KL/R-Z= | 53.03 | | | fa = | 3.20 |
| UNL = | 60.00 | | L13 | FCZ = | 163.82 |
| CB = | 1.00 | | L13 | FTZ = | 163.82 |
| CMY = | 0.85 | | | FCY = | 163.82 |
| CMZ = | 0.85 | | L12 | FTY = | 163.82 |
| FYLD = | 24.82 | | L13 | fbz = | 3.74 |
| NSF = | 1.00 | | | fbz = | 61.17 |
| DFF = | 0.00 | | | Fey = | 375.38 |
| dfz = | 0.00 | | | Fez = | 375.38 |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| ***** | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| ***** | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 4.218E-01 | 15 | | |
| 2.63 C | -0.70 | -0.04 | 0.00 | | |
| ***** | | | | | |



CONFORME

✓ Teatina 8

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946429

[Signature]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 78692

104800

104800

104800

104800

104800

104800



008201





Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (a) TUB 4"x4"x1/4"



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61779

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 20692

Luis del Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de
Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

10098840

10098840
10098840
10098840

10098840
10098840
10098840

10098840
10098840
10098840

Steel Design (Track 2) Beam 13 Select 1


| MEMBER 13 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|----------|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | ST TUB30303 | --- | IN CHS UNIT | |
| | | | --- | AX = 13.03 | |
| | | | --- | AY = 5.65 | |
| | | | --- | AZ = 5.65 | |
| | | | --- | SY = 28.40 | |
| | | | --- | SZ = 28.40 | |
| | | | --- | IX = 2.99 | |
| | | | --- | IY = 2.88 | |
| -----LENGTH (M) = 0.65----- | | | | | |
| PARAMETER 2.0 (KNS-METRE) | | | | | |
| IN | NS | CHS | --- | STRESSES | |
| | | | --- | L13 IN NEWTON MMS | |
| KL/R-1 | 34.70 | --- | L13 | FA = 135.95 | |
| KL/R-2 | 34.70 | --- | L13 | fb = 8.76 | |
| UNL | 65.00 | --- | L13 | FCZ = 163.02 | |
| CB | 1.00 | --- | L13 | FTZ = 163.02 | |
| CMY | 0.85 | --- | L13 | FCY = 163.02 | |
| CMZ | 0.85 | --- | L13 | FTY = 163.02 | |
| FYLD | 24.82 | --- | L13 | fbz = 44.75 | |
| MSF | 1.00 | --- | L13 | fbv = 104.14 | |
| DFP | 0.00 | 0.2 | --- | Fey = 976.59 | |
| dfp | 0.00 | --- | --- | Fez = 976.59 | |
| ABSOLUTE ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESUL/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | |
| FX | NY | MX | LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 9.73EE+01 | 8 | | |
| 11.41 C | 2.96 | 1.27 | 0.65 | | |



David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

- **Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (e) TUB 3"x2"x3/16"**



Juan Jose Contreras
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21346428

Luis Abel Jara Marin
Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61779

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de
Lima- Consoicoconsultorsaulgarrido@gmail.com


881000

19040 112 111 111 111 111

111 111 111 111 111 111

Steel Design (Track 2) Beam 73 Select 1

| MEMBER 73 | | AISC SECTIONS | | PROPERTIES IN CMS UNIT | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | ST | TUB20204 | AX | 10.26 |
| | | | | AY | 4.46 |
| | | | | AZ | 4.46 |
| | | | | SY | 13.11 |
| | | | | SZ | 13.11 |
| | | | | RY | 1.80 |
| | | | | RZ | 1.80 |
| <---LENGTH (M) = 1.82 ---> | | | | | |
| PARAMETER 1.9 (KNS-METRE) | | | | | |
| KL/R-Y | 55.50 | | | FA | 123.53 |
| KL/R-Z | 55.50 | | | Fa | 7.78 |
| UNL | 182.09 | L8 | | FCZ | 163.82 |
| CE | 1.00 | | | FTZ | 163.82 |
| CMY | 0.85 | L8 | | FCY | 148.93 |
| CMZ | 0.85 | | | FTY | 148.93 |
| FYLD | 24.82 | | | Fbz | 141.84 |
| NSF | 1.00 | | | Fby | 0.00 |
| DFF | 0.00 | | | Fey | 342.66 |
| dfz | 0.00 | | | Fez | 342.66 |
| | | | | FV | 99.28 |
| | | | | Fv | 3.20 |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FK | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- HL-3 | 9.288E-01 | 0 | | |
| 7.98 C | 0.00 | -1.86 | 1.82 | | |



CONFORME

- Diseño de vigueta (b) TUB 4"x2"x1/4"

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61770
[Signature]
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

[Signature]
ing. Luis Abel Jara Marin
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO REJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692


Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consortioconsultorsaulgarrido@gmail.com

11-8-80

11-8-80

11-8-80

11-8-80



Steel Design (Track 2) Beam 50 Select 1

| MEMBER 50 | | AISC SECTIONS | | ST TUB20203 | | DESIGN CODE | | AISC-1989 | | LENGTH (M) = 3.52 | |
|-----------|--------|---------------|-----|-------------|----|-------------|-----|-----------|----|-------------------|---------------|
| PARAMETER | IN | RMS | CHS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | STRESSES | IN NEWTON MMS |
| KL/R-Y | 53.03 | + | | LS | | LS | | | | FA | 125.07 |
| KL/R-Z | 53.03 | + | | | | | | | | fb | 1.34 |
| UNL | 352.50 | | | LS | | LS | | | | FCI | 149.53 |
| CB | 1.00 | + | | | | | | | | FTI | 149.53 |
| CMY | 0.85 | | | LS | | | | | | FCY | 149.53 |
| CMZ | 0.85 | + | | | | LS | | | | FTY | 149.53 |
| FYLD | 24.82 | | | | | | L14 | | | fbz | 57.14 |
| NSF | 1.00 | | | | | | | | | fby | 4.02 |
| DFP | 0.00 | | | 0.0 | | | | | | Fey | 375.39 |
| dfz | 0.00 | | | | | | | | | Fvz | 375.39 |
| | | | | | | | | | | Fv | 89.28 |
| | | | | | | | | | | fv | 0.55 |

| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|----------|----------|
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION |
| PASS | AISC- H1-3 | 4.213E-01 | 8 |
| 1.10 C | 0.05 | -0.66 | 3.53 |

CONFORME

Edward Cerón Torres
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
CAP. N° 61770

David Hecctor Torres Puente
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Jose Contreras Balbaro
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

Luis Abel Jara Marin
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21946425

- **Diseño de tijera (c) TUB 2"x2"x3/16"**

000000


0000

000000
000000
000000

000000
000000
000000

000000
000000
000000

0000



CONFORME

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21546429

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.P. N° 61778

[Signature]
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 14880*

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marin
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

44-38861

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

Steel Design (Track 2) Beam 37 Select 1

| MEMBER 37 | | AISC SECTIONS | | STUB20203 | | DESIGN CODE | | AISC-1989 | | LENGTH (M) = 1.88 | |
|---------------------------------------|--------|------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------|------|
| KL/R-Y= | 53.03 | KL/R-Z= | 53.03 | UNL | 188.02 | CB | 1.00 | CMY | 0.95 | CMZ | 0.95 |
| FYLD | 24.82 | NSF | 1.00 | DFF | 0.00 | dff | 0.00 | ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | | | | | | |
| AXIAL | 0.0 | SHEAR-Y | 0.0 | SHEAR-Z | 0.0 | MOMENT-Y | 0.0 | MOMENT-Z | 0.0 | | |
| VALUE | 0.0 | LOCATION | 0.0 | LOADING | 0 | | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | | | | | | |
| RESULT/FX | PASS | CRITICAL COND/MY | AISC- H1-3 | RATIO/MZ | 8.310E-02 | LOADING/LOCATION | 8 | | | | |
| | 1.68 C | | -0.10 | | -0.03 | | 1.88 | | | | |



- Diseño de viga (d) TUB 6"x3"x3/16"

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.E. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21948425

[Signature]
Luis Abel Jara Marin
 Reg. CIP N° 038894


[Signature]
JUAN ROSA
CONTRERAS BALBAF
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 14800

10/10/10
10/10/10



10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10



[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30682

1918
1919



1918
1919

1918
1919

1918
1919

Steel Design (Track 2) Beam 68 Select 1

| | | Y | PROPERTIES | | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | IN CMS UNIT | | |
| MEMBER 68 | AISC SECTIONS | | AX = 13.03 | | |
| DESIGN CODE | ST TUB90303 | --2 | AY = 5.65 | | |
| AISC-1989 | | | AZ = 5.65 | | |
| | | | SY = 28.40 | | |
| | | | SZ = 28.40 | | |
| | | | RY = 2.88 | | |
| | | | RZ = 2.88 | | |
| <---LENGTH (M) = 3.52 ---> | | | | | |
| ***** | | | | | |
| 4.1 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | LS | | STRESSES | | |
| IN KNS CMS | | LS | IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 34.70 | LS | FA = 148.93 | | |
| KL/R-Z= | 34.70 | | fa = 7.84 | | |
| UNL = | 352.50 | LS | FCZ = 163.82 | | |
| CB = | 1.00 | LS | FTZ = 163.82 | | |
| CMY = | 0.85 | LS | FCY = 163.82 | | |
| CMZ = | 0.85 | L14 | FTY = 163.82 | | |
| FYLD = | 24.82 | L15 | fbz = 142.62 | | |
| NSF = | 1.00 | | fbv = 10.14 | | |
| DFB = | 0.00 | | Fey = 876.55 | | |
| diff= | 0.00 | | Fez = 876.55 | | |
| | | | Fv = 59.28 | | |
| | | | Fv = 3.46 | | |
| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| ***** | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | |
| | PASS | AISC- H2-1 | 9.851E-01 | 8 | |
| | 10.22 T | 0.29 | -4.05 | 0.00 | |
| ***** | | | | | |



✓ Teatina 9

CONFORME

[Signature]
ARG. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546423

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.D. N° 6177

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894


[Signature]
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

008133

12/1

RECEIVED
FEB 15 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE




[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- **Diseño de Columnas (a) 3"x3"x1/4"**



[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 JUAN JOSE
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30698

0081800

Steel Design (Track 2) Beam 13 Select 1

| MEMBER 13 | | AISC SECTIONS | | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------|---------|
| DESIGN CODE | | AISC-1989 | | | IN CMS UNIT | |
| <---LENGTH (M) = 0.65 ---> | | | | | AX = 8.19 | |
| | | | | | AY = 3.65 | |
| | | | | | AZ = 3.65 | |
| | | | | | SY = 11.47 | |
| | | | | | SZ = 11.47 | |
| | | | | | RY = 1.89 | |
| | | | | | RZ = 1.89 | |
| PARAMETER (L13) | | 0.7 (KNS-METRE) | | STRESSES | | |
| IN KNS CMS | | L13 | | L13 IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 53.03 | L13 | | FA | = 125.07 | |
| KL/R-Z= | 53.03 | | L13 | fa | = 4.51 | |
| UNL | = 65.00 | L13 | | FCZ | = 163.82 | |
| CB | = 1.00 | L13 | L13 | FTZ | = 163.82 | |
| CMY | = 0.85 | | L13 | FCY | = 163.82 | |
| CMZ | = 0.85 | | | FTY | = 163.82 | |
| FYLD | = 34.82 | | L12 | fbz | = 4.52 | |
| NSF | = 1.00 | ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | fby | = 96.12 |
| DFF | = 0.00 | | | Fey | = 375.38 | |
| dff= | 0.00 | | | Fez | = 375.38 | |
| | | | | FV | = 99.28 | |
| | | | | fv | = 6.96 | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z | |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 6.504E-01 | 15 | | | |
| 3.69 C | -1.10 | -0.05 | 0.00 | | | |




[Signature]
DR. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

CONFORME

- **Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (b) TUB 3"x2"x3/16"**



[Signature]
Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61770

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 39902

Steel Design (Track 2) Beam 47 Select 1

| PARAMETER | | Y | | PROPERTIES | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| | | | | IN CMS UNIT | |
| MEMBER 47 | AISC SECTIONS | | | AX = | 8.19 |
| DESIGN CODE | ST TUB20203 | | | AY = | 3.65 |
| AISC-1989 | | | | AZ = | 3.65 |
| | | | | SY = | 11.47 |
| | | | | SZ = | 11.47 |
| | | | | RY = | 1.89 |
| | | | | RZ = | 1.89 |
| <---LENGTH (M)= 0.95 ---> | | | | | |
| 0.0 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | | L8 | | L8 STRESSES | |
| IN RNS CMS | | L8 | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y= | 53.03 | L13 | L8 | FA = | 149.93 |
| KL/R-Z= | 53.03 | | | fa = | 1.33 |
| UNL = | 94.83 | L13 | L8 | FCZ = | 163.82 |
| CB = | 1.00 | | | FTZ = | 163.82 |
| CMY = | 0.85 | L13 | | FCY = | 163.82 |
| CME = | 0.85 | | L8 | FTY = | 163.82 |
| FYLD = | 24.82 | | L12 | fbr = | 2.38 |
| NSF = | 1.00 | | | fby = | 2.57 |
| DFP = | 0.00 | 0.0 | | Fey = | 375.38 |
| dfz = | 0.00 | | | Fez = | 375.38 |
| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H2-1 | 3.914E-02 | 15 | | |
| 1.05 T | -0.03 | -0.03 | 0.55 | | |



CONFORME

- **Diseño de vigueta y tijera (c) 2"x2"x3/16"**

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN


[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. LUISABEL JARA MARIN
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692



CONFORME

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21346425

[Signature]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61700

[Signature]
Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 033894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

181504

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Steel Design (Track 2) Beam 62 Select 1

| MEMBER #2 | | AISC SECTIONS | Y | PROPERTIES | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------|
| DESIGN CODE | | ST TUB20203 | | IN CMS UNIT | |
| AISC-1989 | | | | AX = 8.19 | |
| | | | | AY = 3.65 | |
| | | | | AZ = 3.65 | |
| | | | | SY = 11.47 | |
| | | | | SZ = 11.47 | |
| | | | | RY = 1.89 | |
| | | | | RZ = 1.89 | |
| 0.1 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | | L14 STRESSES | | | |
| IN KNS | CMS | IN NEWTON MMS | | | |
| KL/R-Y= | 53.03 | L19 | L14 | FA = 125.07 | |
| KL/R-Z= | 53.03 | | | fa = 1.70 | |
| UNL | 202.50 | L14 | L14 | FCE = 163.82 | |
| CB | 1.00 | L14 | L14 | FTZ = 163.82 | |
| CMY | 0.85 | | L15 | FCY = 148.93 | |
| CMZ | 0.85 | | L15 | FTY = 148.93 | |
| FYLD | 24.82 | | L15 | fbz = 10.42 | |
| NSF | 1.00 | | | fbY = 0.00 | |
| DFF | 0.00 | 0.0 | | Fey = 375.38 | |
| dff | 0.00 | | | Fez = 375.38 | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| FV = 95.28 | | | | | |
| fv = 0.47 | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 7.722E-02 | 14 | | |
| 1.39 C | 0.00 | 0.12 | 2.03 | | |



✓ Teatina 10

CONFORME

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61779

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

181800



181800

181800

181800





Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

CONFORME

- **Diseño de Columnas (e) TUB 4"x4"x1/4"**



951903

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

Steel Design (Track 2) Beam 413 Select 1

| MEMBER 413 | | AISC SECTIONS | | Y | | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|----------|-------------------|-----------|
| DESIGN CODE | | AISC-1989 | | --2 | | IN CMS UNIT | |
| * <---LENGTH (M)---> | | | | 0.60 | | | |
| PARAMETER | | 5.7 (KNS-METRE) | | L13 | | STRESSES | |
| IN KNS CMS | | | | | | L13 IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y | = 25.51 | L13 | | L13 | | FA | = 135.76 |
| KL/R-Z | = 25.51 | L13 | | L13 | | f _a | = 6.82 |
| UNL | = 60.00 | L13 | | L13 | | FC2 | = 163.82 |
| CB | = 1.00 | L13 | | L13 | | FT2 | = 163.82 |
| CMY | = 0.85 | L13 | | L13 | | FCY | = 163.82 |
| CMZ | = 0.85 | L13 | | L13 | | FTY | = 163.82 |
| FYLD | = 24.82 | L13 | | L13 | | f _{bz} | = 70.97 |
| NSF | = 1.00 | L13 | | L13 | | f _{by} | = 53.27 |
| DFE | = 0.00 | L13 | | L13 | | F _{ey} | = 1622.70 |
| dfz | = 0.00 | L13 | | L13 | | F _{ez} | = 99.28 |
| | | | | ABSOLUTE M2 ENVELOPE | | F _v | |
| | | | | (WITH LOAD NO.) | | = 16.50 | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z | | |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 0.072E-01 | 15 | | | | |
| 12.19 C | -2.88 | -3.84 | 0.00 | | | | |




[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546425

CONFORME

- **Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (c) TUB 4"x3"x3/16"**



[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778

[Signature]
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 14850

[Signature]
GUIDO GUSTAVO BOJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 30692

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP Nº 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com

10/10/10

10/10/10

10/10/10



008186

Steel Design (Track 2) Beam 309 Select 1

| MEMBER 309 | | AISC SECTIONS | | Y | | PROPERTIES | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------|--|
| DESIGN CODE | | AISC-1989 | | | | IN CMS UNIT | |
| <---LENGTH (M)= | | 1.59 | | | | | |
| PARAMETER | | 0.0 (KNS-METRE) | | | | | |
| IN KNS CMS | | L7 L7 L7 | | | | | |
| KL/R-Y= | | 53.03 | | | | | |
| KL/R-Z= | | 53.03 | | | | | |
| UNL = | | 157.61 | | | | | |
| CB = | | 1.00 | | | | | |
| CMY = | | 0.85 | | | | | |
| CMZ = | | 0.85 | | | | | |
| FYLD = | | 24.82 | | | | | |
| NSF = | | 1.00 | | | | | |
| DFF = | | 0.00 | | | | | |
| diff= | | 0.00 | | | | | |
| | | ABSOLUTE ME ENVELOPE | | | | | |
| | | (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| | | MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | | ANIAL | | | | | |
| | | SHEAR-Y | | | | | |
| | | SHEAR-Z | | | | | |
| | | MOMENT-Y | | | | | |
| | | MOMENT-Z | | | | | |
| VALUE | | 0.0 | | | | | |
| LOCATION | | 0.0 | | | | | |
| LOADING | | 0 | | | | | |
| | | DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ | | CRITICAL COND/ | | | | | |
| FX | | MY | | | | | |
| RASS | | AISC- H1-3 | | | | | |
| 7.28 C | | -0.01 | | | | | |
| | | RATIO/ | | | | | |
| | | M2 | | | | | |
| | | 9.854E-02 | | | | | |
| | | LOADING/ | | | | | |
| | | LOCATION | | | | | |
| | | 7 | | | | | |
| | | 0.26 | | | | | |




CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

- **Diseño de vigueta (b) TUB 4"x2"x3/16"**



EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
CIP N° 611

JUAN J. BARRON
CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 143591

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

151880

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C.

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

Steel Design (Track 2) Beam 336 Select 1

| MEMBER 336 | | Y | PROPERTIES | | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| AISC SECTIONS | | IN | CMS UNIT | | |
| DESIGN CODE | ST TUB20208 | 1-2 | AX = 8.19 | | |
| AISC-1989 | | | AY = 3.65 | | |
| | | | AZ = 3.65 | | |
| | | | SY = 11.47 | | |
| | | | SZ = 11.47 | | |
| | | | RY = 1.09 | | |
| | | | RZ = 1.09 | | |
| <---LENGTH (H)= 3.15 ---> | | | | | |
| 0.3 (KNS-METRE) | | | | | |
| PARAMETER | L14 | | STRESSES | | |
| IN KNS CMS | | | L16 IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 53.03 | | fA = 148.98 | | |
| KL/R-Z= | 53.03 | L14 | fA = 0.94 | | |
| UNL = | 314.90 | | FCZ = 148.98 | | |
| CB = | 1.00 | | FTZ = 148.98 | | |
| CMY = | 0.85 | L14 L15 L15 | FCY = 148.98 | | |
| CMZ = | 0.85 | | FTY = 148.98 | | |
| FILD = | 24.82 | L15 L14 L14 | fbc = 13.15 | | |
| NSF = | 1.00 | | fby = 1.60 | | |
| DFF = | 0.00 | | Fcy = 375.98 | | |
| dff = | 0.00 | | Fcz = 375.98 | | |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS 0.77 T | AISC- M2-1 0.02 | 1.05E-01 0.15 | 14 0.00 | | |

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

CONFORME

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
CIP N° 61770

- Diseño de viga (a) TUB 8"x3"x1/4"



[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148591

[Signature]
Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30892

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

10/20/00

Steel Design (Track 2) Beam 330 Select 1

| MEMBER 330 | | Y | PROPERTIES | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| AISC SECTIONS | | 1 | IN CMS UNIT | | |
| DESIGN CODE | ST TUB20203 | 1-2 | AK = 0.19 | | |
| AISC-1989 | | | AY = 3.65 | | |
| | | | AZ = 3.65 | | |
| | | | SY = 11.47 | | |
| | | | SZ = 11.47 | | |
| | | | RY = 1.89 | | |
| | | | RZ = 1.89 | | |
| -----LENGTH (M)= 3.15 ----- | | | | | |
| PARAMETER | | 0.9 (KNS-METRE) | STRESSES | | |
| IN KNS CMS | | L15 | L14 IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 53.03 | | FA = 148.93 | | |
| KL/R-Z= | 53.03 | L14 | fa = 2.03 | | |
| UNL = | 314.90 | L15 | FCZ = 148.93 | | |
| CB = | 1.00 | L15 | FTZ = 148.93 | | |
| CMY = | 0.85 | L15 L14 L15 | FCY = 148.93 | | |
| CMZ = | 0.85 | | FTY = 148.93 | | |
| FYLD = | 24.82 | L7 | fbz = 25.12 | | |
| NSF = | 1.00 | | fby = 2.18 | | |
| DFF = | 0.00 | | Fey = 375.38 | | |
| dff = | 0.00 | | Fez = 375.38 | | |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H2-1 | 1.970E-01 | 15 | | |
| 1.67 T | -0.03 | 0.29 | 0.00 | | |


[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
ONI Nº 21546425

CONFORME

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778

- Diseño de tijera (d) 2"x2"x3/16"



[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP Nº 038894

[Signature]
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 148591

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 30692

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

Steel Design (Track 2) Beam 251 Select 1

| MEMBER 251 | | Y | PROPERTIES | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| AISC SECTIONS | | | IN CMS UNIT | | |
| MEMBER 251 | AISC SECTIONS | | AX = 8.19 | | |
| DESIGN CODE | ST TUR20203 | | AY = 3.65 | | |
| AISC-1989 | | | AZ = 3.65 | | |
| | | | SY = 11.47 | | |
| | | | SZ = 11.47 | | |
| | | | RY = 1.85 | | |
| | | | RZ = 1.85 | | |
| <---LENGTH (M)= 0.48 ---> | | | | | |
| ***** | | | | | |
| PARAMETER | | 0.1 (KNS-METRE) | L7 STRESSES | | |
| IN KNS CMS | | L7 | IN NEWTON MMS | | |
| KL/R-Y= | 53.03 | L7 | FA = 148.93 | | |
| KL/R-Z= | 53.03 | L7 | fa = 0.25 | | |
| UNL | 48.00 | L7 | FCZ = 163.82 | | |
| CB | 1.00 | L7 | FTZ = 163.82 | | |
| CMY | 0.85 | L7 | FCY = 163.82 | | |
| CMZ | 0.85 | L7 | FTY = 163.82 | | |
| FYLD | 24.82 | L12 | fbs = 6.49 | | |
| NSF | 1.00 | | fby = 2.00 | | |
| DFF | 0.00 | | Fey = 375.38 | | |
| diff | 0.00 | | Fes = 375.38 | | |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| FV = 99.29 | | | | | |
| fv = 0.83 | | | | | |
| ***** | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | | | | | |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H2-1 | 5.35E-02 | 15 | | |
| 0.21 T | 0.02 | -0.07 | 0.48 | | |
| ***** | | | | | |



CONFORME

12.3 Marquesinas metálicas

La estructura metálica de los techos y como parte del corredor técnico del H. Sagaro están conformadas por pórticos de tijerales arriostrados mediante viguetas. Las secciones son perfiles tubulares son los siguientes:

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAR. 6778
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARI
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 14859

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

281600

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY




Figura: Modelo 3D de la marquesina 1




Figura: Modelo 3D de la marquesina 2

12.3.1 Normas utilizadas

Se ha considerado el uso de las siguientes normas:

- ✓ Norma de Estructuras Metálicas E090 RNE
- ✓ Norma de cargas E020 RNE
- ✓ ANSI-AISC 360-10, AISC 1989

CONFORME

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61770

12.3.2 Características de la estructura

- ✓ **Acero estructural**
 Perfiles tubulares ASTM A500 Gr B (ANSI/AISC 360-10)

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

Luis A. Jara Marin
 Reg. CIP N° 038894

000000

Faint, illegible text in the upper left quadrant.

Faint, illegible text in the middle left quadrant.

000000

Faint, illegible text in the lower left quadrant.



Esfuerzo de fluencia $f_y = 3160 \text{ kg/cm}^2$

Módulo de elasticidad $E_s = 2039432.43 \text{ kg/cm}^2$

Planchas metálicas ASTM A36

Esfuerzo de fluencia $f_y = 2549 \text{ kg/cm}^2$

Módulo de elasticidad $E_s = 2141404.05 \text{ kg/cm}^2$

Soldadura Electrodo AWS E-70XX

Pernos estructurales, de acero, tratados térmicamente, de resistencia mínima a la tracción 830-725 MPa, ASTM A325.

12.2.3 Resumen de cargas

Carga muerta:

Cobertura: 15 kg/m²

Carga viva:

Sobrecarga de la cobertura = 30 kg/m²


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Carga de viento (W):

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación (75 km/h), en este caso el Hospital de Apoyo Sihuas se ubica según el mapa eólico del Perú en la curva de velocidad de viento de 55 km/h. (Ver mapa eólico adjunto).

$$V_h = 75 * (5.3/10)^{0.22}$$

$$V_h = 65 \text{ Km/h}$$


$$P_v \text{ barlovento} = 0.005 * 0.8 * (65)^2 = 16.90 \text{ kgf/m}^2$$


$$P_v \text{ sotavento} = 0.005 * -0.6 * (65)^2 = -12.67 \text{ kgf/m}^2$$

$$P_h \text{ Superf. Inclinado barlovento} = 0.005 * 0.7 * (65)^2 = + 14.78 \text{ kgf/m}^2$$

$$P_h \text{ Superf. Inclinado sotavento} = 0.005 * -0.6 * (65)^2 = -12.67 \text{ kgf/m}^2$$


CONFORME


JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARI
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 1485


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
CIP N° 1485

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de
Lima- Consorcioconsultorsaulgarrido@gmail.com


081800

4

CHRISTOPHER J. GARDNER

1000 N. W. 10th St.
Miami, FL 33136

008180



CONFORME

Carga de sismo:

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEI
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

$$V = \frac{ZUCS * P}{R}$$

Donde:

Z = Factor de zona

U = Factor de uso e importancia

[Signature]
 hg. Luis Abel Jara Marin
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.P. N° 61770

[Signature]
 JOVIAN JOSE
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 146504

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consoconsa@gmail.com

S = Factor de suelo

C = Coeficiente de amplificación sísmica

R = Coeficiente de reducción de sollicitación sísmica

| | | |
|-----|------|---|
| Z= | 0.45 | :Zona 3 |
| U= | 1.50 | :Factor de importancia |
| S= | 1.05 | :Suelo Intermedio (S2) |
| R= | 4.00 | : Pórticos metálicos ordinarios arriostrados OCBF |
| Tp= | 0.60 | |
| TL= | 2.00 | |



12.3.4 Combinaciones de carga

Conforme a la Norma E090 Estructuras metálicas del RNE. Para la aplicación del método LRFD, las siguientes combinaciones deben ser investigadas:

- i. 1.4D
- ii. 1.2D+1.6L+0.5Lr
- iii. 1.2D+ 1.6Lr+0.5L
- iv. 1.2D+ 1.6Lr+0.8W
- v. 1.2D+1.3W +0.5L+0.5Lr
- vi. 1.2D±1.0C_{sx}+0.5L
- vii. 1.2D±1.0C_{sy}+0.5L
- viii. 0.9D±1.0C_{Sx}
- ix. 0.9D±1.0C_{Sy}
- x. 0.9D±1.3W

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CONFORME
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21546425

Donde:

- D: Carga muerta
- L: Carga viva
- Lr: Carga viva en azotea
- C_{sx}: Carga de sismo en la dirección x
- C_{sy}: Carga de sismo en la dirección y
- W: Carga de viento

✓ **Marquesina 1:**

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148000

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 148000

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

851800

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

✓ Marquesina 2:

[Signature]
ING. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148504

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 CIP N° 61750

[Signature]
C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546429

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

[Signature]
Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consoicoconsultorsaulgarrido@gmail.com

1980
1980

12

00

1980

1980

1980

1980




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X




Figura: Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y



12.3.5 Diseño de teatinas

- ✓ Marquesina 1:
- Diseño de Vigas (a) TUB 6"x2"x1/4"

CONFORME

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
 JUAN JOSE CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148591

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARIA EUIISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 CIP N° 30692

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

1913
1200

1913
1200


1913

1913

1913

1913

1913



Steel Design (Track 2) Beam 38 Select 1

| MEMBER 38 | | AISC SECTIONS | | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------|------------|-----------|
| DESIGN CODE | AISC-1989 | ST | TUB60603 | AX | = 27.55 |
| | | | | AY | = 12.12 |
| | | | | AZ | = 12.12 |
| | | | | SY | = 130.00 |
| | | | | SZ | = 130.00 |
| | | | | RY | = 6.00 |
| | | | | RZ | = 6.00 |
| <---LENGTH (M)= 2.32 ---> | | | | | |
| PARAMETER | | 1.7 (KNS-METRE) | | STRESSES | |
| IN KNS | CMS | LL2 | LL2 | IN NEWTON | MMS |
| KL/R-Y | = 16.68 | LL2 | | FA | = 143.46 |
| KL/R-Z | = 16.68 | LL2 | LL2 | fa | = 0.00 |
| UNL | = 232.00 | LL2 | LL2 | FCZ | = 163.82 |
| CB | = 1.00 | | LL2 | FYZ | = 163.82 |
| CMY | = 0.85 | | LL2 | FCY | = 163.82 |
| CMZ | = 0.85 | | LL2 | FZY | = 163.82 |
| FYLD | = 24.82 | | LL2 | fbc | = 13.04 |
| NSF | = 1.00 | | LL2 | fby | = 126.34 |
| DFF | = 0.00 | 0.1 | | Fey | = 3795.98 |
| dff | = 0.00 | | | Fcz | = 3795.98 |
| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 0.508E-01 | 12 | | |
| 0.00 T | -16.42 | -1.70 | 0.00 | | |

David
LARO. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21546425

Juan Jose
JOAN JOSE CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148594

Edward
EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

Guido
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

- **Diseño de Vigas (b) TUB 2"x2"x3/16"**

Luís
Luís Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Urbanización Palomares Block E7, Distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima- Consortioconsultorsaulgarrido@gmail.com

150900




THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT



Steel Design (Track 2) Beam 115 Select 1

| MEMBER 115 | | Y | PROPERTIES |
|---------------|-------------------|-----|-------------|
| AISC SECTIONS | | | IN CMS UNIT |
| MEMBER 115 | AISC SECTIONS | | AK = 13.03 |
| DESIGN CODE | ST TUB80303 | | AY = 5.65 |
| AISC-1989 | | | AZ = 5.65 |
| | | | SY = 28.40 |
| | | | SZ = 28.40 |
| | | | RX = 2.88 |
| | | | RZ = 2.88 |
| ----- | | | |
| | LENGTH (M) = 2.05 | | |
| ----- | | | |
| PARAMETER | 0.2 (MNS-METRE) | | |
| IN MNS CMS | L13 | | |
| KL/R-D | 34.70 | L13 | |
| KL/R-D | 34.70 | | L13 |
| UNL | 205.00 | | L13 |
| CB | 1.00 | | L13 |
| CMY | 0.95 | | L13 |
| CMZ | 0.95 | | L13 |
| FYLD | 24.82 | | L12 |
| NSF | 1.00 | | L12 |
| DFF | 0.00 | | L12 |
| dff | 0.00 | | L12 |

| ABSOLUTE MO ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | |
|---|-------|---------|---------|----------|----------|
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (MNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DESIGN SUMMARY (MNS-METRE) | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| RESULT/ FK | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ MZ | LOADING/ LOCATION | |
| 66.46 T | AISC-H1-1 | 7.790E-01 | 13 | |
| | -1.84 | -0.19 | 0.00 | |

David
ING. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546425

- Diseño de Vigas (c) TUB 8"x3"1/4"

Juan José Contreras
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 148591

Luis Abel Jara Marín
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP Nº 038894

Edward Cerón Torres
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61779

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 98592

5/15/00

10/10/00

10/10/00


10/10/00

10/10/00

10/10/00

10/10/00

10/10/00



Steel Design (Track 2) Beam 149 Select 1

| MEMBER 149 | | Y | PROPERTIES | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|
| AISC SECTIONS | | 1 | IN CMS UNIT | |
| DESIGN CODE | ST TUB16016010 | 1-2 | AX = 241.29 | |
| AISC-1989 | | | AY = 105.47 | |
| | | | AZ = 105.47 | |
| | | | SX = 2970.16 | |
| | | | SZ = 2970.16 | |
| | | | RY = 15.82 | |
| | | | RZ = 15.82 | |
| -----LENGTH (20) = 1.01 ----- | | | | |
| PARAMETER 2.6 (KNS-METRE) | | | | |
| IN INS | CMS | L8 | STRESSES | |
| IN NEWTON MMS | | | | |
| KL/R-Y= | 6.32 | L8 | FA = 147.11 | |
| KL/R-Z= | 6.32 | | fa = 891.17 | |
| UNL | 100.69 | L8 L8 | FCZ = 163.82 | |
| CB | 1.00 | | FTZ = 163.82 | |
| CMY | 0.85 | L8 | FCY = 163.82 | |
| CMZ | 0.85 | L8 | FTY = 163.82 | |
| FYLD | 24.82 | L8 | fbz = 0.42 | |
| NSF | 1.00 | | fbz = 0.42 | |
| DFF | 0.00 | 1.9 | Fey=0.2640E+5 | |
| df= | 0.00 | | Fez=0.2640E+5 | |
| ABSOLUTE ME ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | |
| AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | |
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ | |
| FX | MY | MZ | LOCATION | |
| FAIL | AISC- H1-1 | 5.992E+00 | 13 | |
| 21261.69 C | 0.04 | -1.25 | 1.01 | |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI Nº 21546425

JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 148591

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. Nº 61770

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 30692

- ✓ Marquesina 2:
- Diseño de Vigas (a) TUB 8"x3"x1/4"

Luis Abel Jara Marin
 Reg. CIP Nº 038894


11/12/19

Dear Sir,
I have received your letter of the 11th inst. in relation to the above matter and am sorry to hear that you are still having difficulties with the same.

Yours faithfully,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Yours faithfully,
[Signature]



Steel Design (Track 2) Beam 126 Select 1

| MEMBER 126 | | AISC SECTIONS | | Y | PROPERTIES |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|---------------|
| DESIGN CODE | | ST TUB20203 | | 1 | IN CMS UNIT |
| AISC-1989 | | | | --- | |
| <---LENGTH (M)= 0.90 ---> | | | | | AX = 8.19 |
| | | | | | AY = 3.65 |
| | | | | | AZ = 3.65 |
| | | | | | SY = 11.47 |
| | | | | | SZ = 11.47 |
| | | | | | RY = 1.89 |
| | | | | | RZ = 1.89 |
| PARAMETER | | 0.5 (KNS-METRE) | | | STRESSES |
| IN KNS | CMS | LS | LS | | IN NEWTON MMS |
| KL/R-Y= | 53.03 | | LS | | FA = 149.93 |
| KL/R-Z= | 53.03 | | | | fa = 0.02 |
| UNL | 90.31 | | LS LS | | FCZ = 163.82 |
| CB | 1.00 | | | | FTZ = 163.82 |
| CMY | 0.85 | | | LS | FCY = 163.82 |
| CMZ | 0.85 | | | LS LS | FTY = 163.82 |
| FYLD | 24.82 | | | LS | fbx = 40.35 |
| NSF | 1.00 | | | | fbz = 0.82 |
| DFF | 0.00 | 0.0 | | | Fey = 375.38 |
| dff | 0.00 | | | | Fez = 375.38 |
| ABSOLUTE MZ ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | | FV = 55.28 |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H2-1 | 2.469E-01 | 8 | | |
| 0.01 T | 0.00 | 0.4E | 0.00 | | |



CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARC
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148304

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 20092

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894


- Diseño de Vigas (b) TUB 2"x2"x3/16"

10000

10000

10000

10000



[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



Steel Design (Track 2) Beam 130 Select 1

| PARAMETER | | Y | PROPERTIES |
|-----------------------------|--------------------|-----|--------------|
| IN | CMS | | IN CMS UNIT |
| MEMBER 130 | AISC SECTIONS | | AK = 0.13 |
| | ST TUB00203 | | AY = 3.65 |
| DESIGN CODE | AISC-1989 | | AL = 3.65 |
| | | | SY = 11.47 |
| | | | SD = 11.47 |
| | | | RY = 1.89 |
| | | | RZ = 1.89 |
| -----LENGTH (M) = 1.90----- | | | |
| PARAMETER | 0.0 (KNS-METRE) | | |
| IN | L7 | | |
| | | | |
| KL/R-Y | 53.03 | | FA = 135.07 |
| KL/R-Z | 53.03 + L14 | | fz = 0.82 |
| UNL | 190.00 | | FCZ = 149.53 |
| CB | 1.00 + L14 | | FTZ = 149.53 |
| CMY | 0.95 + L15 L15 L15 | L7 | FCY = 163.82 |
| CMZ | 0.95 + L14 | L14 | FTY = 163.82 |
| FTYD | 24.82 | | Fbz = 2.46 |
| NSF | 1.00 | | fby = 0.07 |
| DFF | 0.00 0.0 | | Fcy = 375.38 |
| diff | 0.00 | | Fcz = 375.38 |
| | | | FV = 95.29 |
| | | | fv = 0.21 |

| MAX FORCE / MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
|--|-------|---------|---------|----------|----------|
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|----------|
| RESULT/ | CRITICAL COND/ | RATIO/ | LOADING/ |
| FX | MY | MZ | LOCATION |
| BASS | AISC- H1-3 | 3.363E-02 | 12 |
| 1 | 0.67 C | -0.00 | 0.00 |

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546429

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

- **Diseño de Vigas (c) TUB 4"x2"x3/16"**



[Signature]
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 14459

[Signature]
Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30682

Steel Design (Track 2) Beam 74 Select 1

| MEMBER 74 | | AISC SECTIONS | | Y | PROPERTIES |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| DESIGN CODE | | ST TUB20203 | | | IN CMS UNIT |
| AISC-1989 | | | | | |
| <---LENGTH (M)= 1.90 ---> | | | | | AX = 0.19 |
| | | | | | AY = 3.65 |
| | | | | | AZ = 3.65 |
| | | | | | SY = 11.47 |
| | | | | | SZ = 11.47 |
| | | | | | RY = 1.89 |
| | | | | | RZ = 1.89 |
| PARAMETER | 0.0 (KNS-METRE) | | L7 | L7 STRESSES | |
| IN KNS CMS | | | | IN NEWTON MMS | |
| KL/R-Y= | 53.03 | | | FA | = 125.07 |
| KL/R-Z= | 53.03 | | | Fa | = 0.00 |
| UNL | = 190.00 | L7 | L7 | FCZ | = 148.98 |
| CB | = 1.00 | | L7 | FTZ | = 148.98 |
| CMY | = 0.85 | | | FCY | = 163.82 |
| CMZ | = 0.85 | | | FTY | = 163.82 |
| FYLD | = 24.82 | L7 | L7 | Fbz | = 2.31 |
| NSF | = 1.00 | | | Fby | = 0.00 |
| DFF | = 0.00 | 0.0 | | Fey | = 375.38 |
| dfs | = 0.00 | | | Fez | = 375.38 |
| ABSOLUTE M2 ENVELOPE (WITH LOAD NO.) | | | | FV | = 98.28 |
| | | | | Fv | = 0.23 |
| MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| | AXIAL | SHEAR-Y | SHEAR-Z | MOMENT-Y | MOMENT-Z |
| VALUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOCATION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN SUMMARY (KNS-METRE) | | | | | |
| RESULT/ FX | CRITICAL COND/ MY | RATIO/ M2 | LOADING/ LOCATION | | |
| PASS | AISC- H1-3 | 1.552E-02 | 7 | | |
| 0.00 T | 0.00 | 0.03 | 0.00 | | |



CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARI
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 14550

Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROSAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

1950

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

1950


1950



PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO:

"RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1 DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA
DE TUMBES -DEPARTAMENTO DE TUMBES.



MEMORIA DE CÁLCULO

CONFORME

DISEÑO DE CIMENTACIONES
PROFUNDAS PARA EL HOSPITAL SAUL
GARRIDO ROSILLO II- 1, DISTRITO
DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES,
DEPARTAMENTO DE TUMBES

1810

MEMORIA DE CÁLCULO

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS PARA EL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II- 1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES



[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

| Rev. | Fecha: | Descripción: | Elaborado: | Revisado: | Aprobado: |
|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | 01/06/2022 | Anexo Procedimiento Ejecución Pilotes | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. |
| 03 | 22/02/2022 | Diseño Pilotes | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. |
| 02 | 29/01/2022 | Diseño cimentaciones profundas | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. |
| 01 | 18/01/2022 | Actualización diámetros Micropilotes y Cargas | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. |
| 00 | 17/01/2022 | Para entrega al Cliente | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. | Diego Rafael Z. |
| Cliente: | | Consultor: | | | |
| <p><i>[Signature]</i> Ing. Luis Abel Jara Marín Reg. CIP N° 038894</p> | | <p>Ing. Diego M. Rafael Zapata CIP 175381</p> | | | |
| Fecha | Código Diseño: | Código Obra: | Formato: | | |
| 24/02/2017 | MC-001-DiseñoMP | | A4 | | |

EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARC
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 149521

01 02 03 04 05

1991

1991

1991

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 2 / 30 |

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....3

2. DESCRIPCIÓN.....4

2.1. UBICACIÓN.....4

2.2. ARQUITECTURA.....4

3. CÓDIGOS Y NORMAS.....4

4. CARGAS DE DISEÑO.....5

5. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO.....8

6. CONSIDERACIONES SÍSMICAS.....12

7. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE PILOTES.....13

8. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS.....14

9. PILOTES AISLADOS.....15

10. GRUPO DE PILOTES.....15

11. SUELOS COLAPSABLES.....15

12. FRICCIÓN NEGATIVA.....16

13. CALCULOS PILOTES. DISEÑO GEOTECNICO.....16

14. CALCULOS PILOTES. DISEÑO ESTRUCTURAL.....20

15. CALCULOS PILOTES. ASENTAMIENTO PILOTES.....21

16. CONCLUSIONES.....23

17. ANEXOS.....24

17.1. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PILOTES.....25

17.1.1. TRABAJOS PREVIOS.....25

17.1.2. MOVILIZACIÓN.....25

17.1.3. REPLANTEO.....26

17.1.4. PERFORACION DEL PILOTE.....26

17.1.5. VACIADO DE CONCRETO.....27

17.1.6. PREPARACIÓN Y COLOCACION DE LOS ACEROS DE REFUERZOS.....28

17.1.6.1. PREPARACIÓN DE LA ARMADURA.....28

17.1.6.2. IZAJE Y COLOCACIÓN DE LA ARMADURA.....28

17.1.7. DESCABEZADO DE PILOTE.....30



[Signature]
 ARO. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
 Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

[Signature]
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 148591

731806



12

12

12

12

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 3 / 30 |

1. INTRODUCCION

En la presente memoria se desarrollan los cálculos realizados, se definen las normas, los materiales, las cargas y métodos de análisis a los que se ajustará el diseño de la cimentación de una estructura, para este caso se ha propuesto el uso de cimentaciones profundas debido al riesgo de colapso del suelo superficial, por lo que se han analizado cimentaciones mediante sistemas de pilotes.

La cimentación es el conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas, o de elementos apoyados en ella, al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soporta, el área de contacto entre el suelo y la cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en suelos rocosos.

Las cimentaciones profundas son un tipo de cimentaciones que solucionan la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo; se habla de cimentaciones profundas cuando la relación de profundidad/ancho es mayor a 5, dentro de este tipo de cimentaciones están los pilotes, micropilotes, pilotes para densificación, pilares, cajones de cimentación, así como también cualquier otro elemento estructural que transmita la carga de las construcciones a sedimentos profundos.

Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por el edificio no pueden ser distribuidos suficientemente a través de una cimentación superficial, y en la solución probable se sobrepasa la capacidad portante del suelo, también se usan cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales debido a hinchamientos y/o retracciones.

Otra solución con cimentaciones profundas es cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar asentamientos imprevisibles y a cierta profundidad, caso que ocurre en terrenos de relleno o de baja calidad, en suelos colapsables o licuables.

Se puede dar el caso que se necesiten cimentaciones profundas debido a que los cimientos están solicitados a tracción; tal como ocurre en edificios altos sometidos a esfuerzos por vientos, o en estructuras que necesitan elementos sometidos a tracción para lograr estabilidad, como estructuras de cables o cualquier estructura anclada al suelo, también para resistir cargas inclinadas, como aquellos pilotes que se colocan en los muelles para resistir el impacto de los cascos de barcos durante el atraque.

Por último, cuando una edificación ya existente presenta problemas de asentamientos, debido a diversos factores, se optan por cimentaciones profundas para el recalce de cimientos existentes.



CONFORME

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148501

Handwritten marks at the top left corner.



Faint handwritten text in blue ink, possibly a date or initials.

Faint handwritten text in yellow ink, possibly a signature or name.

Faint handwritten text at the bottom left corner.

Faint handwritten text at the bottom right corner.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 4 / 30 |

2. DESCRIPCIÓN

2.1. UBICACIÓN

El presente proyecto tiene un área del terreno de 37,111.29 m2, está inscrita a favor del estado (Gobierno Regional De Tumbes) mediante asiento C00001, Partida N°1103343; distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes



Figura N°1: Ubicación del Terreno

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

2.2. ARQUITECTURA

El presente proyecto arquitectónicamente comprende la construcción de un Hospital de 03 pisos. En un área de construcción de 7261.00 m2.

3. CÓDIGOS Y NORMAS

Las normas utilizadas para el presente informe, así como demás trabajos y actividades a realizar, estarán en conformidad con el Reglamento Nacional de Construcciones y Edificaciones vigentes, enumerándose a continuación:

- Reglamento Nacional de Edificaciones
 - E.020 Cargas
 - E.030 Diseño Sismorresistente
 - E.050 Suelos y Cimentaciones
 - E.060 Concreto Armado
- UNE (Norma Española)
 - UNE-EN 1536:2011. Ejecución de Trabajos Geotécnicos Especiales. Pilotes

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
 Telf: 6506524 / Cel: 954166902

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

[Signature]
 JUAN JOSE
 CONTRERAS BALBARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148521

008189

1952

4

1952

1952

1952

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 5 / 30 |

008165

4. CARGAS DE DISEÑO

| Elemento | D | L | E | 1.4M+1.7V | 1.25M+1.25V +E(H,V) |
|----------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 6165 | 155.78 | 32.76 | 7.94 | 273.8 | 298.8 |
| 6166 | 154.18 | 32.49 | 6.66 | 271.1 | 294.6 |
| 6167 | 167.80 | 36.14 | 6.07 | 296.4 | 320.4 |
| 6168 | 175.87 | 39.53 | 5.82 | 313.4 | 337.3 |
| 6169 | 183.89 | 40.01 | 6.97 | 325.5 | 351.9 |
| 6170 | 185.04 | 42.04 | 5.36 | 330.5 | 354.7 |
| 6171 | 143.32 | 25.96 | 7.12 | 244.8 | 269.5 |
| 6172 | 96.06 | 13.92 | 0.99 | 158.1 | 172.5 |
| 6173 | 118.01 | 19.27 | 7.45 | 198.0 | 220.8 |
| 6174 | 89.03 | 10.54 | 1.46 | 142.6 | 157.4 |
| 6175 | 147.10 | 20.57 | 1.90 | 240.9 | 263.6 |
| 6176 | 219.28 | 41.15 | 5.08 | 376.9 | 408.2 |
| 6177 | 202.83 | 34.62 | 1.94 | 342.8 | 370.6 |
| 6178 | 275.54 | 55.62 | 4.88 | 480.3 | 516.4 |
| 6179 | 346.94 | 79.96 | 3.79 | 621.6 | 660.2 |
| 6180 | 341.65 | 76.32 | 3.25 | 608.1 | 646.7 |
| 6181 | 340.05 | 84.33 | 2.09 | 619.4 | 652.9 |
| 6182 | 342.97 | 85.22 | 2.28 | 625.0 | 658.9 |
| 6183 | 180.87 | 40.16 | 6.12 | 321.5 | 346.4 |
| 6184 | 340.74 | 84.22 | 2.67 | 620.2 | 654.5 |
| 6185 | 337.97 | 84.15 | 3.10 | 616.2 | 650.4 |
| 6186 | 346.42 | 87.26 | 2.08 | 633.3 | 666.8 |
| 6187 | 81.98 | 11.15 | 319.96 | 133.7 | 465.4 |
| 6188 | 180.13 | 34.75 | 19.68 | 311.3 | 352.0 |
| 6189 | 188.17 | 38.30 | 4.87 | 328.5 | 354.6 |
| 6190 | 343.39 | 84.98 | 3.02 | 625.2 | 660.0 |
| 6191 | 324.60 | 81.43 | 2.90 | 592.9 | 625.3 |
| 6192 | 334.92 | 83.31 | 2.37 | 610.5 | 643.7 |
| 6193 | 340.23 | 82.72 | 2.53 | 616.9 | 651.7 |
| 6194 | 340.69 | 83.27 | 2.90 | 618.5 | 653.5 |
| 6195 | 340.79 | 83.94 | 2.27 | 619.8 | 653.8 |
| 6196 | 287.73 | 57.95 | 5.49 | 501.3 | 539.4 |
| 6197 | 215.85 | 38.69 | 1.29 | 368.0 | 395.9 |
| 6198 | 233.60 | 53.37 | 229.25 | 417.8 | 670.7 |
| 6199 | 220.33 | 64.59 | 6.95 | 418.3 | 441.1 |
| 6200 | 226.42 | 45.91 | 13.20 | 395.0 | 433.8 |
| 6201 | 111.92 | 21.66 | 4.39 | 193.5 | 211.0 |
| 6202 | 230.96 | 49.37 | 10.68 | 407.3 | 442.8 |
| 6203 | 301.54 | 70.65 | 100.66 | 542.3 | 672.6 |
| 6204 | 312.94 | 82.96 | 3.60 | 579.1 | 609.3 |
| 6205 | 283.40 | 82.27 | 1.73 | 536.6 | 559.1 |
| 6206 | 310.14 | 67.88 | 286.91 | 549.6 | 869.2 |
| 6207 | 342.11 | 83.76 | 2.71 | 621.4 | 656.2 |



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 6776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

Juan José Contreras Balbaro
Reg. CIP N° 03889

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 143601

008164

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: 04 | Hoja N°: 6 / 30 |

| Elemento | D | L | E | 1.4M+1.7V | 1.25M+1.25V +E(H,V) |
|----------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 6208 | 284.53 | 59.63 | 29.30 | 499.7 | 560.2 |
| 6209 | 279.65 | 57.87 | 58.65 | 489.9 | 579.5 |
| 6210 | 369.69 | 84.02 | 6.07 | 660.4 | 704.1 |
| 6211 | 323.01 | 67.01 | 346.33 | 566.1 | 948.2 |
| 6212 | 359.45 | 98.58 | 4.44 | 670.8 | 704.2 |
| 6213 | 366.51 | 93.12 | 0.98 | 671.4 | 705.3 |
| 6214 | 378.16 | 95.27 | 6.13 | 691.4 | 731.8 |
| 6215 | 363.71 | 94.17 | 3.08 | 669.3 | 704.2 |
| 6216 | 184.07 | 40.88 | 4.86 | 327.2 | 351.2 |
| 6217 | 167.87 | 35.93 | 4.44 | 296.1 | 318.6 |
| 6218 | 318.21 | 81.56 | 0.72 | 584.2 | 613.1 |
| 6219 | 280.40 | 61.91 | 11.17 | 497.8 | 538.3 |
| 6220 | 251.37 | 50.47 | 136.59 | 437.7 | 602.9 |
| 6221 | 325.43 | 83.74 | 3.63 | 598.0 | 630.3 |
| 6222 | 297.28 | 61.51 | 235.95 | 520.8 | 789.7 |
| 6223 | 219.95 | 44.33 | 1.44 | 383.3 | 409.7 |
| 6224 | 243.82 | 53.10 | 0.89 | 431.6 | 458.3 |
| 6225 | 226.50 | 50.92 | 0.37 | 403.7 | 427.3 |
| 6226 | 224.67 | 50.08 | 0.19 | 399.7 | 423.1 |
| 6227 | 274.15 | 58.14 | 0.56 | 482.7 | 513.0 |
| 6228 | 167.58 | 23.63 | 1.19 | 274.8 | 299.5 |
| 6229 | 158.48 | 17.82 | 144.24 | 252.2 | 420.7 |
| 6230 | 276.79 | 58.35 | 0.52 | 486.7 | 517.4 |
| 6231 | 141.47 | 39.93 | 59.25 | 265.9 | 336.1 |
| 6232 | 170.48 | 24.09 | 1.72 | 279.6 | 305.3 |
| 6233 | 253.42 | 53.12 | 0.65 | 445.1 | 473.5 |
| 6234 | 207.08 | 45.71 | 0.24 | 367.6 | 389.5 |
| 6235 | 156.20 | 21.76 | 1.84 | 255.7 | 279.6 |
| 6236 | 88.69 | 10.31 | 0.99 | 141.7 | 156.1 |
| 6237 | 139.78 | 24.91 | 1.09 | 238.0 | 256.4 |
| 6238 | 115.20 | 21.86 | 1.33 | 198.4 | 213.4 |
| 6239 | 229.20 | 51.34 | 0.63 | 408.1 | 432.4 |
| 6240 | 126.68 | 24.35 | 0.84 | 218.7 | 234.5 |
| 6241 | 216.82 | 36.40 | 17.35 | 365.4 | 410.6 |
| 6242 | 237.04 | 29.12 | 512.36 | 381.4 | 929.0 |
| 6243 | 276.89 | 63.36 | 18.24 | 495.4 | 541.6 |
| 6244 | 293.56 | 49.23 | 500.99 | 494.7 | 1033.4 |
| 6245 | 295.89 | 73.42 | 0.75 | 539.1 | 567.1 |
| 6246 | 341.23 | 81.89 | 2.91 | 616.9 | 652.6 |
| 6247 | 333.93 | 82.62 | 0.41 | 607.9 | 639.3 |
| 6248 | 333.77 | 82.01 | 0.62 | 608.2 | 639.6 |
| 6249 | 335.29 | 83.32 | 0.64 | 611.1 | 642.6 |
| 6250 | 337.81 | 84.52 | 1.08 | 616.6 | 648.6 |
| 6251 | 296.65 | 74.18 | 0.48 | 541.4 | 569.0 |
| 6252 | 339.69 | 83.25 | 2.47 | 617.1 | 651.4 |



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148521

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

008180

RECEIVED
MAY 14 1964
U.S. AIR FORCE

100

RECEIVED
MAY 14 1964
U.S. AIR FORCE

RECEIVED
MAY 14 1964
U.S. AIR FORCE

RECEIVED
MAY 14 1964
U.S. AIR FORCE

008163

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 7 / 30 |

| Elemento | D | L | E | 1.4M+1.7V | 1.25M+1.25V +E(H,V) |
|----------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 6253 | 324.13 | 84.15 | 1.21 | 596.8 | 626.3 |
| 6254 | 333.04 | 85.94 | 1.47 | 612.3 | 643.1 |
| 6255 | 334.31 | 82.45 | 0.17 | 608.2 | 639.5 |
| 6256 | 322.97 | 88.70 | 3.93 | 602.9 | 632.9 |
| 6257 | 345.31 | 86.39 | 1.40 | 630.3 | 663.3 |
| 6258 | 331.79 | 83.04 | 3.88 | 605.7 | 639.9 |
| 6259 | 167.70 | 36.22 | 4.73 | 296.4 | 319.0 |
| 6260 | 176.31 | 35.52 | 3.69 | 307.2 | 330.9 |
| 6261 | 274.52 | 64.58 | 4.36 | 494.1 | 525.4 |
| 6262 | 337.27 | 80.88 | 2.78 | 609.7 | 644.9 |
| 6263 | 284.92 | 80.24 | 16.24 | 535.3 | 573.6 |
| 6264 | 237.55 | 77.32 | 4.65 | 464.0 | 482.3 |
| 6265 | 335.78 | 85.53 | 2.18 | 615.5 | 647.7 |
| 6266 | 196.95 | 42.14 | 6.13 | 347.4 | 374.7 |
| 6267 | 308.56 | 89.62 | 2.86 | 584.3 | 609.8 |
| 6268 | 299.26 | 95.01 | 6.41 | 580.5 | 605.2 |
| 6269 | 341.25 | 86.51 | 1.00 | 624.8 | 656.5 |
| 6270 | 204.16 | 43.88 | 7.74 | 360.4 | 390.0 |
| 6271 | 321.20 | 87.30 | 1.77 | 598.1 | 626.1 |
| 6272 | 341.35 | 85.70 | 1.27 | 623.6 | 655.9 |
| 6273 | 203.36 | 43.74 | 7.51 | 359.1 | 388.4 |
| 6274 | 335.01 | 79.84 | 2.56 | 604.7 | 639.7 |
| 6275 | 326.18 | 82.03 | 7.35 | 596.1 | 633.1 |
| 6276 | 264.36 | 65.54 | 181.78 | 481.5 | 687.7 |
| 6277 | 296.27 | 73.59 | 16.17 | 539.9 | 583.4 |
| 6278 | 305.07 | 92.92 | 8.32 | 585.1 | 613.8 |
| 6279 | 289.58 | 70.79 | 7.92 | 525.8 | 560.9 |
| 6280 | 300.81 | 68.95 | 20.51 | 538.4 | 589.2 |
| 6281 | 209.20 | 34.99 | 280.62 | 352.4 | 659.9 |
| 6282 | 205.18 | 19.14 | 459.19 | 319.8 | 812.2 |
| 6283 | 151.02 | 24.45 | 59.09 | 253.0 | 331.9 |
| 6284 | 175.93 | 35.95 | 16.17 | 307.4 | 343.3 |
| 6285 | 175.33 | 35.44 | 16.39 | 305.7 | 341.9 |
| 6286 | 289.41 | 71.30 | 7.87 | 526.4 | 561.2 |
| 6287 | 175.20 | 35.49 | 16.58 | 305.6 | 342.0 |
| 6288 | 290.17 | 71.37 | 9.45 | 527.6 | 564.1 |
| 6289 | 338.43 | 83.40 | 1.32 | 615.6 | 648.4 |
| 6290 | 289.19 | 70.70 | 9.27 | 525.1 | 561.5 |
| 6291 | 174.05 | 35.42 | 20.31 | 303.9 | 343.8 |
| 6292 | 202.37 | 25.87 | 333.96 | 327.3 | 690.9 |
| 6293 | 296.61 | 68.46 | 16.79 | 531.6 | 578.1 |
| 6294 | 336.86 | 81.38 | 2.69 | 609.9 | 644.7 |
| 6295 | 335.33 | 79.39 | 4.51 | 604.4 | 641.6 |
| 6296 | 245.74 | 56.66 | 1.68 | 440.4 | 466.7 |
| 6297 | 98.50 | 15.15 | 0.28 | 163.6 | 177.2 |



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148501

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

11/15/88

11/15/88

11/15/88

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: 04 | Hoja N°: 8 / 30 |

| Elemento | D | L | E | 1.4M+1.7V | 1.25M+1.25V +E(H,V) |
|----------|--------|-------|--------------|------------------|------------------------|
| 6298 | 166.12 | 31.30 | 13.79 | 285.8 | 319.4 |
| 6299 | 273.59 | 64.11 | 7.56 | 492.0 | 526.5 |
| 6300 | 91.42 | 11.23 | 292.74 | 147.1 | 453.4 |
| 6301 | 281.58 | 45.61 | 693.71 | 471.8 | 1202.4 |
| 6302 | 237.55 | 30.29 | 503.56 | 384.1 | 922.5 |
| 6313 | 153.61 | 38.39 | 259.11 | 280.3 | 553.5 |
| 6319 | 159.22 | 35.62 | 282.92 | 283.5 | 582.8 |
| 6328 | 120.31 | 38.66 | 96.22 | 234.2 | 337.5 |
| 6343 | 145.39 | 29.09 | 206.79 | 253.0 | 476.4 |
| 6351 | 77.90 | 31.52 | 6.38 | 162.6 | 170.7 |
| 6359 | 102.37 | 36.82 | 178.54 | 205.9 | 388.8 |
| 6368 | 67.16 | 18.73 | 3.15 | 125.9 | 134.3 |
| 6371 | 169.78 | 31.00 | 0.20 | 290.4 | 311.3 |
| 6377 | 111.49 | 48.86 | 53.24 | 239.1 | 293.1 |
| 6378 | 79.90 | 25.94 | 201.44 | 156.0 | 362.0 |
| 6380 | 105.84 | 51.80 | 41.17 | 236.2 | 275.7 |
| 6381 | 141.43 | 15.53 | 256.12 | 224.4 | 502.4 |
| 6382 | 131.28 | 39.12 | 106.41 | 250.3 | 365.9 |
| 6384 | 133.19 | 23.70 | 209.59 | 226.8 | 452.9 |
| 6385 | 56.56 | 11.44 | 282.00 | 98.6 | 387.0 |
| 6386 | 113.22 | 14.56 | 411.64 | 183.2 | 611.4 |
| 6398 | 84.36 | 24.33 | 122.42 | 159.5 | 288.1 |
| 6399 | 63.38 | 10.74 | 300.56 | 107.0 | 415.6 |
| 6402 | 102.92 | 25.71 | 170.32 | 187.8 | 367.5 |
| 6425 | 39.13 | 12.66 | 48.59 | 76.3 | 127.2 |
| | | | TOTAL | 66,966.58 | 80,307.68 |



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

5. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO

A partir de la información suministrada en el Estudio de Mecánica de Suelos y en el Estudio Geofísico de Refracción Sísmica, MASW y Microtremores para la "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", se obtiene que el perfil de subsuelo presenta hasta 8.30 m de suelos colapsables, para luego continuar con arenas de baja compacidad hasta la profundidad explorada. A la profundidad explorada no fue hallado el nivel freático. A continuación, se presenta el registro de las calicatas efectuadas en el terreno:

| CALICATA | MUESTRA | PROF. (M) | OBSERVACION DE CAMPO | CLASIFICACION |
|----------|---------|-----------|---|---------------|
| | | | | SUCS |
| C-1 | M1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90-2.20 | Arcilla arenosa de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M3 | 2.20-4.00 | Arena limosa, grano fino, suelta, de color verdoso, poco húmedo | SM |

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 143521

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

CONFORME

001800

11



Faint text at bottom left corner

Faint text at bottom center

Faint text at bottom right corner

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 9 / 30 |

| CALICATA | MUESTRA | PROF. (M) | OBSERVACION DE CAMPO | CLASIFICACION |
|----------|---------|------------|---|---------------|
| | | | | SUCS |
| C-2 | M-1 | 0.50-0.90 | Arena limosa con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SM |
| | M2 | 0.90-1.50 | Limo arenoso, grano fino, suelta, de color verdoso, poco húmedo | ML |
| | M-3 | 1.50-4.00 | Arena con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SM |
| C-3 | M1 | 0.00-0.50 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.50-2.10 | Arena limosa con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SM |
| | M3 | 2.10-4.00 | Arena limosa, grano fino, con presencia de gravas, suelta, de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-4 | M-1 | 0.00-0.30 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.30-2.10 | Arena con presencia de limo y gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SP-SM |
| | M-3 | 2.10-4.00 | Arena limosa, grano fino, con presencia de gravas, suelta, de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-5 | M1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90-4.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| C-6 | M1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90-4.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| C-7 | M-1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90 -3.00 | Arcilla arenosa de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Limo arenoso suelta de color verdoso, poco húmedo | ML |
| C-8 | M-1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90 -3.00 | Arena arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | SC |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Arena limosa, grano fino, con presencia de gravas, suelta, de color verdoso, húmedo | SM |
| C-9 | M-1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90 -3.00 | Arena limosa arcillosa con grava de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | SC-SM |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Arena limosa con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SM |



ARQ. DAVID TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.F. N° 148521

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

| | | | |
|--|--|--|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: 008160 MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 10 / 30 |

| CALICATA | MUESTRA | PROF. (M) | OBSERVACION DE CAMPO | CLASIFICACION |
|----------|---------|------------|--|---------------|
| | | | | SUCS |
| C-10 | M-1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90 -3.00 | Arena arcillosa con grava, de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | SC |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Grava mal graduada de matriz arenosa cementada(caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | GP-GM |
| C-11 | M-1 | 0.00-0.90 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |
| | M2 | 0.90 -1.50 | Arena con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | GP-GM |
| | M-3 | 1.50-4.00 | Arena fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-12 | M-1 | 0.00-2.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M2 | 2.00-5.00 | Grava mal graduada de matriz arenosa cementada(caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | GP |
| | M-3 | 5.00-8.00 | Arena fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-13 | M1 | 0.00-1.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M2 | 1.00-2.10 | Arena fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| | M3 | 2.10-4.00 | Grava bien graduada de matriz arenosa cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | GW-GM |
| C-14 | M-1 | 0.00-2.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 2.00-3.00 | Grava bien graduada de matriz arenosa cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | GW-GM |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Arena fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-15 | M-1 | 0.00-0.50 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 0.50-1.50 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| | M3 | 1.50-4.00 | Grava mal graduada de matriz arenosa cementada(caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | GP |



ARO DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
ONI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.F. N° 149521

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

1996

1996

1996

1996

1996

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 11 / 30 |

| CALICATA | MUESTRA | PROF. (M) | OBSERVACION DE CAMPO | CLASIFICACION |
|----------|---------|-----------|--|---------------|
| | | | | SUCS |
| C-16 | M-1 | 0.00-1.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 1.00-2.00 | Arena con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SC |
| | M-3 | 2.00-4.00 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-17 | M-1 | 0.00-1.50 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 1.50-2.50 | Arcilla arenosa con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | CL |
| | M3 | 2.50-6.00 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-18 | M-1 | 0.00-1.50 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 1.50-3.00 | Arena con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | ML |
| | M-3 | 2.50-6.00 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SP-SM |
| C-19 | M1 | 0.00-2.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 2.00-3.00 | Arcilla Arenosa con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | CL |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SP-SM |
| C-20 | M-1 | 0.00-2.00 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 2.00-3.00 | Arena con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | CL |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Limo arenoso fina suelta de color verdoso, poco húmedo | ML |
| C-21 | M-1 | 0.00-1.50 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 1.50-3.00 | Arena con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | CL |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-22 | M-1 | 0.00-1.50 | Arcilla de baja plasticidad compacta, color rojizo, en estado poco húmedo | CL |
| | M-2 | 1.50-3.00 | Arena limosa con presencia de gravas cementada (caliche); poco húmedo, de color rojizo, compacto y propenso a sufrir colapso. | SM |
| | M-3 | 3.00-4.00 | Arena limosa, fina suelta de color verdoso, poco húmedo | SM |
| C-23 | M-1 | 0.00-3.00 | Turba material de relleno, compuesto de arcilla con restos orgánicos y raíces | Pt |



ARC. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30892

JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 14855-1

331806



Faint vertical text or markings on the left side of the page.

Faint diagonal text or markings in the lower left quadrant.

[Handwritten signature]

Faint printed text or stamp at the bottom left corner.


Faint printed text or stamp at the bottom center of the page.

Faint printed text or stamp at the bottom right corner.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 12 / 30 |

6. CONSIDERACIONES SÍSMICAS

La zona en estudio se encuentra comprendida en la zona 4 de sismicidad y le corresponde un factor de zona $Z = 0.45$, el cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años.



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Juan José Contreras Balbaro

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148561

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

1990

1990

1990

1990

1990

1990

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 13 / 30 |

7. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE PILOTES.

El pilote es un elemento estructural esbelto, de forma prismática, que transmite las cargas que actúan sobre la superestructura aun estrato más competente, que enterrado consigue una cierta capacidad de carga, suma de su resistencia por rozamiento con el terreno y su apoyo en punta. La sección transversal de los pilotes es mayor a 300 mm, consiguiéndose pilotes que pueden llegar hasta 2.00 m de diámetro.

La ejecución de los pilotes puede ser de dos maneras: por hinca o vaciados in situ.

En caso de ser hincados, éstos se hincan comúnmente por medio de un martinete, y ocasionalmente mediante un generador de fuerzas vibratorias. El martinete funciona en medio de un par de guías paralelas o correderas suspendidas de una grúa elevadora estándar. En la parte inferior las guías se conectan a la grúa por medio de un miembro horizontal, conocido como marcador. El marcador puede alargarse o acortarse para permitir el hincado de pilotes inclinados y también para poner a plomo las guías en el sitio de un pilote vertical. Al martinete lo guían axialmente rieles incorporados en las guías.

Los pilotes vaciados in situ son un tipo de pilotes ejecutados en obra, tal como su nombre lo indica, en el sitio. La denominación se aplica cuando el método constructivo consiste en realizar una perforación en el suelo a la cual se le colocará un armado en su interior y posteriormente se rellenará con concreto.

Para mantener la estabilidad de las paredes internas del pilote y evitar desmoronamientos durante la instalación de la armadura, uno de los principales métodos consiste en vaciar "lodo bentonítico" en el interior de la perforación, y al vaciar posteriormente el concreto dentro, el lodo saldrá por diferencia de densidades. Otro método, es el uso de "camisas" de acero recuperables, los cuales no son más que secciones metálicas que se introducen en la excavación y evitan que el material de las paredes caiga.

Cada pilote se vacía de una vez sin interrumpir la operación, no se admiten juntas de hormigonado. Al finalizar el pilote, debe quedar vaciado a una altura superior a la definitiva; lo que excede de concreto se demuele cuando ha fraguado, esto se denomina descabezado del pilote, lo cual se realiza para eliminar el concreto de baja calidad que queda en la parte superior.

La longitud de la armadura debe permitir que posterior al descabezado, queden sobresaliendo del pilote alrededor de 50 cm.

Posterior al descabezado los pilotes deben sobresalir del terreno lo suficiente para permitir el empotramiento del concreto de 15 cm mínimo para el encepado.



ARC. DAVID HÉCTOR TORRES PUENTE

CAP. 5776

JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBAPO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148521

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

321800

100

100

100

100

100

100

100

100

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 14 / 30 |

8. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS

- CAPACIDAD ÚLTIMA DE SOPORTE (CARGA DE HUNDIMIENTO)

La capacidad de soporte de los pilotes, o carga de hundimiento de una cimentación, es la tensión vertical para la cual el terreno agota su resistencia al corte, ésta es igual a la suma de la resistencia última de carga con la fricción superficial de la parte del pilote en contacto con el suelo.

$$Q_h = Q_b + Q_s$$

donde:

- Q_u = Capacidad ultima de soporte
- Q_b = Capacidad por punta
- Q_s = Capacidad por fricción

- CAPACIDAD POR PUNTA


La capacidad por punta del pilote es producto de un valor unitario de resistencia por el área de la base o punta del pilote.

- CAPACIDAD POR FRICCIÓN

La capacidad por fricción del pilote es la desarrollada a través de las paredes del mismo, debido a rozamiento del pilote con el suelo que lo rodea.

- CAPACIDAD ADMISIBLE

Es aquella para la cual existe un coeficiente de seguridad adecuado frente a la carga de hundimiento.



EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSE
CONTRERAS BALBARDI
INGENIERO CIVIL
Reg. Cif. N° 148521

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



| | | | |
|--|--|---|------------------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: 008155 MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: 04 | Hoja N°: 15 / 30 |

En donde:

- Q_n = Carga vertical que, aplicada en la cabeza del pilote, produce su hundimiento
- W = Peso propio del pilote
- Q_p = Parte de la carga que se supone soportada por la punta
- Q_f = Parte de la carga que se supone soportada por el contacto pilote – terreno, en el fuste
- D = Diámetro real o equivalente del pilote
- z = Profundidad medida desde la superficie, hacia el interior del terreno
- L = Longitud total enterrada del pilote.



9. PILOTES AISLADOS.

Son elementos de gran capacidad portante, que prolongan la estructura dentro del terreno hasta la profundidad requerida. La construcción de pilotes aislados en edificación requiere siempre la ejecución de un arriostamiento en dos direcciones ortogonales. Para que se consideren pilotes aislados el espaciamiento entre sí tiene que ser mayor a 2.5D a 3D, donde D es el diámetro de un pilote.

ARO. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

10. GRUPO DE PILOTES.

La carga del pilar se transmite a varios pilotes a través de un encepado relativamente rígido, que enlaza sus cabezas. En este tipo de cimentación además de la interacción suelo pilote, existe una interacción pilote pilote, debido que presentan una separación inferior a 2.5D a 3D.

11. SUELOS COLAPSABLES.

Los suelos colapsables corresponden a algunos tipos de suelos limo-yesíferos o limo-arenosos de naturaleza metaestable. A consecuencia de su estructura metaestable y en determinadas circunstancias, normalmente relacionadas con la presencia de agua, esos suelos pueden colapsar.

Los efectos de este colapso pueden manifestarse en forma de asientos bruscos del terreno de carácter centimétrico hasta decimétricos. Más raramente puede darse asientos de algún metro y en casos extraordinarios de decenas de metros.

En la zona de estudio hay la probabilidad de ocurrencia de colapso, ya que existe capas de material arenoso cementado (caliche), el cual al contacto, con el agua pierde sus capacidades cementantes.

Para el diseño de las cimentaciones profundas este suelo será considerado como una carga adicional, ya que al colapsar el mismo se comporta como una fricción negativa sobre la cimentaciones profundas.



Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBAÑO
INGENIERO CIVIL
Reg. Cif. N° 148551

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

008134

1952

1952

Faint text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a footer.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 16 / 30 |

12. FRICCION NEGATIVA.

El fenómeno de la fricción negativa puede describirse como la acción de una nueva carga a lo largo del fuste debido a la consolidación del suelo adyacente a la cara del pilote. Como los pilotes se moverán menos que el terreno circundante, este tenderá a "colgarse" de sus fustes, induciendo en aquellos unas tensiones que pueden considerarse producidas por un cierto rozamiento de signo contrario al resistente.

De acuerdo con Tomlinson (1995), el cálculo de la fuerza total por fricción negativa en el fuste es un tema de gran complejidad en el que el factor tiempo juega un rol de gran importancia. La máxima fricción negativa es la máxima fricción que puede ser movilizada en la interfase de contacto y su valor pico puede ser calculado exactamente de la misma manera en la que se calcula la resistencia por fricción en el diseño de pilotes. La fricción negativa unitaria en el fuste f_s es comúnmente estimada mediante las expresiones:

$$f_s = \alpha * C_u \quad \text{Enfoque de los esfuerzos totales}$$

$$f_s = \sigma'v * K * \tan\delta \quad \text{Enfoque de los esfuerzos efectivos}$$

Dónde:

- C_u = adhesión no drenada al suelo-pilotes.
- α = factor empírico de adhesión
- $\sigma'v$ = esfuerzo efectivo vertical a la profundidad a la que se evalúa f_s .
- K = coeficiente de presión de tierras.
- δ = ángulo de fricción entre el suelo y el pilote.

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

13. CALCULOS PILOTES. DISEÑO GEOTECNICO.

- CARGAS TOTALES

o Fricción Unitaria Negativa (1er Estrato):

- Altura máxima suelo colapsable: 8.30 m (medido desde nivel del terreno)
- Nivel de fondo de cimentación: -1.85 m
- Potencia Suelo Colapsable: $H = 8.30 - 1.85 = 6.45$ m
- Área Edificación: 7,261.00 m²
- Peso Específico Suelo Colapsable: $\gamma = 2.00$ t/m³
- Angulo fricción Suelo Colapsable: $\phi = 30^\circ$
- Angulo de fricción entre el suelo y el pilote: $\delta = 2 * \phi / 3 = 20^\circ$
- Esfuerzo vertical efectivo (en el medio del estrato): $\sigma'v = 6.45$ t/m²

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

CONFORME

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSE
CONTRERAS BALBAZO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148521

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: 008153 MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: 04 | Hoja N°: 17 / 30 |

- Fricción Unitaria Negativa: $f_s = \sigma'v \cdot K \cdot \tan \delta$
- $f_s = 6.45 \cdot (1 - \sin(30^\circ)) \cdot \tan(20^\circ)$
- $f_s = 1.17 \text{ t/m}^2$



○ Capacidad de la Punta (1er Estrato):

- Altura estrato: $D_f = 6.45 \text{ m}$
- \varnothing pilote: $B = 1.00 \text{ m}$
- Área transversal: $A_g = 0.79 \text{ m}^2$
- Peso Específico Suelo: $\gamma = 2.00 \text{ t/m}^3$
- Cohesión: $C = 0 \text{ t/m}^2$
- Angulo fricción Arena fina suelta: $\varnothing = 30^\circ$
- Angulo de fricción entre el suelo y el pilote: $\delta = 2 \cdot \varnothing / 3 = 20^\circ$
- Factor de capacidad resistente-C: $N_c = 37.20$
- Factor de capacidad resistente-Sobre carga: $N_q = 22.50$
- Factor de capacidad resistente-Peso suelo: $N_\gamma = 19.70$
- Capacidad de la punta: $Q_p = A_g \cdot (1.3 \cdot C \cdot N_c + \gamma \cdot D_f \cdot N_q + 0.4 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma)$
- $Q_p = 0.79 \cdot (1.3 \cdot 0 \cdot 37.20 + 2.00 \cdot 6.45 \cdot 22.50 + 0.4 \cdot 2.00 \cdot 1 \cdot 19.70)$
- $Q_p = 240.34 \text{ t}$

David Hecctor Torres Puente
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Edward Cerón Torres
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

CONFORME

○ Fricción Unitaria (2do Estrato):

- Altura pilote: 12.00 m (medido desde nivel del terreno)
- Altura fricción: $H = 12.00 - 6.45 = 5.55 \text{ m}$
- Peso Específico Arena fina suelta: $\gamma = 1.92 \text{ t/m}^3$
- Angulo fricción Arena fina suelta: $\varnothing = 18^\circ$
- Angulo de fricción entre el suelo y el pilote: $\delta = 2 \cdot \varnothing / 3 = 12^\circ$
- Esfuerzo vertical efectivo (en el medio del estrato): $\sigma'v = 18.23 \text{ t/m}^2$
- Fricción Unitaria Negativa: $f_s = \sigma'v \cdot K \cdot \tan \delta$
- $f_s = 18.23 \cdot (1 - \sin(18^\circ)) \cdot \tan(12^\circ)$
- $f_s = 2.68 \text{ t/m}^2$

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

Maria Luisa Carabajo Muñoz
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
 Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Luis Abel Jara Marín
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Guido Gustavo Rojas Salas
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

Juan José Contreras Balboa
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALBOA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148561

008125

1975

1975



| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 18 / 30 |

○ Capacidad de la Punta (2do Estrato):

- Altura estrato: $D_f = 5.55 \text{ m}$
- \emptyset pilote: $B = 1.00 \text{ m}$
- Área transversal: $A_g = 0.79 \text{ m}^2$
- Peso Específico Suelo: $\gamma = 1.92 \text{ t/m}^3$
- Cohesión: $C = 0 \text{ t/m}^2$
- Angulo fricción Arena fina suelta: $\emptyset = 18^\circ$
- Angulo de fricción entre el suelo y el pilote: $\delta = 2 \cdot \emptyset / 3 = 12^\circ$
- Factor de capacidad resistente-C: $N_c = 15.78$
- Factor de capacidad resistente-Sobre carga: $N_q = 6.20$
- Factor de capacidad resistente-Peso suelo: $N_\gamma = 4.00$
- Capacidad de la punta: $Q_p = A_g \cdot (1.3 \cdot C \cdot N_c + \gamma \cdot D_f \cdot N_q + 0.4 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma)$
- $Q_p = 0.79 \cdot (1.3 \cdot 0 \cdot 15.78 + 1.92 \cdot 5.55 \cdot 6.20 + 0.4 \cdot 1.92 \cdot 1 \cdot 4)$
- $Q_p = 54.30 \text{ t}$

○ Capacidad Total en la Punta:

- $Q_{pt} = 0.79 \cdot (1.3 \cdot 0 \cdot 15.78 + (2.00 \cdot 6.45 + 1.92 \cdot 5.55) \cdot 6.20 + 0.4 \cdot 1.92 \cdot 1 \cdot 4)$
- $Q_{pt} = 117.12 \text{ t}$

○ Capacidad Total del fuste:

- $Q_f = A_1 \cdot F_1 + A_2 \cdot F_2$
- $Q_f = \pi \cdot 1 \cdot (2.68 \cdot 5.55 - 1.17 \cdot 6.45)$
- $Q_f = 22.89 \text{ t}$

○ Capacidad Total del Pilote: $Q_u = Q_b + Q_s$

- $Q_u = 140.01 \text{ t}$

○ Capacidad portante del suelo: $q_u = Q_u / 3$

- $q_u = 140.1 / 3$
- $q_u = 46.67 \text{ t}$

David Hecor Torres Punte
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



Edward Cerón Torres
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

Maria Luisa Carbarjo Muñoz
C.P.C. MARIA LUISA CARBARJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Luis Abel Jara Marín
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

Guido Gustavo Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Juan José Contreras B.
JUAN JOSÉ CONTRERAS BARRERA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 146461

10/10/10

10/10/10



| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 19 / 30 |

- Calculo número de pilotes: $n = W/Qu$
 - $n = 500.00/140.01$
 - $n = 4$
- Comprobacion del colchon del pilote entre su punta y la capa resistente del suelo:
 - $H = 20\% (H1+H2)$
 - $H = 20\% (6.45+5.55)$
 - $H = 2.40 \text{ m}$
- Cantidad mínima de pilotes
 - $N = 80,307.68 \text{ t} / 140.01 \text{ t}$
 - $N = 574.00 \text{ pilotes}$
- Area tributaria de pilotes
 - $A = 7,261.00 \text{ m}^2 / 574.00$
 - $A = 12.65 \text{ m}^2$
- Separación de pilotes
 - $S = 3.55 \text{ m}$




David H. Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Edward Cerón Torres
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria Luisa Carballo Muñoz
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425



Esquema pilote

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Diego Zapata
Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

Guido Rojas Salas
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

Juan José Contreras Balza
JUAN JOSÉ CONTRERAS BALZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148501

0108130

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: 04 | Hoja N°: 20 / 30 |

14. CALCULOS PILOTES. DISEÑO ESTRUCTURAL.

- Datos Estructurales:

- Sobrecarga Zapata: $P = 500.00 \text{ t}$
- Concreto: $f'c = 2,100.00 \text{ t/m}^2$
- Acero: $F_y = 42,000.00 \text{ t/m}^2$
- Esfuerzo perm. por corte: $v_p = 76.80 \text{ t/m}^2$
- Recubrimiento: $e = 0.10 \text{ m}$
- Diámetro pilote: $D = 1.00 \text{ m}$
- Área transversal: $A_g = 0.79 \text{ m}^2$

- Calculo Acero de Refuerzo:

- Carga de diseño: $P_D = P/n$
 - $P_D = 500 \cdot 1000/4$
 - $P_D = 125,000 \text{ kg}$
- $f'c = 3,000 \text{ psi}$
- Diámetro pilote = 40 in
- Carga Resistente: $P_R = \frac{0.25 \cdot f'c \cdot \pi \cdot \left(\frac{D^2}{4}\right)}{2.205}$
 - $P_R = \frac{0.25 \cdot 3000 \cdot \pi \cdot \left(\frac{40^2}{4}\right)}{2.205}$
 - $P_R = 427,428 \text{ kg}$
- Factor de seguridad: $FS = P_D/P_R$
 - $FS = 427,428 / 125,000$
 - $FS = 3.42$
- Acero mínimo: $A_{s \text{ min}} = \pi \cdot \left(\frac{D^2}{4}\right) \cdot 0.005$
 - $A_{s \text{ min}} = \pi \cdot \left(\frac{40^2}{4}\right) \cdot 0.005$
 - $A_{s \text{ min}} = 6.28 \text{ in}^2$
 - $A_{s \text{ min}} = 40.54 \text{ cm}^2$
- Acero máximo: $A_{s \text{ max}} = \pi \cdot \left(\frac{D^2}{4}\right) \cdot 0.06$



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALDADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148201

011900

1971
1972
1973

1974
1975

1976
1977

1978
1979

1980
1981

1982
1983

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: 04 | Hoja N°: 21 / 30 |

- $A_{s\ max} = \pi * \left(\frac{40^2}{4}\right) * 0.06$
- $A_{s\ max} = 75.40\ in^2$
- $A_{s\ max} = 486.44\ cm^2$
- Acero de refuerzo: 8 barras #8 (1 in)
 - $A_s = 8 * 5.1\ cm^2$
 - $A_s = 8 * 5.1\ cm^2$
 - $A_s = 40.80\ cm^2$



David H. Torres
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

15. CALCULOS PILOTES. ASENTAMIENTO PILOTES

- Asentamiento Total: $S = S1 + S2 + S3$

○ En donde:

- S: Asentamiento total del pilote
- S1: Asentamiento Elástico del pilote
- S2: Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote
- S3: Asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste

○ Asentamiento Elástico del pilote: $S1 = \frac{(Q_{wp} + \mu * Q_{ws}) * L}{A_p * E_p}$

▪ En donde:

- Q_{wp} : carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo
- Q_{ws} : carga por resistencia de fricción (superficial) bajo condición de carga de trabajo
- L: longitud del pilote
- A_p : área de la sección transversal del pilote
- E_p : módulo de elasticidad del material de pilote
- μ : 0.50

$$S1 = \frac{(117.12 + 0.50 * 22.89) * 17.65}{0.79 * 2,100,000}$$

CONFORME

Edward C. Torres
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
 Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Luis A. Jara
 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894

Guido G. Rojas Salas
 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692

Juan J. Contreras
 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BARRERO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148201

031500

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 22 / 30 |

▪ $S1 = 0.0011 m$

○ Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote:

▪ $S2 = \frac{q_{wp} * D}{E_s} * (1 - u_s^2) * I_{wp}$

▪ En donde:

- q_{wp} : carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo. $q_{wp} = Q_{wp} / Ag$
- D: diámetro del pilote
- E_s : módulo de elasticidad del material de pilote
- u_s : relación de poisson del suelo
- I_{wp} : factor de influencia

▪ $S2 = \frac{\left(\frac{117.12}{0.79}\right) * 1.00}{2,500,000} * (1 - 0.20^2) * 0.85$

▪ $S2 = 0.000049 m$

○ Asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste:

▪ $S3 = \frac{q_{us} * D}{E_s * PL} * (1 - u_s^2) * I_{wp}$

▪ En donde:

- q_{us} : carga por resistencia de fricción (superficial) bajo condición de carga de trabajo.
- D: diámetro del pilote
- E_s : módulo de elasticidad del material de pilote
- u_s : relación de poisson del suelo
- I_{wp} : factor de influencia
- L: longitud del pilote

▪ $S3 = \frac{22.89 * 1.00}{2,500,000 * 1 * \pi * 17.65} * (1 - 0.20^2) * 0.85$

▪ $S3 = 0.000000135 m$

- Asentamiento Total: $S = S1 + S2 + S3$

○ $S = 0.0011 m + 0.000049 m + 0.000000135 m$

○ $S = 0.11284 cm$



David Torres Puente
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Edward Cerón Torres
EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 23 / 30 |


16. CONCLUSIONES

1. Para la cimentación de la estructura se han evaluado la posibilidad de ejecutar pilotes, como cimentación profunda de la estructura.
2. Se ha evaluado la posibilidad de ejecutar pilotes de 1.00 m de diámetro y 12.0 m de profundidad. Obteniéndose los siguientes resultados:
 - a. La capacidad de cada pilote es de 140.01 t.
 - b. La separación mínima entre pilotes es de 3.00 m, con la finalidad de evitar el efecto grupo en los pilotes.
 - c. El acero longitudinal de refuerzo consistirá en ocho (8) Barras de acero corrugadas #8.
 - d. El asentamiento total con pilotes esta dentro del rango permitido.
 - e. Se instalarán 587 pilotes en configuración cuadrangular espaciadas entre si 3.50 m.
 - f. El plazo para la instalación de los pilotes es igual a 60 días, a partir de la instalación del primer pilote, teniendo como rendimiento de 120 m de pilote x día, tomando en cuenta un equipo de perforación.




 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME



 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


 C.P.C. MARIA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
 Telf: 6506524 / Cel: 954166902


 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894


 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692


 JUAN JOSÉ
 CONTRERAS BALARDO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIF N° 148501


| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 24 / 30 |



17. ANEXOS


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME



 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778


CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
 Telf: 6506524 / Cel: 954166902


 Ing. Luis Abel Jara Marín
 Reg. CIP N° 038894


 GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 30692


 JUAN JOSÉ CONTRERAS BUITRAGO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 148501

41803



1950

1950

1950

1950

| | | | |
|--|--|--|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: 008145 MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 25 / 30 |

17.1. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PILOTES

17.1.1. TRABAJOS PREVIOS

La plataforma de trabajo será horizontal, estable, de las dimensiones y capacidad portante y drenante suficientes para permitir el normal desenvolvimiento de los equipos principales y auxiliares, para garantizar el desarrollo de todas las actividades con seguridad, calidad y productividad. Si el terreno no fuera lo suficientemente firme, se preparará una base de material compactado, de al menos 50cm de espesor.

Todo esto es además un hito importante desde el punto de vista de seguridad.

Las pendientes y accesos a la plataforma tendrán como máximo 15° y un ancho mínimo de 7.00 m.



| Distancia | Distancia en metros desde el eje del pilote |
|---|---|
| Hacia el frente | 4.00 |
| Hacia atrás (lado máquina base o grúa) | 16.00 |
| Hacia el costado que no gira la perforadora | 4.00 |
| Hacia el costado que gira la perforadora | 16.00 |

Estas medidas y consideraciones son sólo referenciales y deben ser verificadas para cada equipo y diámetro de pilote a ejecutar antes del ingreso a la obra en cuestión, por lo que los mismos podrían variar.

17.1.2. MOVILIZACIÓN

Se deberá difundir el ruto-grama o plan de viajes a los choferes involucrados en el transporte, previo inicio de la actividad, Se deberán respetar las velocidades máximas establecidas.

El transporte de los equipos y materiales se realizará en camiones Low boy o Tráiler cama baja, desde el depósito de la Oficina Central a la obra respectiva a ejecutarse. O viceversa, desde obra hasta oficinas centrales, como también de obra a obra, en ciertos casos.

Los equipos y materiales serán transportados a los diferentes tramos de acuerdo al cronograma de actividades en el cual se especifica el requerimiento dentro del alcance de la obra o proyecto.

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Signature]
GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

[Signature]
JUAN JOSÉ
CONTRERAS BARRERO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148501

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

191005

191005

191005

191005

191005

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 26 / 30 |

Tanto el chofer como lo vehículos propios y alquilados, deberán cumplir con las normas y demás requisitos establecidos por las leyes de tránsito terrestre del país.

Todo movimiento deberá ser comunicado y coordinado con la gerencia correspondiente en forma anticipada según lo planificado.

17.1.3. REPLANTEO

En base a las coordenadas del proyecto, el Cliente procederá a replantear en campo las coordenadas de cada pilote, dejando las debidas referencias individuales en el eje de cada pilote, así como las referencias externas fijas desde las cuales replantear nuevamente en caso de que se moviese alguna referencia individual. Durante este proceso se deben verificar las cotas del terreno natural, confirmar las cotas de inicio y fin de pilotes, la longitud de perforación y la longitud del pilote. El proceso se llevará a cabo según su procedimiento de Replanteo Topográfico.

ARQ. DAVID HECTOR TORRÉS PUENTE

CAP. 5778

JEFE DE SUPERVISIÓN

17.1.4. PERFORACION DEL PILOTE

Previo a la operación de la perforación del Pilote, se debe tener debidamente señalizada y sectorizada el área de trabajo con las correspondientes vallas y señalética informativa, orientativa y restrictiva.

De igual manera y previo al inicio del Perforado del Pilote, se verificarán las cotas inferior y superior de cada pilote a perforar en el área de trabajo, con la información proporcionada se obtendrá la longitud de perforación a ejecutar.

La perforación de los pilotes se realizará con una perforadora rotaria con torre de 6.0 m, mesa rotaria, barra Kelly, winche con motor de 15 HP o similar.

Con el equipo de perforación debidamente posicionado, es decir, en coincidencia con el eje del pilote, se inicia la perforación insertando en el suelo una broca hasta la profundidad y el diámetro requerido según las Especificaciones Técnicas.

Se excava a un costado de la torre de perforación un pozo de lodos, que se le llena con fluido lodoso mezclado con agua. Usando una motobomba se inyecta el fluido lodoso que recorre y pasa por la espiga giratoria, el tubo Kelly, la tubería de perforación hasta tocar el fondo del pozo mediante la broca en circuito cerrado.

La inyección del fluido cumple las siguientes tres funciones:

- Enfría la broca de perforación.
- Levanta todo el material cortado por la broca y lo deposita en el pozo de sedimentación, en la superficie.

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902


CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BAUTISTA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148521

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894



11111

11111
11111
11111

11111

11111
11111
11111

11111
11111
11111

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 27 / 30 |

- Estabiliza y consolida las paredes del hueco perforado.

Se culmina la perforación entregando el pozo estabilizado para insertar la armadura y posteriormente vaciar el concreto mediante el tubo tremie.

Iniciada la perforación esta no se detendrá hasta alcanzar dicha profundidad, salvo que la maquina sufra algún desperfecto mecánico, se haga el cambio de turno de operadores. Al efecto y si la operación debe continuar en horario nocturno, se solicitará el correspondiente permiso para la extensión del horario de trabajo y se presentará previo al inicio de los trabajos el procedimiento para la ejecución de trabajos nocturnos.

La medición de la profundidad se realizará a través de los sensores o dispositivos de medición de profundidad del equipo de perforación y/o mediante la verificación de la longitud de la herramienta de perforación dentro del suelo.

17.1.5. VACIADO DE CONCRETO

El concreto a ser colocado en la perforación del pilote será provisto según los requerimientos del Proyecto, sus normas y procedimientos aprobados al efecto y provistos en las especificaciones técnicas y planos para ejecución. El concreto será entregado en camiones mixer en boca de pozo.

Se controlará la calidad del concreto, el cuál debe cumplir:

- Asentamiento en Cono Abrams: 8 a 10 pulgadas para concreto en cualquier caso (puesto en obra). Cemento: Portlant tipo I, f'c = 210 kg/m3.
- Tamaño máximo de agregado: 20mm (nominal de 13mm).

Usar siempre aditivos plastificantes retardadores de fragua adicionados en planta en el agua de amasado. El concreto que no cumpla estas condiciones no debe ser aceptado por el Supervisor.

Antes de iniciar el proceso de vaciado se deberá asegurar un flujo continuo de concreto durante todo el proceso para evitar problemas en cuanto a la calidad final del producto.

El proceso de vaciado se iniciará una vez se haya obtenido el slump requerido para el concreto, el mismo consistirá en conectar la bomba de concreto con la pilotera, para bombear el mismo a través de la herramienta de perforación. Una vez que el sistema está armado, se eleva el tubo completo 30 cm aproximadamente y se inicia el vaciado del concreto. Una vez iniciado el vaciado se va retirando progresivamente la herramienta de perforación quedando así el pilote vaciado en la medida que se va retirando la misma.

Ing. Luis Abel Jara Marin
Reg. CIP N° 038894

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBUENA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148521

ARO. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONFORME

000148

PROCESSED BY THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

117

SEARCHED
SERIALIZED
INDEXED
FILED

MAR 11 1964

FBI - MEMPHIS

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 28 / 30 |

Dado que el concreto tendrá un slump entre 8 y 10 pulgadas este será muy fluido, por lo que ocupará todo el espacio de la perforación.

El volumen de concreto colocado en el pozo será controlado en función a lo entregado por camión mixer en boca de pozo.

En el vaciado bajo agua, al iniciarse este proceso, el extremo final de la herramienta de perforación estará a una distancia del fondo de la perforación no mayor de 20cm. El vaciado se realizará de modo continuo, de manera que, al colocar el concreto en el fondo, el agua se desplace hacia arriba.

Hay que considerar, como norma general, que bajo este sistema de ejecución se va a producir un exceso de concreto respecto al volumen teórico, el cual dependerá del tipo de terreno y de las condiciones encontradas durante la perforación.



17.1.6. PREPARACIÓN Y COLOCACION DE LOS ACEROS DE REFUERZOS

17.1.6.1. PREPARACIÓN DE LA ARMADURA

Las armaduras deberán ser confeccionadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se indican en los planos para ejecución. Para garantizar el recubrimiento a los costados de 10.0 cm se utilizarán espaciadores de plástico y para el fondo se utilizará una estructura conectada a la armadura con el fin de mantener la misma unos 17 cm por encima del nivel de fondo de perforación.

CONFORME

17.1.6.2. IZAJE Y COLOCACIÓN DE LA ARMADURA

Para su colocación en la perforación, se podrá utilizar el mismo equipo de perforación, mediante el uso de su winche auxiliar, o una grúa hidráulica que izará la armadura y la colocará dentro de la perforación. La armadura contará con espaciadores laterales a fin de evitar que las barras de acero no entren en contacto con el suelo.

Previo al izado, el Cliente hará la revisión de las ataduras, soldaduras y rigidez de la armadura a ser colocada en la perforación, de forma tal que esta armadura no sufra roturas en las ataduras y soldaduras y tampoco sufra deformaciones que complique la colocación de la armadura dentro de la perforación. De ser necesario y para evitar deformaciones se deberán colocar barras de traba que garanticen la rigidez durante la operación de izado y colocado de la armadura.

Igualmente, el Cliente hará la revisión en cantidad y ubicación de los separadores y espaciadores de forma tal que se garantice los recubrimientos mínimos especificados en las especificaciones técnicas.

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBINO

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO RUJANO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ CONTRERAS BALBINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIF N° 148561

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

2025/04/11

Handwritten notes in yellow and blue ink, including the word "KONKORDIA" and other illegible text.

Faint handwritten notes at the bottom left corner.

Faint printed text at the bottom center, possibly a footer or page number.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 29 / 30 |

Previo al izado de la armadura se determinarán los puntos en los cuales se procederá a asegurar los cables del winche auxiliar o grúa con los cuales se izará la misma.

Solo se procederá al izado y colocación de la armadura en la perforación con la autorización del Cliente.

Al pie de la boca de pozo se deberán disponer de 2 armaduras, ya que en caso de que uno de ellos no pase la inspección previa o sufra problemas durante las operaciones de izado y colocación sea inmediatamente substituido por la segunda armadura dispuesto en el lugar de la operación.

NO se debe de arrastrar la armadura desde una posición lejana a esta.

Durante el izado se tomará el mayor cuidado con la velocidad de izamiento y esta será de forma tal que no provoque deformaciones permanentes (plásticas) en la armadura de la armadura.

Durante la etapa de la colocación en la perforación, se tomará especial cuidado para que las barras de acero de la armadura no rocen las paredes laterales de la perforación.

Si durante la operación de izado ocurriesen roturas de las ataduras, soldaduras y/o hubiera deformaciones de la armadura, el Residente de Obra, tendrá la facultad de paralizar la operación y pedir el cambio inmediato de la armadura por otro que cumpla con las disposiciones descritas en el presente. La armadura en la que hubiera ocurrido algún problema será separada e inspeccionada nuevamente antes de su colocación en la perforación ejecutada.

De manera general se engancha la armadura con un primer estrobo de dos puntas con grilletos o ganchos en la parte superior de la armadura (asas de izaje), el cual será levantado por el winche del equipo.

Durante el izaje debe evitarse o minimizarse la operación de la máquina tirando con los cables de costado (es decir con el cable fuera del plano vertical que contiene la torre o mástil).

Es importante que todos los trabajadores se alejen de la zona de desplazamiento para evitar accidentes graves en caso de falla. Sólo una persona en el piso debe dar instrucciones al operador.

Se coloca la armadura dentro de la perforación, evitando siempre colocar las manos en la zona de atrapamiento con la armadura guiándola con cuerdas u otros elementos auxiliares.

Se baja la armadura dentro de la perforación hasta llegar a 17 cm por encima del fondo de perforación.



CONFORME

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776

JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. LUIS ABEL JARA MARIN
Reg. CIP N° 038894

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148521

Handwritten text at the top left of the page.



Vertical text on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.

008140

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| Ing. Diego Rafael Zapata CIP 175381 | Hospital Saul Garrido Rosillo II- 1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes | Código Documento: MC-001-DiseñoMP | |
| | Diseño de Cimentaciones Profundas | Revisión: | 04 |
| | | Hoja N°: | 30 / 30 |

Luego se desconectan los grilletes o ganchos y se coloca un nuevo estrobo de dos puntas con ganchos abiertos para facilitar la extracción de los mismos una vez la armadura esté en su posición final.

17.1.7. DESCABEZADO DE PILOTE

Una vez finalizada la ejecución del pilote de concreto, se debe proceder, en general, a la eliminación del tramo superior de concreto o cabeza del pilote. Ello puede motivarse debido a la técnica del vaciado de concreto utilizada, el concreto del tramo superior, el primero en introducirse en la perforación, suele estar contaminado debido a la mezcla del mismo con suelo desprendido de la excavación, fluidos estabilizadores o agua.

El descabezado de los pilotes de concreto se puede realizar mediante la eliminación de la capa superior de concreto mientras se encuentre fresco, esta eliminación se realizará con herramientas menores de construcción.



EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONFORME

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DMI N° 21946425

Jirón Echenique N° 623. Magdalena del Mar – Lima
Telf: 6506524 / Cel: 954166902

Ing. Luis Abel Jara Marín
Reg. CIP N° 038894

GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 30692

JUAN JOSÉ
CONTRERAS BALBARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148561

1952



1952

1952

1952

1952

1952