

SECCION VERTICAL - BUZON CON CAIDA

DETALLE TIPICO

ESC: 1/25



SECCION VERTICAL - BUZON TIPO "A"

DETALLE TIPICO DE ESTRUCTURA

ESC: 1/25



ARMADURA SUPERIOR



ARMADURA INFERIOR

LOSA DE TECHO - BUZON TIPO "A" y "B"

ESC: 1/25



REFUERZO ADICIONAL PARA ORIFICIO DE ACCESO

LOSA DE TECHO - BUZON TIPO "A" y "B"

ESC: 1/25



DETALLE DE TAPA

ESCALA: 1/10

NOTA: LA TAPA CUMPLIRA CON NTP 339.111 – 1997



INSTALACION

ESC: 1/10



LOSA DE FONDO - BUZON TIPO "A"

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
EL SOLADO DE CONCRETO	: F'c = 100	Kg/cm² (Con C:H)
DADOS DE CONCRETO	: F'c = 140	Kg/cm² (Con C:H)
MUROS Y PAREDES	: F'c = 210	Kg/cm² (Con C:H)
RECUBRIMIENTO DE MUROS	: MUROS Esp. 3cm.	
	: LOSA FONDO Esp. 3cm.	
TRASLAPES MINIMOS	: Fe. ¼ "Ø	25cm.
	: Fe. 3/8" Ø	40cm.
	: Fe. ½" Ø	50cm.



REFUERZO ADICIONAL EN ZONA DE INGRESO A TUBERIA

BUZON TIPO "A" y "B"

ESC: 1/25



PLANTA DE BUZON CON CAIDA



DOBLE LLEGADA



LLEGADA Y SALIDA SIMPLE



DOBLE LLEGADA EN YEE



CAMBIO DE SENTIDO VOLTEO EN ESQUINA

DETALLE DE LLEGADA Y ARRANQUE DEL FLUJO - BUZON TIPO "A" y "B"

ESC: 1/25



PARA TERRENOS NO REMOVIDOS



PARA TERRENOS REMOVIDOS

DETALLE DE EXCAVACION RELLENO DE ZANJA

PREPARACION DE FONDO DE ZANJAS



TRAMPA DE GRASA PLANTA

ESC. 1:25



CORTE A-A

ESC. 1:25



CAJA DE ENFRIAMIENTO EN RESIDUOS SOLIDOS

ESC: 1/25

NOTA:

1. VER PLANO E-111, DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, DONDE SE ENCUENTRA LA ARMADURA ESTRUCTURAL DE LA TRAMPA DE GRASA Y CAJA DE ENFRIAMIENTO EN RESIDUOS SOLIDOS.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • PALIOTOXIA CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • ENDOSCOPIA • REHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CASA MATERNAJE • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSITORIOS
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMISION Y DE LA INFORMACION • GESTION DE LA INFORMACION • CENTRO OBSTETRICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRAL QUIRURGICA • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACION SANITARIA

PLANO:

DETALLES SANITARIOS IV DESAGUE

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

Ing. ROGER SALAZAR GAVELAN CIP 16120

CAD:	ARCHIVO:
	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ENERO 2022	INDICADO

LAMINA:

DT-04