DETALLE 1
SOPORTE DE CORTINA EN EMERGENCIA, RAYOSX TÓPICOS, SALA DE RECUPERACIÓN, ETC
Esc. INDICADA



SECCION A–A
Esc. 1:2.5



PLANTA DE SOPORTE DE CORTINA
Esc. 1:50



SECCION B–B
Esc. 1:2.5



SECCION C–C
Esc. 1:2.5

DETALLE 2
MANDIL EN LAVAMANOS DE CONSULTORIOS
Esc. INDICADA



DETALLE X
ENCUENTRO EN PARED
Esc. 1:2.5



ELEVACIÓN TIPICA
LAVAMANOS EN CONSULTORIOS
Esc. 1:25



CORTE TIPICO
LAVAMANOS EN CONSULTORIOS
Esc. 1:25

DETALLE 3
POZA DE LAVADO DE CUARTO DE LIMPIEZA (B–67)
Esc. INDICADA



PLANTA POZA DE LAVADO
CUARTO DE LIMPIEZA
Esc. 1:25



ELEVACION POZA DE LAVADO
CUARTO DE LIMPIEZA
Esc. 1:25



SECCION A–A
POZA ALTA
Esc. 1:10



INTERIOR POZA DE LAVADO

A – DETALLE
REMATE DE POZA
Esc. 1:2.5



SECCION B–B
POZA BAJA
Esc. 1:10

DETALLE 4
POZA DE LIMPIEZA LAVANDERIA
Esc. INDICADA



PLANTA POZA LAVANDERIA
CLASIFICACION DE ROPA
Esc. 1:25



SECCION C–C
POZA ALTA
Esc. 1:10

NOTAS TÉCNICAS:

1. EL NIVEL ±0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRAFICO.
2. TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERAN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
3. TODO ELEMENTO METALICO SERA PINTADO CON BASE ZINCROMATO, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO + ACABADO SEGUN USO.
4. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SERÁN SOLDADOS ENTRE SÍ CON SOLDADURA PARA ACERO GALVANIZADO ASTM A–123, ESTOS SE DETALLARÁN EN LAS LÁMINAS DE ESTRUCTURAS.
5. SE HA CONSIDERADO EL USO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO TRASLUCIDO DE E=10MM Y MEDIDAS 2.05M X 3.05M.
6. LAS CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES (PERFILES METÁLICOS,ETC) SON REFERENCIALES, PUESTO QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES A CAMBIOS POR PARTE DE LA ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS SEGÚN SEA EL CASO DE CADA COBERTURA PARA ASEGURAR LAS INSTALACIONES Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ESTAS.



B – DETALLE
REMATE DE POZA DE LAVANDERIA
Esc. 1:2.5

DETALLE 5
BANCA DE MADERA M–16a
Esc. INDICADA



AXONOMETRIA
BANCA DE MADERA EN VESTIDORES
Esc. 1:25



SECCION B
Esc. 1:10



D–02
Esc. 1:2.5



SECCION A
Esc. 1:10

"TODAS LAS PIEZAS METALICAS SERAN PINTADAS POR PRIME ANTICORROSIVO Y ESMALTE POLIURETANO NEGRO



D–01
Esc. 1:2.5

DETALLE 6
BANCA DE CONCRETO M–16
Esc. INDICADA



AXONOMETRIA
BANCA DE CONCRETO EN DUCHAS
Esc. 1:25



SECCION B
Esc. 1:10



SECCION A
Esc. 1:10

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • PALOTODA CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • LABORATORIO • REHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CENTRAL ESTERILIZACION • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMISION • ARCHIVO DE LA INFORMACION • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	INDICADA

LAMINA:

D-126