DETALLE 21
CAMBIO DE PISO
Esc. 1/2.5



NOTA: LOS CAMBIOS DE PISO SE REALIZARAN EN EL EJE DE LA HOJA DE LA PUERTA

DETALLE 22
CAMBIO DE PISO CON TERRAZO AL MEDIO
Esc. 1:2.5



DETALLE 23
ENCUENTRO DE MUROS SOP
Esc. 1/5



DETALLE 25
SELLO DE SILICONA
Esc. 1/2.5



SE AÑADE SELLOS DE SILICONA NEUTRA PARA EVITAR LA FILTRACION DE AGUAS PLUVIALES

DETALLE 24
CONTRAZOCALO SANITARIO
Esc. 1/2.5





ELEVACIÓN TÍPICA
Esc. 1:25



CORTE A–A
Esc. 1:25

DETALLE 25
CLOSET
Esc. INDICADA



DETALLE 1
Esc. 1:5

CLOSETS HOSPITALIZACIÓN
L1 = 0.85 M (CANT: 22)



PLANTA DE CLOSET
HOSPITALIZACIÓN
Esc. 1:25



DETALLE 3
Esc. 1:2.5



DETALLE 2
Esc. 1:2.5

NOTAS TÉCNICAS:

1. EL NIVEL ±0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRAFICO.
2. TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERAN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
3. TODO ELEMENTO METALICO SERA PINTADO CON BASE ZINCROMATO, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO + ACABADO SEGUN USO.
4. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS SERAN SOLDADOS ENTRE SÍ CON SOLDADURA PARA ACERO GALVANIZADO ASTM A–123, ESTOS SE DETALLARÁN EN LAS LÁMINAS DE ESTRUCTURAS.
5. SE HA CONSIDERADO EL USO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO TRASLUCIDO DE E=10MM Y MEDIDAS 2.05M X 3.05M.
6. LAS CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES (PERFILES METÁLICOS,ETC) SON REFERENCIALES, PUESTO QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES A CAMBIOS POR PARTE DE LA ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS SEGÚN SEA EL CASO DE CADA COBERTURA PARA ASEGURAR LAS INSTALACIONES Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ESTAS.

DETALLE 26
BASE EQUIPOS MECANICOS
Esc. S/E



BASE DE POYO DE CONCRETO
EQUIPOS DE II.MM.
Esc. S/E

DETALLE 28
BALDOSA PODOTACTIL
Esc. INDICADA



BALDOSA PODOTACTIL
ISOMETRIA
Esc. 1:10

BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCION	BALDOSA PODOTACTIL GUIA
	
FUNCIONES 1. TINDICAR COMIENZO Y FINALIZACION DE UNA FRANJA GUIA. 2. SEÑALA DIFURCACIONES O CAMBIO DE SENTIDO DE UNA FRANJA GUIA. 3. ANUNCIAR LA PRESECIA DE ESCALERAS O RAMPA	FUNCIONES 1. TINDICAN LA DIRECCION DE UN REDORRIDO 2. LAS ACANALADURAS SIEMPRE DEBEN ESTAR ORIENTADAS EN LA DIRECCION DE LA MARCHA

DETALLE 27
BASE GRUPO ELECTROGENO
Esc. 1/2.5



BASE GRUPO ELECTROGENO
PLANTA
Esc. 1:25



BASE GRUPO ELECTROGENO
CORTE A–A
Esc. 1:10

DETALLE 29
IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCION
Esc. INDICADA



ISOMETRIA
Esc. 1:25



CORTE TRANSVERSAL – PISO TÉCNICO
SISTEMA DE IMPERABILIZACIÓN
Esc. 1:2.5

DETALLE 30
TAPA METALICA
Esc. S/E



TIRADOR DE TAPA
ISOMETRÍA
Esc. 1:5



DETALLE 1
Esc. 1:2.5



TAPA METALICA
PLANTA
Esc. 1:10

TAPA METALICA
CORTE A–A
Esc. 1:10

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • PALIATIVOS CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • LABORATORIO • REHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • MEDICINA INTERNANCE • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMISION Y CAJA • ARCHIVO DE LA INFORMACION • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	INDICADA

LAMINA:

D-129